Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.09.2025 09:50	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/11
Rapor No:	06-01-1416013	Araç Giriş Tarihi:	13.09.2025 09:15	Araç Çıkış Tarihi:	13.09.2025 09:50
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz 4x4

06CEG161

Eksper / İmza

TSE-HYB

06-HYB-8225

TÜV SÜD DOĞUŞ GRUBU Bridgepoint ortaklığıdır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.09.2025 09:50	Bayi No:	0601	Sayfa:	2/11
Rapor No:	06-01-1416013	Araç Giriş Tarihi:	13.09.2025 09:15	Araç Çıkış Tarihi:	13.09.2025 09:50
Mersis No:	0309073518100001				

Müşteri Bilgileri

Müşteri	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	06CEG161	**Şanzıman Tipi**	Manuel
KM	137784	**Yakıt Cinsi**	Dizel
Şase	VF1HJD40265993853	**Motor Gücü**	85 kw
Motor Hacmi	1461cc	**Marka**	Dacia
Rengi	BEYAZ	**Model**	Duster
Sonraki Muayene Tar.	2025-09-20	**Model Yılı**	2020
Araç Tipi	SUV	**Ruhsat Sahibi**	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı **B/2: Lokal Boyalı** **D: Değişmiş**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.09.2025 09:50	Bayi No:	0601	Sayfa:	3/11
Rapor No:	06-01-1416013	Araç Giriş Tarihi:	13.09.2025 09:15	Araç Çıkış Tarihi:	13.09.2025 09:50
Mersis No:	0309073518100001				

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deforme, kir ve çizikler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastiklerde deforme jantlarda yoğun boya atması mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam ve sol arka lamba camı hasarlı
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.09.2025 09:50	Bayi No:	0601	Sayfa:	4/11
Rapor No:	06-01-1416013	Araç Giriş Tarihi:	13.09.2025 09:15	Araç Çıkış Tarihi:	13.09.2025 09:50
Mersis No:	0309073518100001				

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.5 m/km	3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	67	66	1
2. Aks	59	55	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 ‘dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 ‘dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.7385	1.6545	4
2. Aks	1.3915	1.4915	6
El Freni	1.3515	1.5265	11

Verimlilik
42

Sapma yüzdelikleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	102T	3,19 mm	Kışlık
Sol Arka	215/65/16	102T	5,4 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/65/16	102T	3,4 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/65/16	102T	5,26 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.09.2025 09:50	Bayi No:	0601	Sayfa:	5/11
Rapor No:	06-01-1416013	Araç Giriş Tarihi:	13.09.2025 09:15	Araç Çıkış Tarihi:	13.09.2025 09:50
Mersis No:	0309073518100001				

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h

Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

TÜV SÜD DOĞUŞ GRUBU Bridgepoint ortaklığıdır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.09.2025 09:50	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/11
Rapor No:	06-01-1416013	Araç Giriş Tarihi:	13.09.2025 09:15	Araç Çıkış Tarihi:	13.09.2025 09:50
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

13.09.2025
Arac:
Dacia Duster-III 1.5 Blue-dCi 4x4
Motor kodu:
K9K-874 (K9K-U8)
Uretim yili;
Kilometre durumu:
Lisans numarasi :
VIN:
VF1H]D40265993853 (kumanda linitesinden okunan)
Test edilmis:
13.09.2025 09:44:33 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulamasi
Bilesen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Motor Dizel OBD
Hata kodu DTC 158964:
Rolanti miusiri
Fonksiyon hatalidir.
Motor
Ure katki maddesi kumanda iinitesi UDS
ABS
ABS/ESP OBD
Hava yastigi
Airbag OBD
Konfor
UCH OBD
Hata kodu DTC 953215:
HATCHBACK ACMA
arizali aktivasyon
Hata kodu DTC 953018:
SOL SINYAL LAMBASI
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hata kodu DTC 953118:
SAG SINYAL LAMBASI
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 956024:
KAVRAMA SVICI
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hata kodu DTC 95F031:
Transponder
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 923A92:
AKU VOLTAJI
HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI
Hata kodu DTC 926696:
AKUNUN ELEKTRIK AKIMI ICIN SENSOR
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
HATALI ISLEV/ARALIK DEVRESI
Konfor
UPC OBD
Hata kodu DTC 921315:
KISA FAR SAG
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Konfor
Gosterge panosu grubu OBD
Hata kodu DTC 941355:
ECU
YANLIS KONFIGURASYON
Sanziman
AWD sanziman CAN
Direksiyon
Direksiyon OBD
Ses/Video
Radyo OBD
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Tramer Sorgulaması

***3853 şasi nolu DACIA DUSTER COMFORT 1.5 BLUE DCI 115 4x4 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.09.2025 09:50	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-1416013	Araç Giriş Tarihi:	13.09.2025 09:15	Araç Çıkış Tarihi:	13.09.2025 09:50
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri

Çizik

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

Marşbiyel, sol, Marşbiyel plastiği, sol > Çizik

Bridgepoint ortaklığıdır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.09.2025 09:50	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-1416013	Araç Giriş Tarihi:	13.09.2025 09:15	Araç Çıkış Tarihi:	13.09.2025 09:50
Mersis No:	0309073518100001				

Vuruk

Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.09.2025 09:50	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/11
Rapor No:	06-01-1416013	Araç Giriş Tarihi:	13.09.2025 09:15	Araç Çıkış Tarihi:	13.09.2025 09:50
Mersis No:	0309073518100001				

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Direksiyon sistemi, Direksiyon sistemi > Deforme Olmuş

Tampon, ön, Ön tampon > Sabitlemesi Hatalı

Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Hasarlı



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Küçük Vuruk

Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Taş Izi

Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi

Camlar, Ön cam > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Notlar

Diğer notlar;
Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Araç 4x4 olduğundan DYNO testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.09.2025 09:50	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1416013	Araç Giriş Tarihi:	13.09.2025 09:15	Araç Çıkış Tarihi:	13.09.2025 09:50
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilin de araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlemeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası