Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.09.2026 11:45	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/11
Rapor No:	06-01-2519984	Araç Giriş Tarihi:	11.09.2026 10:53	Araç Çıkış Tarihi:	12.09.2026 11:45
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz

06EZA950

Eksper / İmza

TSE-HYB

06-HYB-8779

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.09.2026 11:45	Bayi No:	0601	Sayfa:	2/11
Rapor No:	06-01-2519984	Araç Giriş Tarihi:	11.09.2026 10:53	Araç Çıkış Tarihi:	12.09.2026 11:45
Mersis No:	0309073518100001				

Müşteri Bilgileri

Müşteri	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD. (PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	06EZA950	**Şanzıman Tipi**	Manuel
KM	33528	**Yakıt Cinsi**	Benzin + Lpg
Şase	UU1DJF00773658908	**Motor Gücü**	81 kw
Marka	Dacia	**Motor Hacmi**	999cc
Rengi	BEYAZ	**Model**	Jogger
İlk Tescil Tarihi	02-01-2025	**Sonraki Muayene Tar.**	13-09-2027
Model Yılı	2024	**Araç Tipi**	MPV (Station Wagon**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	**Kapı Sayısı**	5 Kapı

****Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.09.2026 11:45	Bayi No:	0601	Sayfa:	3/11
Rapor No:	06-01-2519984	Araç Giriş Tarihi:	11.09.2026 10:53	Araç Çıkış Tarihi:	12.09.2026 11:45
Mersis No:	0309073518100001				

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı **B/2: Lokal Boyalı** **D: Değişmiş**

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.09.2026 11:45	Bayi No:	0601	Sayfa:	4/11
Rapor No:	06-01-2519984	Araç Giriş Tarihi:	11.09.2026 10:53	Araç Çıkış Tarihi:	12.09.2026 11:45
Mersis No:	0309073518100001				

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizik mevcut. Ön panjur ve üst bağlantı plastik hasarlı
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir ve deforme
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Sol ön amortisör toz körüğü hasarlı
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.09.2026 11:45	Bayi No:	0601	Sayfa:	5/11
Rapor No:	06-01-2519984	Araç Giriş Tarihi:	11.09.2026 10:53	Araç Çıkış Tarihi:	12.09.2026 11:45
Mersis No:	0309073518100001				

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.5 m/km	-4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	72	4
2. Aks	61	63	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.6065	1.4675	8
2. Aks	2.0165	2.061	2
El Freni	1.44	1.261	12

Verimlilik
55

Sapma yüzdelikleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/60/16	92H	4,9 mm	Yazlık
Sol Arka	205/60/16	92H	4,7 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/60/16	92H	4,9 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/60/16	92H	4,7 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.09.2026 11:45	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/11
Rapor No:	06-01-2519984	Araç Giriş Tarihi:	11.09.2026 10:53	Araç Çıkış Tarihi:	12.09.2026 11:45
Mersis No:	0309073518100001				

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h

Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
81	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.09.2026 11:45	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-2519984	Araç Giriş Tarihi:	11.09.2026 10:53	Araç Çıkış Tarihi:	12.09.2026 11:45
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

12.09.2026
Arac:
Dacia Jogger 1.0i 12V TCe 100 ECO-G
Motor kodu:
H4D-480 (H4D-F4)
Uretim yili;
Kilometre durumu:
Lisans numarasi :
VIN:
UU1DJF00773658908 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmis:
12.09.2026 11:16:46 /
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulamasi
Bilesen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Benzinli motor OBD
Hata kodu DTC 130266:
Silindir 2 atesleme devresi
GAZ KULLANIMI SIRASINDA TEKLEMELER ALGILANDI
ABS
ABS/ESP OBD
Hata kodu DTC 505D7B:
Fren basinc sensoru
Hafiza fonksiyonu arizali
Hata kodu DTC 508786:
Sigorta ve anahtarlama unitelerine CAN-Bus/baglant
i
ALINAN GECERSIZ VERI
Hata kodu DTC E15B87:
Motor bolmesi arac elektrik sistemi kumanda linite
sine CAN-Bus baglantisi
ILETISIM YOK
Hata kodu DTC 50A07B:
Vakum sensoru
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hava yastigi
Airbag OBD
Klima
Klima
Givenlik
Park asistani CAN
Konfor
UCH OBD
Hata kodu DTC AF7324:
KAVRAMA SVICI
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hata kodu DTC AC9118:
SOL SINYAL LAMBASI
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hata kodu DTC DC0O00S8:
Yagmur/isik sensori
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Konfor
UPC OBD
Konfor
Gosterge panosu grubu OBD
4*
Hata kodu DTC 94037B:
Fren sivisi seviye sensoru
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hata kodu DTC E15B87:
Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba
glanti
ILETISIM YOK
Hata kodu DTC 942464:
Hava yastigl sistemi
Aktivasyon istendi
Hata kodu DTC 940815:
EMNIYET KEMERI UYARI LAMBASI
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Konfor
Anahtarsiz giris ve siiris moduli CAN
3*
Hata kodu DTC E14F87:
Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba
glanti
BOZUK ILETISIM
Hata kodu DTC E15B87:
Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba
glanti
BOZUK ILETISIM
Hata kodu DTC E15487:
Hirsizlik korumasi
CAN Gateway
Direksiyon
Direksiyon OBD
Hata kodu DTC 561764:
Seritte kalma yardimcisi
Fonksiyon hatalidir.
Ses/Video
Iletisim birimi CAN
3*
Hata kodu DTC 934198:
ECU
YANLIS KONFIGURASYON
Hata kodu DTC 93514B:
ECU
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 93398F:;
Geri vites kamerasi
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Video sinyali hatall.
Ses/Video
Telematics
Hata kodu DTC E18C87:
Hata kodu DTC E15B87:
Motor bolmesi arac elektrik sistemi kumanda linite
sine CAN-Bus baglantisi
ILETISIM YOK
Hata kodu DTC AE3725:
Hava yastigl sistemi
KISITLANMIS FONKSIYON!
Hata kodu DTC AE2306:
Telefon modiilu (GSM)
HATALI ILETISIM!

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Hata kodu DTC AE3129:
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
24.03.2026		Carpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.09.2026 11:45	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-2519984	Araç Giriş Tarihi:	11.09.2026 10:53	Araç Çıkış Tarihi:	12.09.2026 11:45
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri

Çizik

Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

Vuruk

Kaporta, C-direk, sağ > Ezik

Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.09.2026 11:45	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/11
Rapor No:	06-01-2519984	Araç Giriş Tarihi:	11.09.2026 10:53	Araç Çıkış Tarihi:	12.09.2026 11:45
Mersis No:	0309073518100001				

Diğer

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Ön aks, Amortisör körüğü, sol > Hasarlı



İlave parçalar, ön, Ön panjur > Hasarlı

İlave parçalar, ön, Ön panjur > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Döşemeler/Kapaklar	Döşemeler/Kapaklar - Kirlenmiş

Notlar

Diğer notlar;
Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.09.2026 11:45	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-2519984	Araç Giriş Tarihi:	11.09.2026 10:53	Araç Çıkış Tarihi:	12.09.2026 11:45
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilin de araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlemeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası