Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.09.2026 14:41	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/13
Rapor No:	06-01-1518790	Araç Giriş Tarihi:	07.09.2026 13:19	Araç Çıkış Tarihi:	07.09.2026 14:41
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz

71AE048

Eksper / İmza

TSE-HYB

06-HYB-8779

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.09.2026 14:41	Bayi No:	0601	Sayfa:	2/13
Rapor No:	06-01-1518790	Araç Giriş Tarihi:	07.09.2026 13:19	Araç Çıkış Tarihi:	07.09.2026 14:41
Mersis No:	0309073518100001				

Müşteri Bilgileri

Müşteri	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD. (PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	71AE048	**Şanzıman Tipi**	Manuel
KM	252897	**Yakıt Cinsi**	Dizel
Şase	NM422300007234427	**Motor Gücü**	55 kw
Marka	Fiat	**Motor Hacmi**	1248cc
Rengi	BEYAZ	**Model**	Doblo Combi
İlk Tescil Tarihi	17-01-2011	**Sonraki Muayene Tar.**	26-02-2027
Model Yılı	2011	**Araç Tipi**	Camlıvan (Panelvan**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	**Kapı Sayısı**	5 Kapı

****Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.09.2026 14:41	Bayi No:	0601	Sayfa:	3/13
Rapor No:	06-01-1518790	Araç Giriş Tarihi:	07.09.2026 13:19	Araç Çıkış Tarihi:	07.09.2026 14:41
Mersis No:	0309073518100001				

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı **B/2: Lokal Boyalı** **D: Değişmiş**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.09.2026 14:41	Bayi No:	0601	Sayfa:	4/13
Rapor No:	06-01-1518790	Araç Giriş Tarihi:	07.09.2026 13:19	Araç Çıkış Tarihi:	07.09.2026 14:41
Mersis No:	0309073518100001				

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Hasarlar. Boya atması, Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		Şoför koltuğu sabitleme hatalı.
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Hasar, kir, çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Deforme. Sol çakma mekanizma hasaelı
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sol sis lambası ve arka reflektör hasarlı
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön fren disk ve balataları aşınmış
Yürür Aksam		Arka darbe emiciler hasarlı. Aks aks burçları hasarlı toz körüğü hasar
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yoğun yağ kaçağı, sarsıntılı çalışma enjektör harici ses
Şanzıman		Yoğun yağ kaçağı
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		Harici ses
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Ezik ve çizik mevcut
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		Klima arızalı
Cam ve Cam Düğmeleri		Taş izleri
Kayışlar ve Rulmanlar		Harici ses mevcut
Egzoz Sistemi ve Susturucular		Duman çıkışı mevcut.
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Soğutma sıvısı kirli

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.09.2026 14:41	Bayi No:	0601	Sayfa:	5/13
Rapor No:	06-01-1518790	Araç Giriş Tarihi:	07.09.2026 13:19	Araç Çıkış Tarihi:	07.09.2026 14:41
Mersis No:	0309073518100001				

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
18.9 ! m/km	0.9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	79	84	5
2. Aks	69	70	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 ‘dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 ‘dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.484	1.4665	1
2. Aks	2.0255	1.6245	19
El Freni	1.4795	1.438	2

Verimlilik
48

Sapma yüzdelikleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88H	6,4 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/15	88H	6,1 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/65/15	88H	6,4 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/15	88H	6,1 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.09.2026 14:41	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/13
Rapor No:	06-01-1518790	Araç Giriş Tarihi:	07.09.2026 13:19	Araç Çıkış Tarihi:	07.09.2026 14:41
Mersis No:	0309073518100001				

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h

Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
55	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.09.2026 14:41	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/13
Rapor No:	06-01-1518790	Araç Giriş Tarihi:	07.09.2026 13:19	Araç Çıkış Tarihi:	07.09.2026 14:41
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

07.09.2026
Arac:
Fiat Doblo 1.3 16V JTDM
Motor kodu:
199 A2.000
Uretim yili;
06-10
Kilometre durumu:
Lisans numarasi :
VIN:
Test edilmis:
07.09.2026 13:11:49/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulamasi
Bilesen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Marelli 6)JF CF3
Hata kodu U0426:
IMMOBILIZER ECU'SUNDEN GELEN CAN BAGLANTISI
MANTIKSIZ SINYAL
Motor
Marelli 6F3
Hata kodu U0426:
IMMOBILIZER ECU'SUNDEN GELEN CAN BAGLANTISI
MANTIKSIZ SINYAL
ABS
ABS Teves MK20/70
Hava yastigi
Hava yastigi Autoliv MY99
Hata kodu DTC 003C:
ON DARBE SENSORLERI
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 0005:
Yolcu hava yastigl kapatma kontrol lambasi
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 001A:
Hava yastigl kontrol lambasi
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 0005:
Yolcu hava yastigl kapatma kontrol lambasi
Fonksiyon hatalidir.
Konfor
Marelli gosterge panosu grubu
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Konfor
Govde bilgisayar1i MF
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
16.09.2024		ERP-Carpma	Hayır	1500	TL
07.09.2015		ERP-Carpma	Hayır	8712	TL
05.01.2013		Çarpisma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.09.2026 14:41	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/13
Rapor No:	06-01-1518790	Araç Giriş Tarihi:	07.09.2026 13:19	Araç Çıkış Tarihi:	07.09.2026 14:41
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri

Vuruk

Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik

Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik

Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik

Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik

Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik

Tavan, Tavan > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.09.2026 14:41	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/13
Rapor No:	06-01-1518790	Araç Giriş Tarihi:	07.09.2026 13:19	Araç Çıkış Tarihi:	07.09.2026 14:41
Mersis No:	0309073518100001				

Motor, Motor > Yağ Kaçagı

Motor, Motor > Yağ Kaçagı

Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçagı

Arka aks, Aksgövdesi, arka > Hasarlı

Arka aks, Aksgövdesi, arka > Hasarlı

Tampon, arka, Bağlantı ayağı > Hasarlı



Marşbiyel, sol, Kriko noktası, arka > Hasarlı

Sis lambaları, Sis farı camı, sol > Hasarlı

Çamurluk, sağ, Davlumbaz > Hasarlı

Tampon, arka, Reflektör, sağ > Hasarlı

Tampon, arka, Reflektör, sol > Hasarlı

Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı

Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Boyası Atmış

Ön aks, Amortisör körüğü, sol > Hasarlı

Farlar, Far camı, sol > Deforme Olmuş

Farlar, Far camı, sağ > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.09.2026 14:41	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/13
Rapor No:	06-01-1518790	Araç Giriş Tarihi:	07.09.2026 13:19	Araç Çıkış Tarihi:	07.09.2026 14:41
Mersis No:	0309073518100001				

Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı

Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı

Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı

Şanzıman, Vites körüğü > Onaysız

Elektrik donanımı/Pano, Kablo demeti > Onaysız

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Motor, Yakıt sistemi > Sızdırıyor

Motor kaputu, Motor kaputu > Onaysız

Kaporta, Sağ Kılıç Sacı > Hasarlı

Kaporta, Sağ Ön Şase > Standart Dışı Onarım



Kaporta, Sağ Ön Şase > Hasarlı

Kaporta, Sağ Ön Şase > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.09.2026 14:41	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/13
Rapor No:	06-01-1518790	Araç Giriş Tarihi:	07.09.2026 13:19	Araç Çıkış Tarihi:	07.09.2026 14:41
Mersis No:	0309073518100001				

Kaporta, Ön Panel > Hasarlı

Kaporta, Ön Panel > Hasarlı

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Kaporta	C-direk, sol - Boyalı
Marşbiyel, sol	Marşbiyel, sol - Boyalı
Kaporta	Sağ Ön Şase - Boyalı
Kaporta	A-direk, sol - Lokal Boya
Kaporta	B-direk, sol - Lokal Boya
Marşbiyel, sol	Marşbiyel, sol - Lokal Boya
Bagaj kapağı/kapısı	Bagaj kapısı - Boyası Atmış
Döşemeler/Kapaklar	Döşemeler/Kapaklar - Çizik
Bagaj kapağı/kapısı	Bagaj kapısı - Ezik
Döşemeler/Kapaklar	Döşemeler/Kapaklar - Kirlenmiş
Motor	Alt muhafaza - Sökülmüş-Yok

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;
Sol ön tekerlek tam tur dönüşlerde davlumbaza sürtüyor. Motor yakıt sistemi pompa sızdırıyor, sarsıntılı çalışıyor kayış kasnak grubunda sesli çalışma, enjektörlerde sesli çalışma, egzoz dumanında duman çıkışı mevcut Dyno test yapılmadı genel bakım servis kontrol önerilir. Sağ ön şase işlemli boyalı onarımlı. Ön panel değişmiş ve hasarlı, panel bağlantı ayakları, Radyatör bağlantı ayaklarında ezik ve hasar mevcut. Motor kaputu iç dış işlemli boyalı bağlantı cıvataları işlemli. Sol ön çamurluk bağlantı cıvataları işlemli. Sağ kılıç sacında hasar mevcut. Sol marşbiyel değişmiş. Sol arka kapı sökülüp takılmış. Boyalı kısımlar işlemli boyalı,
Test hattı ile ilgili notlar;
Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.
Diğer notlar;
Kapı Gergileri ses yapıyor araç fitillerinde deforme ve hasar mevcut. Sol ön hasarlı cam tam olarak açılıp kapanmıyor. Koltuklarda kılıf olduğundan kusur tespiti yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.09.2026 14:41	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-1518790	Araç Giriş Tarihi:	07.09.2026 13:19	Araç Çıkış Tarihi:	07.09.2026 14:41
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilin de araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlemeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası