Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.08.2026 16:31	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/13
Rapor No:	06-01-1514891	Araç Giriş Tarihi:	24.08.2026 17:41	Araç Çıkış Tarihi:	25.08.2026 16:31
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz

06EF5019

Eksper / İmza

TSE-HYB

06-HYB-8779

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.08.2026 16:31	Bayi No:	0601	Sayfa:	2/13
Rapor No:	06-01-1514891	Araç Giriş Tarihi:	24.08.2026 17:41	Araç Çıkış Tarihi:	25.08.2026 16:31
Mersis No:	0309073518100001				

Müşteri Bilgileri

Müşteri	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD. (PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	06EF5019	**Şanzıman Tipi**	Manuel
KM	162963	**Yakıt Cinsi**	Benzin + Lpg
Şase	NM435600006Y55304	**Motor Gücü**	70 kw
Marka	Fiat	**Motor Hacmi**	1368cc
Rengi	GRİ	**Model**	Egea
İlk Tescil Tarihi	28-12-2022	**Sonraki Muayene Tar.**	23-09-2027
Model Yılı	2022	**Araç Tipi**	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	**Kapı Sayısı**	4 Kapı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.08.2026 16:31	Bayi No:	0601	Sayfa:	3/13
Rapor No:	06-01-1514891	Araç Giriş Tarihi:	24.08.2026 17:41	Araç Çıkış Tarihi:	25.08.2026 16:31
Mersis No:	0309073518100001				

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı **B/2: Lokal Boyalı** **D: Değişmiş**

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.08.2026 16:31	Bayi No:	0601	Sayfa:	4/13
Rapor No:	06-01-1514891	Araç Giriş Tarihi:	24.08.2026 17:41	Araç Çıkış Tarihi:	25.08.2026 16:31
Mersis No:	0309073518100001				

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Hasar. Yakıcı madde izi, Taş izleri, ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Yakıcı madde izi, kir, çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sağ reflektör hasarlı
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapağı hasar
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Z rot burçlarında çatlak mevcut
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Arıza uyarı ikaz lambası yanıyor. Yağ seviyesi eksik
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Araç altı ezik vuruk mevcut. alt muhafaza tampon alt koruma plastiği hasarlı
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		V kayışı çatlak
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Soğutma sıvısı eksik, kirli ve paslı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.08.2026 16:31	Bayi No:	0601	Sayfa:	5/13
Rapor No:	06-01-1514891	Araç Giriş Tarihi:	24.08.2026 17:41	Araç Çıkış Tarihi:	25.08.2026 16:31
Mersis No:	0309073518100001				

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3,9 m/km	-2,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	68	67	1
2. Aks	59	71	12



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.9365	1.6755	13
2. Aks	2.179	2.2015	1
El Freni	1.415	1.401	0

Verimlilik
64

Sapma yüzdelikleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	91V	4,8 mm	Yazlık
Sol Arka	195/65/15	91V	5,4 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/65/15	91V	4,8 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/65/15	91V	5,4 mm	Yazlık

Jant kapağı, sağ ön > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.08.2026 16:31	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/13
Rapor No:	06-01-1514891	Araç Giriş Tarihi:	24.08.2026 17:41	Araç Çıkış Tarihi:	25.08.2026 16:31
Mersis No:	0309073518100001				

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h

Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.08.2026 16:31	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/13
Rapor No:	06-01-1514891	Araç Giriş Tarihi:	24.08.2026 17:41	Araç Çıkış Tarihi:	25.08.2026 16:31
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

25.08.2026
Arac:
Fiat Aegea 1.4i 16V
Motor kodu:
843 A1.000
Uretim yili;
16-16
Kilometre durumu:
Lisans numarasi :
VIN:
NM435600006Y55304 (kumanda Unitesinden okunan)
Test edilmis:
25.08.2026 15:53:57/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulamasi
Bilesen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Hata kodu P0453:
Yakit deposu basin¢ sensori
SINYAL COK GUCLU
Hata kodu P0420:
BANK 1 KATALITIK KONVERTOR VERIMI
VERIM EN DUSUK SEVIYENIN ALTINDA
Hata kodu P0453:
Yakit deposu basin¢ sensori
SINYAL COK GUCLU
Hata kodu P0420:
BANK 1 KATALITIK KONVERTOR VERIMI
VERIM EN DUSUK SEVIYENIN ALTINDA
Motor
Benzinli motor
Hata kodu P0453:
Depo hava tahliye valfi
HATALI SINYAL
Hata kodu P0420:
BANK 1 KATALITIK KONVERTOR VERIMI
VERIM EN DUSUK SEVIYENIN ALTINDA
ABS
ABS
Hava yastigi
Hava yastigi
Klima
Klima
Konfor
Body Computer
Konfor
Gosterge grubu
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu B1037:
Arac elektrik sistemi kumanda initesi
ILETISIM YOK
Hata kodu B1039:
Arac elektrik sistemi kumanda initesi
ILETISIM YOK
Hata kodu U1701:
Motor kumanda linitesine CAN-Bus/baglanti
BOZUK ILETISIM
Direksiyon
Servo direksiyon
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Tramer Sorgulaması

NM435600006Y55304 şase nolu ve 06EF5019 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.08.2026 16:31	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/13
Rapor No:	06-01-1514891	Araç Giriş Tarihi:	24.08.2026 17:41	Araç Çıkış Tarihi:	25.08.2026 16:31
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri

Çizik

Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.08.2026 16:31	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/13
Rapor No:	06-01-1514891	Araç Giriş Tarihi:	24.08.2026 17:41	Araç Çıkış Tarihi:	25.08.2026 16:31
Mersis No:	0309073518100001				

Vuruk

Kaporta, Araç gövdesi altı, ön > Ezik

Kaporta, Araç gövdesi altı, ön > Ezik

Arka bölüm, Arka sac/panel > Ezik

Arka bölüm, Arka sac/panel > Ezik

Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik

Diğer

Motor, Yağ seviyesi > Eksik

Motor, Alt muhafaza > Hasarlı

Tampon, ön, Tampon koruyucu orta > Hasarlı

Tampon, arka, Reflektör, sağ > Hasarlı

Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Kirlenmiş

Motorsoğutması, Kayış > Çatlak

Arka bölüm, Bagaj havuzu > Delinmiş

Arka bölüm, Bagaj havuzu > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.08.2026 16:31	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/13
Rapor No:	06-01-1514891	Araç Giriş Tarihi:	24.08.2026 17:41	Araç Çıkış Tarihi:	25.08.2026 16:31
Mersis No:	0309073518100001				

Arka bölüm, Bagaj havuzu > Hasarlı

Arka bölüm, Bagaj havuzu > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş

Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş

Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Hasarlı

Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Noktasal Ezik

Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Küçük Vuruk

Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Hasarlı

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş

Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Döşemeler/Kapaklar	Döşemeler/Kapaklar - Çizik
Döşemeler/Kapaklar	Döşemeler/Kapaklar - Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;
Bagaj havuzu LPG montajı, hasar ezik mevcut. Motor bölümü temizlenmiş. LPG enjektörleri harici ses mevcut.
Diğer notlar;
Motor arıza uyarı ikaz lambası yansıdığından DYNO testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.08.2026 16:31	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-1514891	Araç Giriş Tarihi:	24.08.2026 17:41	Araç Çıkış Tarihi:	25.08.2026 16:31
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilin de araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlemeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası