**Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi**

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapor Tarihi: | 09.09.2026 16:12 | Bayi No: | 0601 | Sayfa: | 1/11 |
| Rapor No: | 06-01-2518867 | Araç Giriş Tarihi: | 07.09.2026 15:15 | Araç Çıkış Tarihi: | 09.09.2026 16:12 |
| Mersis No: | 0309073518100001 | | | | |

# Full Plus Ekspertiz

# 06EIK852

Eksper / İmza

TSE-HYB

**06-HYB-8779**

# Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapor Tarihi: | 09.09.2026 16:12 | Bayi No: | 0601 | Sayfa: | 2/11 |
| Rapor No: | 06-01-2518867 | Araç Giriş Tarihi: | 07.09.2026 15:15 | Araç Çıkış Tarihi: | 09.09.2026 16:12 |
| Mersis No: | 0309073518100001 | | | | |

## Müşteri Bilgileri

| | |
|---|---|
| **Müşteri** | TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.<br>(PURSAKLAR) |

## Araç Bilgileri

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Plaka** | 06EIK852 | **Şanzıman Tipi** | Otomatik |
| **KM** | 107884 | **Yakıt Cinsi** | Dizel |
| **Şase** | NM43560000U142730 | **Motor Gücü** | 96 kw |
| **Marka** | Fiat | **Motor Hacmi** | 1598cc |
| **Rengi** | YEŞİL | **Model** | EgeaCross |
| **İlk Tescil Tarihi** | 26-03-2024 | **Sonraki Muayene Tar.** | 22-02-2027 |
| **Model Yılı** | 2024 | **Araç Tipi** | Hatchback |
| **Ruhsat Sahibi** | TAN OTO | **Kapı Sayısı** | 5 Kapı |

**Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi**

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapor Tarihi: | 09.09.2026 16:12 | Bayi No: | 0601 | Sayfa: | 3/11 |
| Rapor No: | 06-01-2518867 | Araç Giriş Tarihi: | 07.09.2026 15:15 | Araç Çıkış Tarihi: | 09.09.2026 16:12 |
| Mersis No: | 0309073518100001 | | | | |

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)




**B: Boyalı** **B/2: Lokal Boyalı** **D: Değişmiş**

**Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi**

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapor Tarihi: | 09.09.2026 16:12 | Bayi No: | 0601 | Sayfa: | 4/11 |
| Rapor No: | 06-01-2518867 | Araç Giriş Tarihi: | 07.09.2026 15:15 | Araç Çıkış Tarihi: | 09.09.2026 16:12 |
| Mersis No: | 0309073518100001 | | | | |

## Kontrol Listesi

| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|---|---|---|

| | Durum | Notlar |
|---|---|---|
| Araç Kaporta Aksamı | | Yakıcı madde izi ufak ezik ve çizikler mevcut |
| Araç Koltukları Mekanizmaları | | |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri | | Kir ve deforme mevcut |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri | | |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi | | |
| Silecekler | | |
| Elektrik ve Elektronik Aksam | | |
| Torpido ve Emniyet Kemerleri | | |
| Lastik ve Jantlar | | |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları | | Ön fren disk ve balataları aşınmış kullanıma uygun seviyede |
| Yürür Aksam | | |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi | | |
| Şanzıman | | |
| Diferansiyel | | |
| Direksiyon Sistemi | | |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. ) | | |
| Park Sensörleri | | |
| Araç Altı | | |
| Akü | | |
| Klima | | |
| Cam ve Cam Düğmeleri | | |
| Kayışlar ve Rulmanlar | | |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular | | |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu | | |

# Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapor Tarihi: | 09.09.2026 16:12 | Bayi No: | 0601 | Sayfa: | 5/11 |
| Rapor No: | 06-01-2518867 | Araç Giriş Tarihi: | 07.09.2026 15:15 | Araç Çıkış Tarihi: | 09.09.2026 16:12 |
| Mersis No: | 0309073518100001 | | | | |

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN | ARKA |
|---|---|
| -3,7 m/km | -2 m/km |

**Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.**

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|---|---|---|---|
| 1. Aks | 73 | 69 | 4 |
| 2. Aks | 51 | 61 | 10 |




**Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.**
**Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.**

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|---|---|---|---|
| 1. Aks | 2.123 | 1.9595 | 7 |
| 2. Aks | 0.874 | 0.875 | 0 |
| El Freni | 0.6935 | 0.6815 | 1 |

| Verimlilik |
|---|
| 42 |

**Sapma yüzdelikleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.**

## Lastikler

| Aks | Ebat | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip |
|---|---|---|---|---|
| Sol Ön | 205/50/17 | 93V | 4,7 mm | Yazlık |
| Sol Arka | 205/50/17 | 93V | 5,4 mm | Yazlık |
| Sağ Ön | 205/50/17 | 93V | 4,7 mm | Yazlık |
| Sağ Arka | 205/50/17 | 93V | 5,4 mm | Yazlık |

**Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi**

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapor Tarihi: | 09.09.2026 16:12 | Bayi No: | 0601 | Sayfa: | 6/11 |
| Rapor No: | 06-01-2518867 | Araç Giriş Tarihi: | 07.09.2026 15:15 | Araç Çıkış Tarihi: | 09.09.2026 16:12 |
| Mersis No: | 0309073518100001 | | | | |

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku | Teker Gücü | Test Hızı |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| NM | NM | KW | km/h |

| Ruhsat Verisi Güç | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç | Performans % |
|---|---|---|---|
| 96 | - | - | -- |
| KW | KW | KW | |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

**Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi**

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapor Tarihi: | 09.09.2026 16:12 | Bayi No: | 0601 | Sayfa: | 7/11 |
| Rapor No: | 06-01-2518867 | Araç Giriş Tarihi: | 07.09.2026 15:15 | Araç Çıkış Tarihi: | 09.09.2026 16:12 |
| Mersis No: | 0309073518100001 | | | | |

# OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

07.09.2026
Arac:
Fiat Aegea 1.6 JTDM
Motor kodu:
552 60 384
Uretim yili;
Kilometre durumu:
Lisans numarasi :
VIN:
NM43560000U142730 (kumanda lnitesinden okunan)
Test edilmis:
07.09.2026 15:17:21/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulamasi
Bilesen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Dizel motor
3*
Hata kodu P2299:
SURUS PEDALI MODULU VE FREN PEDALI
MANTIKSIZ SINYAL ILISKiSI
Hata kodu P1218:
ECU
Dahili hata.
Hata kodu P20EE:
Motor
Ure katki maddesi dozaj modilii
ABS
ABS
Hava yastigi
Hava yastigi
Klima
Klima
Konfor
Body Computer
Konfor
Gosterge grubu
Hata kodu B1037:
Arac elektrik sistemi kumanda initesi
ILETISIM YOK
Hata kodu B1038:
Arac elektrik sistemi kumanda initesi
ILETISIM YOK
Hata kodu B1039:
Arac elektrik sistemi kumanda initesi
ILETISIM YOK
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu U1701:
Motor kumanda linitesine CAN-Bus/baglanti
BOZUK ILETISIM
Konfor
PARK ASISTANI
Sanziman
Cift debriyajli sanziman
Sanziman
Vites secme kolu modiilii
Direksiyon
Servo direksiyon
Ses/Video
Entertainment/Telematik modiilii ETM
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

**Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi**

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA



## Tramer Sorgulaması

NM43560000U142730 şase nolu ve 06EIK852 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

# Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapor Tarihi: | 09.09.2026 16:12 | Bayi No: | 0601 | Sayfa: | 9/11 |
| Rapor No: | 06-01-2518867 | Araç Giriş Tarihi: | 07.09.2026 15:15 | Araç Çıkış Tarihi: | 09.09.2026 16:12 |
| Mersis No: | 0309073518100001 | | | | |

## Araç Resimleri

## Çizik

Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik

Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik

Marşbiyel, sol, Marşbiyel plastiği, sol > Çizik

Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

**Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi**

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapor Tarihi: | 09.09.2026 16:12 | Bayi No: | 0601 | Sayfa: | 10/11 |
| Rapor No: | 06-01-2518867 | Araç Giriş Tarihi: | 07.09.2026 15:15 | Araç Çıkış Tarihi: | 09.09.2026 16:12 |
| Mersis No: | 0309073518100001 | | | | |

## Diğer

Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası cercevesi > Hasarlı

Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş

Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş




Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Cam yıkama/silme sistemi, Cam suyu bidonu kapağı > Sökülmüş-Yok

| Parça Grubu | Parça ve Hasar |
|---|---|
| Döşemeler/Kapaklar | Döşemeler/Kapaklar - Deforme Olmuş |
| Taban | Paspaslar - Hasarlı |

## Notlar

**Hasarlar ile ilgili notlar;**
Araç genelinde yakıcı madde izi, reçine izleri ve yüzeysel çizikler mevcut.

**Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi**

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapor Tarihi: | 09.09.2026 16:12 | Bayi No: | 0601 | Sayfa: | 11/11 |
| Rapor No: | 06-01-2518867 | Araç Giriş Tarihi: | 07.09.2026 15:15 | Araç Çıkış Tarihi: | 09.09.2026 16:12 |
| Mersis No: | 0309073518100001 | | | | |

# Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilin de araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlemeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası