Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	15.10.2025 10:45	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/11
Rapor No:	06-01-1426476	Araç Giriş Tarihi:	15.10.2025 09:59	Araç Çıkış Tarihi:	15.10.2025 10:45
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz

06CET364

Eksper / İmza

TSE-HYB

06-HYB-8225

TÜV SÜD DOĞUŞ GRUBU Bridgepoint ortaklığıdır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	15.10.2025 10:45	Bayi No:	0601	Sayfa:	2/11
Rapor No:	06-01-1426476	Araç Giriş Tarihi:	15.10.2025 09:59	Araç Çıkış Tarihi:	15.10.2025 10:45
Mersis No:	0309073518100001				

Müşteri Bilgileri

Müşteri	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06CET364	**Şanzıman Tipi**	Otomatik
KM	90991	**Yakıt Cinsi**	Benzin
Şase	TMAJ3812GLJ139286	**Motor Gücü**	130 kw
Motor Hacmi	1591cc	**Marka**	Hyundai
Rengi	GRİ	**Model**	Tucson
İlk Tescil Tarihi	23-09-2020	**Sonraki Muayene Tar.**	09-10-2027
Model Yılı	2020	**Sonraki Egzoz Mua. Tar.**	aN-aN-0NaN
Araç Tipi	SUV	**Ruhsat Sahibi**	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	15.10.2025 10:45	Bayi No:	0601	Sayfa:	3/11
Rapor No:	06-01-1426476	Araç Giriş Tarihi:	15.10.2025 09:59	Araç Çıkış Tarihi:	15.10.2025 10:45
Mersis No:	0309073518100001				

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı **B/2: Lokal Boyalı** **D: Değişmiş**

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	15.10.2025 10:45	Bayi No:	0601	Sayfa:	4/11
Rapor No:	06-01-1426476	Araç Giriş Tarihi:	15.10.2025 09:59	Araç Çıkış Tarihi:	15.10.2025 10:45
Mersis No:	0309073518100001				

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deformeler,çizikler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	15.10.2025 10:45	Bayi No:	0601	Sayfa:	5/11
Rapor No:	06-01-1426476	Araç Giriş Tarihi:	15.10.2025 09:59	Araç Çıkış Tarihi:	15.10.2025 10:45
Mersis No:	0309073518100001				

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0.8 m/km	-0.7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	69	75	6
2. Aks	76	76	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 ‘dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 ‘dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.629	1.773	8
2. Aks	180	165	8.5
El Freni	185	160	13.5

Verimlilik
43

Sapma yüzdelikleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/55/18	98V	6,32 mm	Yazlık
Sol Arka	225/55/18	98V	7,05 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/55/18	98V	6,93 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/55/18	98V	6,78 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	15.10.2025 10:45	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/11
Rapor No:	06-01-1426476	Araç Giriş Tarihi:	15.10.2025 09:59	Araç Çıkış Tarihi:	15.10.2025 10:45
Mersis No:	0309073518100001				

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
726	681	117	133
NM	NM	KW	km/h

Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
130	129	23	99,23
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	15.10.2025 10:45	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1426476	Araç Giriş Tarihi:	15.10.2025 09:59	Araç Çıkış Tarihi:	15.10.2025 10:45
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

15.10.2025
Arac:
Hyundai Tucson (TL) 1.6i 16V TGDi
Motor kodu:
GA4F
Uretim yili;
Kilometre durumu:
Lisans numarasi :
VIN:
TMAJ3812GLJ139286 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmis:
15.10.2025 10:17:49 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulamasi
Bilesen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
MCS Motor kontrolii Benzin (CAN)
ABS
ABS/ESP Anti blokaj sistemi (CAN)
Hava yastigi
Airbag (CAN)
Klima
AC Klima sistemi (CAN)
Konfor
SJB Smart Junction Box (CAN)
Konfor
BCM Arac elektrik sistemi kumanda unite...
Konfor
CM Gosterge panosu (CAN)
Sanziman
DCT Cift debriyajli sanziman (CAN)
Direksiyon
EPS elektromekanik servo direksiyon
Lastik basinci kontrolii
TPMS Lastik basinci kontrol sistemi (CAN)
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***9286 şasi nolu HYUNDAI TUCSON FL 1.6 T-GDI POWER EDITION DCT markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	15.10.2025 10:45	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-1426476	Araç Giriş Tarihi:	15.10.2025 09:59	Araç Çıkış Tarihi:	15.10.2025 10:45
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri

Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	15.10.2025 10:45	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-1426476	Araç Giriş Tarihi:	15.10.2025 09:59	Araç Çıkış Tarihi:	15.10.2025 10:45
Mersis No:	0309073518100001				

Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik

Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik

Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik

Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik

Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Vuruk

Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik

Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik

Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik

Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	15.10.2025 10:45	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/11
Rapor No:	06-01-1426476	Araç Giriş Tarihi:	15.10.2025 09:59	Araç Çıkış Tarihi:	15.10.2025 10:45
Mersis No:	0309073518100001				

Diğer

Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Noktasal Ezik

Tampon, arka, Spoyler > Deforme Olmuş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş

Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Notlar

Diğer notlar;
Sağ sol ön çamurluklarda ve motor kaputunda folyo olduğundan dolayı gözle boya kusur tespiti yapılamadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	15.10.2025 10:45	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1426476	Araç Giriş Tarihi:	15.10.2025 09:59	Araç Çıkış Tarihi:	15.10.2025 10:45
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilin de araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlemeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası