**Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi**

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapor Tarihi: | 01.09.2026 15:31 | Bayi No: | 0601 | Sayfa: | 1/12 |
| Rapor No: | 06-01-2516317 | Araç Giriş Tarihi: | 29.08.2026 10:12 | Araç Çıkış Tarihi: | 01.09.2026 15:31 |
| Mersis No: | 0309073518100001 | | | | |

# Full Plus Ekspertiz

# 06BKH593

Eksper / İmza

TSE-HYB

**06-HYB-8779**

**Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi**

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapor Tarihi: | 01.09.2026 15:31 | Bayi No: | 0601 | Sayfa: | 2/12 |
| Rapor No: | 06-01-2516317 | Araç Giriş Tarihi: | 29.08.2026 10:12 | Araç Çıkış Tarihi: | 01.09.2026 15:31 |
| Mersis No: | 0309073518100001 | | | | |

## Müşteri Bilgileri

| | |
|---|---|
| **Müşteri** | TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.<br>(PURSAKLAR) |

## Araç Bilgileri

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Plaka** | 06BKH593 | **Şanzıman Tipi** | Otomatik |
| **KM** | 122991 | **Yakıt Cinsi** | Dizel |
| **Şase** | JN1TCAT32U0123092 | **Motor Gücü** | 96 kw |
| **Motor Hacmi** | 1598cc | **Marka** | Nissan |
| **Rengi** | BEYAZ | **Model** | X-Trail |
| **İlk Tescil Tarihi** | 19-04-2019 | **Sonraki Muayene Tar.** | 23-10-2027 |
| **Model Yılı** | 2018 | **Araç Tipi** | SUV |
| **Ruhsat Sahibi** | TAN OTO | **Kapı Sayısı** | 5 Kapı |

**Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi**

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapor Tarihi: | 01.09.2026 15:31 | Bayi No: | 0601 | Sayfa: | 3/12 |
| Rapor No: | 06-01-2516317 | Araç Giriş Tarihi: | 29.08.2026 10:12 | Araç Çıkış Tarihi: | 01.09.2026 15:31 |
| Mersis No: | 0309073518100001 | | | | |

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)




**B: Boyalı** **B/2: Lokal Boyalı** **D: Değişmiş**

**Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi**

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapor Tarihi: | 01.09.2026 15:31 | Bayi No: | 0601 | Sayfa: | 4/12 |
| Rapor No: | 06-01-2516317 | Araç Giriş Tarihi: | 29.08.2026 10:12 | Araç Çıkış Tarihi: | 01.09.2026 15:31 |
| Mersis No: | 0309073518100001 | | | | |

## Kontrol Listesi

| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|---|---|---|

| | Durum | Notlar |
|---|---|---|
| Araç Kaporta Aksamı | | Dolu hasarı, Ezik ve çizikler mevcut. |
| Araç Koltukları Mekanizmaları | | |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri | | Kir, çizik ve deformeler mevcut |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri | | |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi | | |
| Silecekler | | |
| Elektrik ve Elektronik Aksam | | |
| Torpido ve Emniyet Kemerleri | | |
| Lastik ve Jantlar | | Jantlarda çizikler mevcut |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları | | |
| Yürür Aksam | | |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi | | |
| Şanzıman | | |
| Diferansiyel | | |
| Direksiyon Sistemi | | |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. ) | | |
| Park Sensörleri | | |
| Araç Altı | | |
| Akü | | |
| Klima | | |
| Cam ve Cam Düğmeleri | | Deforme |
| Kayışlar ve Rulmanlar | | |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular | | |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu | | |

**Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi**

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapor Tarihi: | 01.09.2026 15:31 | Bayi No: | 0601 | Sayfa: | 5/12 |
| Rapor No: | 06-01-2516317 | Araç Giriş Tarihi: | 29.08.2026 10:12 | Araç Çıkış Tarihi: | 01.09.2026 15:31 |
| Mersis No: | 0309073518100001 | | | | |

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN | ARKA |
|---|---|
| 2,3 m/km | -1,4 m/km |

**Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.**

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|---|---|---|---|
| 1. Aks | 77 | 78 | 1 |
| 2. Aks | 50 | 59 | 9 |




**Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.**
**Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.**

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|---|---|---|---|
| 1. Aks | 2.589 | 2.597 | 0 |
| 2. Aks | 1.734 | 1.838 | 5 |
| El Freni | 1.7755 | 1.7195 | 3 |

| Verimlilik |
|---|
| 53 |

**Sapma yüzdelikleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.**

## Lastikler

| Aks | Ebat | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip |
|---|---|---|---|---|
| Sol Ön | 225/60/18 | 104V | 5,3 mm | Kışlık |
| Sol Arka | 225/60/18 | 104V | 5,5 mm | Kışlık |
| Sağ Ön | 225/60/18 | 104V | 5,3 mm | Kışlık |
| Sağ Arka | 225/60/18 | 104V | 5,5 mm | Kışlık |

**Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi**

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapor Tarihi: | 01.09.2026 15:31 | Bayi No: | 0601 | Sayfa: | 6/12 |
| Rapor No: | 06-01-2516317 | Araç Giriş Tarihi: | 29.08.2026 10:12 | Araç Çıkış Tarihi: | 01.09.2026 15:31 |
| Mersis No: | 0309073518100001 | | | | |

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku | Teker Gücü | Test Hızı |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| NM | NM | KW | km/h |

| Ruhsat Verisi Güç | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç | Performans % |
|---|---|---|---|
| 96 | - | - | -- |
| KW | KW | KW | |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

**Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi**

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapor Tarihi: | 01.09.2026 15:31 | Bayi No: | 0601 | Sayfa: | 7/12 |
| Rapor No: | 06-01-2516317 | Araç Giriş Tarihi: | 29.08.2026 10:12 | Araç Çıkış Tarihi: | 01.09.2026 15:31 |
| Mersis No: | 0309073518100001 | | | | |

# OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

29.08.2026
Arac:
Nissan X-Trail 1.6 16V dCi (T32) 2WD
Motor kodu:
RO9M 410
Uretim yili;
14-18
Kilometre durumu:
Lisans numarasi :
VIN:
Test edilmis:
29.08.2026 10:14:47 /
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulamasi
Bilesen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Hata kodu P0380:
On isitma bujileri A
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu P0380:
On isitma bujileri A
Fonksiyon hatalidir.
Motor
Dizel CAN-UDS
Hata kodu P0657:
ANA ROLE
Elektrik devresinde kesinti vardir.
Hata kodu P0638:
GAZ KELEBEGI GOVDESI ECU'SU
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu P0560:
Motor elektronik kumanda linitesi
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hata kodu P0380:
ON KIZDIRMA SISTEMI
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu P0627:
YAKIT POMPASI A
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hata kodu P0071:
Dis dis hava sicaklik sensoriu A
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Fonksiyon hatalidir.
ABS
ABS/ESP CAN-UDS
Hata kodu U1002:
CAN-BUS
BOZUK ILETISIM
Hata kodu C1130:
MOTOR ECU'SUNDEN GELEN SINYAL
HATALI SINYAL
ABS
El freni CAN-UDS
Hata kodu C1BDO:
ELEKTRIKLI EL FRENININ MOTOR CIKISI
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hata kodu C1BDB:
Sag el freni aktuatord
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu C1BD5:
Guc kaynagi
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hava yastigi
Airbag UDS
Hata kodu B142A:
Guc kaynagi
ARIZALI GUC KAYNAGI
Klima
Klima sistemi HVAC UDS
Hata kodu B24A9:
Gunes isinlari yogunluk sensori
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hata kodu B24A1:
Klima kumanda Unitesi
ARIZALI GUC KAYNAGI
Givenlik
Serit takip kamerasi
Hata kodu C1B0O:
On kamera moduli
HATALI SINYAL FONKSIYONU
Hata kodu U1000:
CAN-Bus lizerinden iletisim
BOZUK ILETISIM
Givenlik
Radar CAN-UDS
Hata kodu C1A16:
LAZER MESAFE SENSORU
Yuva diski cizik/hasarhdir.
Hata kodu C1A17;
LAZER MESAFE SENSORU
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu U1000:
CAN-Bus lizerinden iletisim
BOZUK ILETISIM
Givenlik
Panoramik goriintii CAN
Hata kodu U1000:
CAN-BUS
Fonksiyon hatalidir.
Givenlik
Gateway
Givenlik
GW Araca erisim
Hata kodu U100001:
CAN-BUS
BOZUK ILETISIM
Givenlik
Siiriicii destek sistemi ADAS
Hata kodu C1A01;
Guc kaynagi
ELEKTRIK BESLEMESI ZAYIF
Hata kodu C1A04:
Surus dinamigi kontrolu elektronik kumanda linites
i
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu C1B0O:
On kamera moduli

# Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA



HATALI SINYAL FONKSIYONU
Hata kodu U1000:
CAN-BUS
BOZUK ILETISIM
Hata kodu C1A14:
Motor elektronik kumanda linitesi
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hata kodu U1502:
ILETISIM MESAFE KONTROLU VE MESAFE SENSORU
HATALI ILETISIM!
Hata kodu C1A26:
Elektronik kumandali fren sistemi modu
Mod mantiksizdir.
Givenlik
PARK ASISTANI
Hata kodu U1000:
CAN-BUS
BOZUK ILETISIM
Konfor
BCM UDS
Hata kodu B256200:
Arac elektrik sistemi kumanda initesi
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Cok dusiik besleme gerilimi.
Hata kodu B27DB00:
DIREKSIYON KILIT MODULU
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Konfor
IPDM UDS
Hata kodu B20BD:
AKUNUN ELEKTRIK AKIMI ICIN SENSOR
HATALI ISLEV/ARALIK DEVRESI
Hata kodu B20BE:
AKU SICAKLIGI SENSORU
Artl Kutbu/TOPRAK ile Kisa Devre/Kesinti
Konfor
Metrik/Amerikan takometre (gosterge ...
Konfor
Elektr. kontrollii bagaj kapagi CAN
Sanziman
CVT otomatik sanziman
SUspansiyon
Suspansiyon CAN-UDS
Direksiyon
EPS UDS
Ses/Video
Gorsel isitsel iletisim elektronik kumand...
Hata kodu U1000:
CAN-Bus lizerinden iletisim
BOZUK ILETISIM
Hata kodu U1217:
Bluetooth modiilii
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu U1263:
USB portu
Maksimum akim tiiketimi asildi.
Hata kodu U12B0:
Guc kaynagi
VOLTA] COK DUSUK
Lastik basinci kontrolii
Lastik basinci kontrolii CAN-UDS
Hata kodu C170900:
Lastik basinci sensorii 6n sag
Yanit vermeyen sensor.
Hata kodu C171000:
Lastik basinci sensorii arka sag

Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

**Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi**

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA



Yanit vermeyen sensor.

## Tramer Sorgulaması

| Hasar Tarihi | Hasar Parça Değişimi | Hasar Tanımı | Ağır Hasarlı Mı ? | Hasar Maliyeti | Hasar Maliyeti Kur Bilgisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2019 | | ERP-Çarpışma | Hayır | 11583.74 | TL |

**Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi**

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapor Tarihi: | 01.09.2026 15:31 | Bayi No: | 0601 | Sayfa: | 10/12 |
| Rapor No: | 06-01-2516317 | Araç Giriş Tarihi: | 29.08.2026 10:12 | Araç Çıkış Tarihi: | 01.09.2026 15:31 |
| Mersis No: | 0309073518100001 | | | | |

## Araç Resimleri

## Çizik

Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik

# Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapor Tarihi: | 01.09.2026 15:31 | Bayi No: | 0601 | Sayfa: | 11/12 |
| Rapor No: | 06-01-2516317 | Araç Giriş Tarihi: | 29.08.2026 10:12 | Araç Çıkış Tarihi: | 01.09.2026 15:31 |
| Mersis No: | 0309073518100001 | | | | |

## Diğer

Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Noktasal Ezik

Tampon, ön, Spoyler > Kırılmış

Tampon, ön, Ön tampon > Boyası Atmış

Tampon, ön, Ön tampon > Ayarsız

Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi

Kaporta, Kaporta > Dolu Hasarı

Kaporta, Kaporta > Dolu Hasarı




Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

## Notlar

**Lastik ile ilgili notlar;**
Lastik basınç uyarı ikaz lambası yanıyor
**Hasarlar ile ilgili notlar;**
Araç genelinde dolu hasarı izleri mevcut. Sağ arka kapı işlemli boya bağlantı cıvataları işlemli.
**Diğer notlar;**
Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO test yapılmadı.

**Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi**

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapor Tarihi: | 01.09.2026 15:31 | Bayi No: | 0601 | Sayfa: | 12/12 |
| Rapor No: | 06-01-2516317 | Araç Giriş Tarihi: | 29.08.2026 10:12 | Araç Çıkış Tarihi: | 01.09.2026 15:31 |
| Mersis No: | 0309073518100001 | | | | |

# Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilin de araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlemeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası