Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.10.2026 12:35	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/11
Rapor No:	06-01-1525602	Araç Giriş Tarihi:	01.10.2026 11:56	Araç Çıkış Tarihi:	01.10.2026 12:35
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz

06ACY743

Eksper / İmza

TSE-HYB

06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.10.2026 12:35	Bayi No:	0601	Sayfa:	2/11
Rapor No:	06-01-1525602	Araç Giriş Tarihi:	01.10.2026 11:56	Araç Çıkış Tarihi:	01.10.2026 12:35
Mersis No:	0309073518100001				

Müşteri Bilgileri

Müşteri	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD. (PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	06ACY743	**Şanzıman Tipi**	Manuel
KM	98586	**Yakıt Cinsi**	Dizel
Şase	VF3DD9HP0GJ814603	**Motor Gücü**	69 kw
Motor Hacmi	1560cc	**Marka**	Peugeot
Rengi	BEYAZ	**Model**	301
İlk Tescil Tarihi	05-12-2016	**Sonraki Muayene Tar.**	16-10-2027
Model Yılı	2016	**Araç Tipi**	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	**Kapı Sayısı**	4 Kapı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.10.2026 12:35	Bayi No:	0601	Sayfa:	3/11
Rapor No:	06-01-1525602	Araç Giriş Tarihi:	01.10.2026 11:56	Araç Çıkış Tarihi:	01.10.2026 12:35
Mersis No:	0309073518100001				

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı **B/2: Lokal Boyalı** **D: Değişmiş**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.10.2026 12:35	Bayi No:	0601	Sayfa:	4/11
Rapor No:	06-01-1525602	Araç Giriş Tarihi:	01.10.2026 11:56	Araç Çıkış Tarihi:	01.10.2026 12:35
Mersis No:	0309073518100001				

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		taş izi, Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deforme
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		baskı balata aşınma mevcut kullanıma devam edilebilir seviyede.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam ufak taş izleri.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.10.2026 12:35	Bayi No:	0601	Sayfa:	5/11
Rapor No:	06-01-1525602	Araç Giriş Tarihi:	01.10.2026 11:56	Araç Çıkış Tarihi:	01.10.2026 12:35
Mersis No:	0309073518100001				

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4,1 m/km	3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	77	80	3
2. Aks	44	60	16



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.4545	2.2415	8
2. Aks	0.507	0.4715	7
El Freni	0.7645	0.5125	32

Verimlilik
49

Sapma yüzdelikleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87V	5,3 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	87V	6,2 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	87V	5,3 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16	87V	6,2 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.10.2026 12:35	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/11
Rapor No:	06-01-1525602	Araç Giriş Tarihi:	01.10.2026 11:56	Araç Çıkış Tarihi:	01.10.2026 12:35
Mersis No:	0309073518100001				

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
393	353	60	124
NM	NM	KW	km/h

Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
69	70	11	100,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.10.2026 12:35	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1525602	Araç Giriş Tarihi:	01.10.2026 11:56	Araç Çıkış Tarihi:	01.10.2026 12:35
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

01.10.2026
Arac:
Peugeot 301 1.6 8V HDi 93
Motor kodu:
9HP (DV6DTED)
Uretim yili;
Kilometre durumu:
Lisans numarasi :
VIN:
VF3DD9HP0GJ814603 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmis:
01.10.2026 11:59:56 /
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulamasi
Bilesen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
EDC 17 C10
Hava yastigi
Hava yastigi (CAN)
Hata kodu U1802-81:
ARAC HIZI HAKKINDA BILGI
HATALI SINYAL
Konfor
Ana kumanda linitesi BSI (CAN)
Hata kodu U1F1B:
LIN-Bus
HATALI ILETISIM!
Hata kodu B162B:
Konfor CAN-Bus
ROLENIN ARIZALI KONTROL BESLEMESI!
Hata kodu B1163:
Plaka lambasi
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu B1138:
KISA FAR SOL
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hata kodu B1137:
KISA FAR SAG
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hata kodu B115F:
ON KABIN ISIGI
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu B1722:
Cift kilitleme
HATALI CIKIS SINYALI
Hata kodu B1418:
Suruci tarafi emniyet kemeri digmesi
MANTIKSIZ SINYAL
Hata kodu C1651:
Lastik havasi kontrol sistemi
HATALI SINYAL
Hata kodu U1F43:
HAVA YASTIGI ECU'SUYLE ILETISIM
BOZUK ILETISIM
Hata kodu U1F23:
Cok islevli ekran linitesi
ILETISIM YOK
Hata kodu U1F22:
PARK DESTEGIYLE CAN ILETISIMI
BOZUK ILETISIM
Hata kodu U1F25:
Gosterge panosuna CAN-Bus-baglanti
BOZUK ILETISIM
Konfor
Gosterge panosu grubu (CAN)
Direksiyon
Servo direksiyon
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
07.10.2023		ERP-Çarpma	Hayır	27713.06	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.10.2026 12:35	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-1525602	Araç Giriş Tarihi:	01.10.2026 11:56	Araç Çıkış Tarihi:	01.10.2026 12:35
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri

Çizik

Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik

Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik

Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.10.2026 12:35	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/11
Rapor No:	06-01-1525602	Araç Giriş Tarihi:	01.10.2026 11:56	Araç Çıkış Tarihi:	01.10.2026 12:35
Mersis No:	0309073518100001				

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Taş Izi

Kapı, sol arka, Kapıkolu > Kırılmış

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ayarsız

Arka bölüm, Arka sac/panel > Standart Dışı Onarım

Motor kaputu, Motor kaputu > Boyası Atmış

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Tampon, arka	Arka tampon - Çizik

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;
Sağ ve sol ön çamurluk bağlantı cıvataları boyası atmış. Arka saç panel ezik ve onarım mevcut.
Diğer notlar;
Motor kaputu koruma folyosu olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.10.2026 12:35	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1525602	Araç Giriş Tarihi:	01.10.2026 11:56	Araç Çıkış Tarihi:	01.10.2026 12:35
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilin de araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlemeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası