Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	28.09.2026 09:25	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/12
Rapor No:	06-01-1524296	Araç Giriş Tarihi:	25.09.2026 16:36	Araç Çıkış Tarihi:	28.09.2026 09:25
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz

06EJR796

Eksper / İmza

TSE-HYB

06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	28.09.2026 09:25	Bayi No:	0601	Sayfa:	2/12
Rapor No:	06-01-1524296	Araç Giriş Tarihi:	25.09.2026 16:36	Araç Çıkış Tarihi:	28.09.2026 09:25
Mersis No:	0309073518100001				

Müşteri Bilgileri

Müşteri	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD. (PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	06EJR796	**Şanzıman Tipi**	Otomatik
KM	72337	**Yakıt Cinsi**	Benzin
Şase	VF1RFB00372656854	**Motor Gücü**	103 kw
Motor Hacmi	1332cc	**Marka**	Renault
Rengi	GRİ	**Model**	Megane
İlk Tescil Tarihi	30-04-2024	**Sonraki Muayene Tar.**	22-03-2027
Model Yılı	2024	**Araç Tipi**	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	**Kapı Sayısı**	4 Kapı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	28.09.2026 09:25	Bayi No:	0601	Sayfa:	3/12
Rapor No:	06-01-1524296	Araç Giriş Tarihi:	25.09.2026 16:36	Araç Çıkış Tarihi:	28.09.2026 09:25
Mersis No:	0309073518100001				

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı **B/2: Lokal Boyalı** **D: Değişmiş**

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	28.09.2026 09:25	Bayi No:	0601	Sayfa:	4/12
Rapor No:	06-01-1524296	Araç Giriş Tarihi:	25.09.2026 16:36	Araç Çıkış Tarihi:	28.09.2026 09:25
Mersis No:	0309073518100001				

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		taş izi, Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deforme
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Arka balatalar aşınmış
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		akü değerleri görülemedi.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam ufak taş izleri.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	28.09.2026 09:25	Bayi No:	0601	Sayfa:	5/12
Rapor No:	06-01-1524296	Araç Giriş Tarihi:	25.09.2026 16:36	Araç Çıkış Tarihi:	28.09.2026 09:25
Mersis No:	0309073518100001				

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-4,1 m/km	3,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	78	2
2. Aks	65	44	21



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.297	1.3095	0
2. Aks	0.8725	0.872	0
El Freni	1.284	0.942	26

Verimlilik
32

Sapma yüzdelikleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/17	94Y	6,2 mm	Yazlık
Sol Arka	225/45/17	94Y	6,4 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/45/17	94Y	6,2 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/45/17	94Y	6,5 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	28.09.2026 09:25	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/12
Rapor No:	06-01-1524296	Araç Giriş Tarihi:	25.09.2026 16:36	Araç Çıkış Tarihi:	28.09.2026 09:25
Mersis No:	0309073518100001				

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h

Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
103	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	28.09.2026 09:25	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-1524296	Araç Giriş Tarihi:	25.09.2026 16:36	Araç Çıkış Tarihi:	28.09.2026 09:25
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

26.09.2026
Arac:
Renault Megane-1V 1.3 TCe 140
Motor kodu:
H5H-490
Uretim yili;
Kilometre durumu:
Lisans numarasi :
VIN:
VF1RFB00372656854 (kumanda Unitesinden okunan)
Test edilmis:
26.09.2026 12:30:46/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulamasi
Bilesen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Benzinli motor
Hata kodu DTC 009077:
Yakit basinci bilgisi
HATALI SINYAL FONKSIYONU
Hata kodu DTC 0226F1:
Gaz pedali konumu
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 16A487:
Radyo kumanda unitesine CAN-Bus
ILETISIM YOK
Hata kodu DTC 158B96:
Krank mili sensori
HATALI SINYAL
ABS
ABS/ESP (CAN)
Hata kodu DTC 508286:
Sanziman kumanda initesine CAN-Bus-baglanti
Eksik/hatali CAN sinyali.
Hata kodu DTC E14F87:
Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba glanti
ILETISIM YOK
Hata kodu DTC 508687:
Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba glanti
BOZUK ILETISIM
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu DTC 508686:
Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba glanti
BOZUK ILETISIM
Hata kodu DTC E15687:
Direksiyon acisi sensoriine CAN-Bus-baglanti
ILETISIM YOK
Hata kodu DTC 508387:
Direks. acl sen
HATALI SINYAL
Hata kodu DTC E15B87:
Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba glanti
ILETISIM YOK
Hata kodu DTC 50A07B:
Lastik havasi kontrol sistemi
En az 1 tekerlegin lastik basinci cok disuktiir.
Hata kodu DTC 50B264:
OTOMATIK EL FRENI ICIN IKAZ LAMBASI
Fonksiyon hatalidir.
ABS
Direksiyon acisi sensorii elektronik kum...
Hata kodu DTC E14E87;
Gosterge panosuna CAN-Bus-baglanti
BOZUK ILETISIM
Hava yastigi
Hava yastigi (CAN)
Konfor
UCH CAN
Hata kodu DTC AC2123:
Suruci tarafi emniyet kemeri digmesi
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hata kodu DTC AC9A11:
Fren lambasi
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hata kodu DTC DC0O00S8:
Yagmur/isik sensori
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hata kodu DTC AC7804:
ARIZA KODUNU GOZARDI EDIN
ARIZA KODU ARAC URETICISI TARAFINDAN BELIRTILMEMIS !
Hata kodu DTC AC7A04:
ARIZA KODUNU GOZARDI EDIN
ARIZA KODU ARAC URETICISI TARAFINDAN BELIRTILMEMIS !
Hata kodu DTC AC7E04:
ARIZA KODUNU GOZARDI EDIN
ARIZA KODU ARAC URETICISI TARAFINDAN BELIRTILMEMIS !
Hata kodu DTC AC8104:
ON KABIN ISIGI
Fonksiyon hatalidir.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu DTC DC0308:
ECU
FONKSIYON/ARIZALI DEVRE
Hata kodu DTC E15487:
Radyoya CAN-Bus/baglanti
BOZUK ILETISIM
Konfor
UPC CAN
Hata kodu DTC ADA172;
Klima kapaklari aktiiatord
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hata kodu DTC E15487:
Radyoya CAN-Bus/baglanti
BOZUK ILETISIM
Konfor
Gosterge panosu grubu OBD
Hata kodu DTC E15487:
Radyoya CAN-Bus/baglanti
BOZUK ILETISIM
Hata kodu DTC C19F87:

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

MULTIPLEKS AG
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 940815:
EMNIYET KEMERI UYARI LAMBASI
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hata kodu DTC 941614:
AKU VOLTAJI
HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI
Konfor
Anahtarsiz giris ve siiris moduli CAN
3*
Hata kodu DTC E14F87:
Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba
glanti
BOZUK ILETISIM
Hata kodu DTC E15B87:
Sigorta ve anahtarlama unitelerine CAN-Bus/baglant
i
BOZUK ILETISIM
Hata kodu DTC E15487:
Hirsizlik korumasi
CAN Gateway
Direksiyon
Servo direksiyon CAN
4*
Hata kodu DTC 009077:
Hata kodu DTC 0226F1:
Hata kodu DTC 16A487:
Hata kodu DTC 158B96:
Ses/Video
Multimedya araylizi CAN
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu DTC 9F3386:
Radyoya CAN-Bus/baglanti
BOZUK ILETISIM
Hata kodu DTC 9F3388:
Radyoya CAN-Bus/baglanti
BOZUK ILETISIM
Ses/Video
Navigasyon ile iletisim
Hata kodu DTC 930D11;
On sag hoparlor
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 930F11;
On sol hoparlor
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 930F12;
On sol hoparlor
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 931111:
Arka sol hoparlor
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 932812:
MIKROFON 1
HATALI GIRIS SINYALI
Hata kodu DTC 932913:
MIKROFON 2
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 93DD87:
Radyoya CAN-Bus/baglanti
BOZUK ILETISIM
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Tramer Sorgulaması

VF1RFB00372656854 şase nolu ve 06EJR796 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	28.09.2026 09:25	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/12
Rapor No:	06-01-1524296	Araç Giriş Tarihi:	25.09.2026 16:36	Araç Çıkış Tarihi:	28.09.2026 09:25
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri

Çizik

Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Vuruk

Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik

Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	28.09.2026 09:25	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/12
Rapor No:	06-01-1524296	Araç Giriş Tarihi:	25.09.2026 16:36	Araç Çıkış Tarihi:	28.09.2026 09:25
Mersis No:	0309073518100001				

Diğer

Farlar, Far camı, sol > Taş Izi

Farlar, Far camı, sağ > Taş Izi

Tampon, ön, Ön tampon ızgarası > Sabitlemesi Hatalı

Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Kapı, sol arka	Kapı, sol arka - Çizik
Döşemeler/Kapaklar	Döşemeler/Kapaklar - Deforme Olmuş

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;
Bagaj kapağı sol menteşe bağlantı cıvatasında işlem mevcut
Diğer notlar;
Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO test yapılamadı. Motor bölümü temizlenmiş.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	28.09.2026 09:25	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1524296	Araç Giriş Tarihi:	25.09.2026 16:36	Araç Çıkış Tarihi:	28.09.2026 09:25
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilin de araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlemeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası