Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

RAPOR X EKSPERTİZ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. D-Expert
Sancaktepe Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	16.09.2026 13:47	Bayi No:	3402	Sayfa:	1/9
Rapor No:	34-02-1521317	Araç Giriş Tarihi:	16.09.2026 13:32	Araç Çıkış Tarihi:	16.09.2026 13:47
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz

34BPU839

Eksper / İmza

TSE-HYB

34-HYB-24698

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

RAPOR X EKSPERTİZ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. D-Expert
Sancaktepe Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	16.09.2026 13:47	Bayi No:	3402	Sayfa:	2/9
Rapor No:	34-02-1521317	Araç Giriş Tarihi:	16.09.2026 13:32	Araç Çıkış Tarihi:	16.09.2026 13:47
Mersis No:	0309073518100001				

Müşteri Bilgileri

Müşteri	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	34BPU839	**Şanzıman Tipi**	Otomatik
KM	86650	**Yakıt Cinsi**	Benzin
Şase	NMTBE3BE10R046761	**Motor Gücü**	97 kw
Motor Hacmi	1598cc	**Marka**	Toyota
Rengi	GRİ	**Model**	Corolla
Sonraki Muayene Tar.	2026-12-21	**Model Yılı**	2020
Araç Tipi	Sedan	**Ruhsat Sahibi**	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı **B/2: Lokal Boyalı** **D: Değişmiş**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

RAPOR X EKSPERTİZ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. D-Expert
Sancaktepe Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	16.09.2026 13:47	Bayi No:	3402	Sayfa:	3/9
Rapor No:	34-02-1521317	Araç Giriş Tarihi:	16.09.2026 13:32	Araç Çıkış Tarihi:	16.09.2026 13:47
Mersis No:	0309073518100001				

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Araç genelinde ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kullanıma bağlı kir ve Deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

RAPOR X EKSPERTİZ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. D-Expert
Sancaktepe Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	16.09.2026 13:47	Bayi No:	3402	Sayfa:	4/9
Rapor No:	34-02-1521317	Araç Giriş Tarihi:	16.09.2026 13:32	Araç Çıkış Tarihi:	16.09.2026 13:47
Mersis No:	0309073518100001				

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1 m/km	-0,8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	92	91	1
2. Aks	88	87	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	244	248	1.5
2. Aks	256	251	2
El Freni	153	155	1.5

Verimlilik
87

Sapma yüzdelikleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	5 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	5 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

RAPOR X EKSPERTİZ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. D-Expert
Sancaktepe Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	16.09.2026 13:47	Bayi No:	3402	Sayfa:	5/9
Rapor No:	34-02-1521317	Araç Giriş Tarihi:	16.09.2026 13:32	Araç Çıkış Tarihi:	16.09.2026 13:47
Mersis No:	0309073518100001				

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h

Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
97	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

RAPOR X EKSPERTİZ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. D-Expert
Sancaktepe Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

OBD Genel Arıza Tarama

HELLA GUTMANN
16.09.2026
Araç: Toyota Corolla 1.6i 16V VM-i
Motor kodu: 1ZR-FAE
Üretim yılı: 13-18
Kilometre durumu
Lisans numarası :
VIN: NMTBE3BE10R046761 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 16.09.2026 13:39:45 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Motor ve ECT (0)
ABS ABS/VSC 0
Hava yastığı ZAE Airbag 0
Hava yastığı ZAE Airbag 0
Klima Klima 0
Konfor BCM Body Control Modul (0)
Konfor Hız kontrol sistemi (0)
Konfor Sürücü kapısı modülü 0
Konfor PDM yolcu kapısı modülü 0
Konfor RLDM arka sol kapı modülü 0
Konfor RRDM arka sağ kapı modülü 0
Hırsızlık koruması İmmobilizer 0
Hella Gutmann Solutions GmbH -1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
30.08.2026		KTT-Carpma	Hayır	0	TL
03.02.2026		ERP-Carpma	Hayır	14705	TL
16.05.2021		ERP-Dolu	Hayır	7668.48	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

RAPOR X EKSPERTİZ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. D-Expert
Sancaktepe Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	16.09.2026 13:47	Bayi No:	3402	Sayfa:	7/9
Rapor No:	34-02-1521317	Araç Giriş Tarihi:	16.09.2026 13:32	Araç Çıkış Tarihi:	16.09.2026 13:47
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri

Çizik

Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik

Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik

Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik

Diğer

Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik

Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Noktasal Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

RAPOR X EKSPERTİZ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. D-Expert
Sancaktepe Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;
Araç genelinde kuş pisliği yanıkları mevcut. Araçta genelinde dolu onarımı mevcut. Araç kirli geldiğinden dolayı detaylı kaporta kontrolü yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

RAPOR X EKSPERTİZ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. D-Expert
Sancaktepe Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	16.09.2026 13:47	Bayi No:	3402	Sayfa:	9/9
Rapor No:	34-02-1521317	Araç Giriş Tarihi:	16.09.2026 13:32	Araç Çıkış Tarihi:	16.09.2026 13:47
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilin de araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlemeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası