Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.09.2026 09:57	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/12
Rapor No:	06-01-1523885	Araç Giriş Tarihi:	24.09.2026 15:36	Araç Çıkış Tarihi:	25.09.2026 09:57
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz

11ABA809

Eksper / İmza

TSE-HYB

06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.09.2026 09:57	Bayi No:	0601	Sayfa:	2/12
Rapor No:	06-01-1523885	Araç Giriş Tarihi:	24.09.2026 15:36	Araç Çıkış Tarihi:	25.09.2026 09:57
Mersis No:	0309073518100001				

Müşteri Bilgileri

Müşteri	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD. (PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	11ABA809	**Şanzıman Tipi**	Manuel
KM	143083	**Yakıt Cinsi**	Dizel
Şase	WVWZZZ3CZGE158752	**Motor Gücü**	88 kw
Marka	Volkswagen	**Motor Hacmi**	1598cc
Rengi	BEYAZ	**Model**	Passat
İlk Tescil Tarihi	25-03-2016	**Sonraki Muayene Tar.**	25-02-2027
Model Yılı	2016	**Araç Tipi**	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	**Kapı Sayısı**	4 Kapı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.09.2026 09:57	Bayi No:	0601	Sayfa:	3/12
Rapor No:	06-01-1523885	Araç Giriş Tarihi:	24.09.2026 15:36	Araç Çıkış Tarihi:	25.09.2026 09:57
Mersis No:	0309073518100001				

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı **B/2: Lokal Boyalı** **D: Değişmiş**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.09.2026 09:57	Bayi No:	0601	Sayfa:	4/12
Rapor No:	06-01-1523885	Araç Giriş Tarihi:	24.09.2026 15:36	Araç Çıkış Tarihi:	25.09.2026 09:57
Mersis No:	0309073518100001				

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Standart dışı onarım, taş izi, Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Ön amortisör körüğü yağ kaçağı.
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Terletme mevcut
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Alt koruma muhafazası hasarlı
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		ön cam taş izi. sol kapı ön cam açma tuşları çalışması hatalı
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.09.2026 09:57	Bayi No:	0601	Sayfa:	5/12
Rapor No:	06-01-1523885	Araç Giriş Tarihi:	24.09.2026 15:36	Araç Çıkış Tarihi:	25.09.2026 09:57
Mersis No:	0309073518100001				

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.1 m/km	4.5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	60	66	6
2. Aks	63	65	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.848	1.902	2
2. Aks	1.076	1.335	19
El Freni	1.8315	1.3225	27

Verimlilik
42

Sapma yüzdelikleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/60/16	99V	6,5 mm	Yazlık
Sol Arka	215/60/16	99V	6,9 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/60/16	99V	6,5 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/60/16	99V	6,9 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.09.2026 09:57	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/12
Rapor No:	06-01-1523885	Araç Giriş Tarihi:	24.09.2026 15:36	Araç Çıkış Tarihi:	25.09.2026 09:57
Mersis No:	0309073518100001				

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
377	325	69	155
NM	NM	KW	km/h

Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
88	86	15	97,73
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.09.2026 09:57	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-1523885	Araç Giriş Tarihi:	24.09.2026 15:36	Araç Çıkış Tarihi:	25.09.2026 09:57
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

24.09.2026
Arac:
Volkswagen Passat 1.6 16V TDI BlueMotion
Motor kodu:
DCXA
Uretim yili;
14-18
Kilometre durumu:
143083
Lisans numarasi :
VIN:
WVW7Z7773CZGE158752 (kumanda Unitesinden okunan)
Test edilmis:
24.09.2026 15:39:58 /
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulamasi
Bilesen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Motor elektronigi I
Hata kodu 28253:
Sogutma sivisi pompasi 3
CALISTIRILMASI ZOR VEYA BLOKE
ABS
Fren elektronigi
Hata kodu 16401:
Lastik basinci uyarisi
UYARI GOSTERGESI AKTIF
Hava yastigi
Hava yastigi
Klima
A/C/kalorifer
Hata kodu 1048835:
Motor ECU'siinden dolayi islevsel kisitlama
Aktif sinirlama.
Givenlik
PARK ASISTANI
Konfor
Arac elektrik sistemi 1
Hata kodu 204290:
Uzaktan kumanda anahtari 1
VOLTA] COK DUSUK
Hata kodu 204546:
Uzaktan kumandali anahtar 2
VOLTA] COK DUSUK
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Konfor
Gosterge grubu
Konfor
Suruci kapisi elektronik
Konfor
On sag koltuk kapisi elektronik
Konfor
Diyagnoz arabirimi bus
Hata kodu 66052:
Infotainment CAN-Bus
BOZUK ILETISIM
Hirsizlik korumasi
Erisim ve start sistemi arayiizii
Hata kodu 1074440:
Atesleme/kontak salteri
MANTIKSIZ ILETISIM SINYALI
Hata kodu 1074442:
Immobilizer kumanda Unitesi
Terminal serbest birakma hatalidir.
Direksiyon
Direksiyon asistani
Direksiyon
Direksiyon siitunu modiilii
Direksiyon
Elektronik direksiyon kilidi
Ses/Video
Bilgi elektronigi
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
22.07.2017		ERP-Çarpışma	Hayır	2552.21	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.09.2026 09:57	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-1523885	Araç Giriş Tarihi:	24.09.2026 15:36	Araç Çıkış Tarihi:	25.09.2026 09:57
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri

Çizik

Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.09.2026 09:57	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/12
Rapor No:	06-01-1523885	Araç Giriş Tarihi:	24.09.2026 15:36	Araç Çıkış Tarihi:	25.09.2026 09:57
Mersis No:	0309073518100001				

Pano/Göstergeler, Pano, orta > Deforme Olmuş

Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş

Tavan, Tavan > Noktasal Ezik

Motor, Alt muhafaza > Hasarlı

Kaporta, Muhafaza, orta > Hasarlı

Ön aks, Amortisör, ön sol > Yağ Kaçagı

Ön aks, Amortisör, ön sağ > Yağ Kaçagı

Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Standart Dışı Onarım

Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik

Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Standart Dışı Onarım

Motor kaputu, Motor kaputu > Dolu Hasarı

Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Standart Dışı Onarım

Motor kaputu, Motor kaputu > Standart Dışı Onarım



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Döşemeler/Kapaklar	Döşemeler/Kapaklar - Deforme Olmuş
Direksiyon sistemi	Direksiyon simidi - Deforme Olmuş
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;
Sağ kılıç sacı ucu küçük ezik. Sol arka kapı bağlantı cıvataları işlemli. Araçta dolu hasarı izleri mevcut. Araçta standart dışı onarım göçük düzeltme işlemi izleri mevcut.
Diğer notlar;
Araç Start-Stop (Motor Çalıştırma) butonu komutları geç algılıyor; sistemin kontrolü önerilir. Direksiyon simidinde kılıf olduğunda kusur tespiti yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.09.2026 09:57	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1523885	Araç Giriş Tarihi:	24.09.2026 15:36	Araç Çıkış Tarihi:	25.09.2026 09:57
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilin de araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlemeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası