

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.10.2025 14:44
Rapor No: 06-01-2423021
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.10.2025 13:58

Sayfa: 1/13
Araç Çıkış Tarihi: 03.10.2025 14:44

Full Plus Ekspertiz



06EAL392



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.10.2025 14:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-2423021 Araç Giriş Tarihi: 03.10.2025 13:58 Araç Çıkış Tarihi: 03.10.2025 14:44
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	06EAL392	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	90283	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZARNASCS9N3036714	Motor Gücü	96 kw
Marka	Alfa Romeo	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	KIRMIZI	Model	Tonale
İlk Tescil Tarihi	28-09-2023	Sonraki Muayene Tar.	18-05-2026
Model Yılı	2023	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.10.2025 14:44
Rapor No: 06-01-2423021
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.10.2025 13:58

Sayfa: 3/13
Araç Çıkış Tarihi: 03.10.2025 14:44

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.10.2025 14:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-2423021 Araç Giriş Tarihi: 03.10.2025 13:58 Araç Çıkış Tarihi: 03.10.2025 14:44
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler, çizikler ve taş izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizikler, deformeler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.10.2025 14:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-2423021 Araç Giriş Tarihi: 03.10.2025 13:58 Araç Çıkış Tarihi: 03.10.2025 14:44
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3,2 m/km	1,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	79	81	2
2. Aks	57	54	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	350	340	3
2. Aks	1.3325	1.2835	3
El Freni	290	282	3

Verimlilik

18

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/50/18	97W	2,18 mm	Yazlık
Sol Arka	235/50/18	97W	2,67 mm	Yazlık
Sağ Ön	235/50/18	97W	2,08 mm	Yazlık
Sağ Arka	235/50/18	97W	2,74 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.10.2025 14:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/13
Rapor No: 06-01-2423021 Araç Giriş Tarihi: 03.10.2025 13:58 Araç Çıkış Tarihi: 03.10.2025 14:44
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.10.2025 14:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/13
Rapor No: 06-01-2423021 Araç Giriş Tarihi: 03.10.2025 13:58 Araç Çıkış Tarihi: 03.10.2025 14:44
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

03.10.2025

Arac:

Alfa Romeo Tonale 1.5i 16V TCT

Motor kodu:

46 34 78 12

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

ZARNASC59N3036714 (kumanda Initesinden okunan)

Test edilmiş:

03.10.2025 14:16:51 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

ABS

ABS/ESC

Hata kodu C1433-86:

Hava yastigi

Hava yastigi

Klima

Otomatik klima kontrol sistemi

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu B1007-02:

Hata kodu

Hata kodu heniz belgelenmedi.

Konfor

Arac elektrik sistemi kumanda unitesi

Hata kodu B1000-44:

ECU

Dahili hata.

Hata kodu B1044-71:

Hata kodu B1A10-96:

Anahtarsiz giris sistemi vericisi 1

DUSUK AKU VOLTAJI

Konfor

Giivenlik Gateway Modu

Konfor

UYARLANABILIR HIZ KONTROLU

Hata kodu C1200-16:

AKU VOLTAJI

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hata kodu C144A-86:

Arac hizi sinyali

HATALI SINYAL

Hata kodu C2129-16:

ECU

ARIZALI ECU DAHILI GUC KAYNAGI!

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu C1409-97:

RADAR SENSORU

SENSOR KIRLENMIS VEYA ARIZALI!

Konfor

eCall modilii

Konfor

Bagaj kapagi modili

Konfor

PARK ASISTANI

Hata kodu B210C-16:

AKU VOLTAJI

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu B1000-96:

Parktronic sistemi kontrol tinitesi

Fonksiyon hatalidir.

Konfor

Adaptif on 1Stk modiliiit Automotive Lighting

Konfor

Seritte kalma yardimcisi

Hata kodu C14A5-92:

RADAR SENSORU

SENSOR KIRLENMIS VEYA ARIZALI!

Hata kodu C1409-97:

RADAR

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu C1436-86:

El freni

Fonksiyon hatalidir.

Sanziman

Cift debriyajli sanziman

Hata kodu P1CBA-00:

Sanziman

Vites secme kolu modilii

Direksiyon

Servo direksiyon

Hata kodu C2129-16:

AKU VOLTAJI

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu C2210-4B:

Servo direksiyon

Cok yuksek sicaklik

Ses/Video

Infotainment arabirim modilii

Hata kodu U0140-00:

Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba
glanti

ILETISIM YOK

Hata kodu U1202-00:

Ses/Video

Infotainment elektronik kumanda iinitesi

Hata kodu U0184-00:

Radyoya CAN-Bus/baglanti

BOZUK ILETISIM

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.10.2025 14:44	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/13
Rapor No:	06-01-2423021	Araç Giriş Tarihi:	03.10.2025 13:58	Araç Çıkış Tarihi:	03.10.2025 14:44
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***6714 şasi nolu ALFA ROMEO TONALE TI 1.6 DIESEL 130 DCT markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.10.2025 14:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/13
Rapor No: 06-01-2423021 Araç Giriş Tarihi: 03.10.2025 13:58 Araç Çıkış Tarihi: 03.10.2025 14:44
Mersis No: 0309073518100001

Araç Resimleri




Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel plastiği, sol > Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel plastiği, sol > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Çamurluk, sağ, Nikelaj, ızgara > Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel plastiği, sağ > Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel plastiği, sağ > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.10.2025 14:44
Rapor No: 06-01-2423021
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.10.2025 13:58


Sayfa: 10/13
Araç Çıkış Tarihi: 03.10.2025 14:44



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Nikelaj > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.10.2025 14:44
Rapor No: 06-01-2423021
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.10.2025 13:58

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 03.10.2025 14:44



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Taş Izi



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Taş Izi



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Taş Izi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi




Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.10.2025 14:44	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/13
Rapor No:	06-01-2423021	Araç Giriş Tarihi:	03.10.2025 13:58	Araç Çıkış Tarihi:	03.10.2025 14:44
Mersis No:	0309073518100001				



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.10.2025 14:44	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-2423021	Araç Giriş Tarihi:	03.10.2025 13:58	Araç Çıkış Tarihi:	03.10.2025 14:44
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası