

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.06.2026 14:26
Rapor No: 06-01-1497103
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.06.2026 13:24

Sayfa: 1/12
Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2026 14:26

Full Plus Ekspertiz



34DCU965



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.06.2026 14:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1497103 Araç Giriş Tarihi: 20.06.2026 13:24 Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2026 14:26
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	34DCU965	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	218190	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WAUZZZF42LN015387	Motor Gücü	140 kw
Marka	Audi	Motor Hacmi	1968cc
Rengi	GRİ	Model	A4
İlk Tescil Tarihi	04-08-2020	Sonraki Muayene Tar.	28-06-2027
Model Yılı	2020	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.06.2026 14:26
Rapor No: 06-01-1497103
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.06.2026 13:24

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2026 14:26

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.06.2026 14:26
Rapor No: 06-01-1497103
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.06.2026 13:24

Sayfa: 4/12
Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2026 14:26

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Taş izi, standart dışı onarım , Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kir ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Hasar mevcut.
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	BAKIM GEREKLİ	Terletme mevcut. Enjektör hafif sesli çalışıyor,
Şanzıman	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Yağ kaçağı mevcut
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	BAKIM GEREKLİ	Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	BAKIM GEREKLİ	Taş izi mevcut
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.06.2026 14:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1497103 Araç Giriş Tarihi: 20.06.2026 13:24 Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2026 14:26
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3,9 m/km	3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	72	70	2
2. Aks	75	60	15



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.6405	1.798	8
2. Aks	1.372	1.566	12
El Freni	1.731	1.6955	2

Verimlilik

54

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/50/17	98Y	5,4 mm	Yazlık
Sol Arka	225/50/17	98Y	5,8 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/50/17	98Y	5,4 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/50/17	98Y	5,8 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.06.2026 14:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1497103 Araç Giriş Tarihi: 20.06.2026 13:24 Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2026 14:26
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
140	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.06.2026 14:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1497103 Araç Giriş Tarihi: 20.06.2026 13:24 Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2026 14:26
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;
20.06.2026
Arac:
Audi A4 2.0 16V TDI Allroad Quattro
Motor kodu:
DESA
Üretim yılı;
16-18
Kilometre durumu:
218190
Lisans numarası :
VIN:
WAUZZZF42LN015387 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmiş:
20.06.2026 13:27:41/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Motor elektronikleri
Motor
Katki maddesi dozajlama sistemi
ABS
Fren elektronikleri
Hava yastığı
Hava yastığı
Hava yastığı
Acil çağrı sistemi/Telematik sistemi
Klima
A/C/kalorifer
Güvenlik
On kamera sistemi
Güvenlik
Arka görüş/çevre kamera sistemi
Konfor
Konfor ana modülleri
Konfor
Diagnostik arabirimi bus
Hata kodu 131687:
TELEMATİK ECU
HATALI İLETİSİM!
Hata kodu 8978692
Etkinleştirilebilir fonksiyonlar
YANLIŞ KONFIGURASYON
Hata kodu 16711952:
Ethernet bağlantısı
Adresleme hatalıdır.
Konfor
Arac elektrik sistemi 1
Konfor
Gösterge grubu
Konfor
Isık kontrolü sol 2
Konfor
Isık kontrolü sağ 2
Konfor

Suruç kapısı elektronik
Konfor
Yolcu kapısı elektronikleri
Konfor
Sürgülü tavan
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Konfor
Mobil uc cihazlar için şarj cihazı 1
Sanziman
Sanziman elektronikleri
Sanziman
Vites seçme kolu elektronik
Direksiyon
Direksiyon asistanı
Direksiyon
Direksiyon siitunu modülleri
Ses/Video
Bilgi elektronikleri
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.06.2026 14:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-1497103 Araç Giriş Tarihi: 20.06.2026 13:24 Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2026 14:26
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

WAUZZZF42LN015387 şase nolu ve 34DCU965 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.06.2026 14:26
Rapor No: 06-01-1497103
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.06.2026 13:24

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2026 14:26

Araç Resimleri



Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel plastiği, sağ > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.06.2026 14:26
Rapor No: 06-01-1497103
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.06.2026 13:24

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2026 14:26

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Vuruk



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik

Diğer



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Arka aks, Aksgövdesi, arka > Onaysız



Arka aks, Aksgövdesi, arka > Onaysız



Arka aks, Aksgövdesi, arka > Onaysız



Arka aks, Aksgövdesi, arka > Onaysız



Tampon, ön, Ön tampon > Sabitlemesi Hatalı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Standart Dışı Onarım



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.06.2026 14:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-1497103 Araç Giriş Tarihi: 20.06.2026 13:24 Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2026 14:26
Mersis No: 0309073518100001

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Direksiyon sistemi	Direksiyon simidi - Deforme Olmuş
Döşemeler/Kapaklar	Döşemeler/Kapaklar - Deforme Olmuş
Döşemeler/Kapaklar	Döşemeler/Kapaklar - Kirlenmiş

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Hafif dolu hasar izleri mevcut

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılmadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.06.2026 14:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/12
Rapor No: 06-01-1497103 Araç Giriş Tarihi: 20.06.2026 13:24 Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2026 14:26
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası