

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@dexpert.com.tr
0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.07.2025 11:31

Rapor No: 06-01-1391680

Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601

Araç Giriş Tarihi: 05.07.2025 10:46

Sayfa: 1/11

Araç Çıkış Tarihi: 05.07.2025 11:31

Full Plus Ekspertiz



06GMB89

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@dexpert.com.tr
0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.07.2025 11:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1391680 Araç Giriş Tarihi: 05.07.2025 10:46 Araç Çıkış Tarihi: 05.07.2025 11:31
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	06GMB89	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	154451	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WBA1R510XHV757831	Motor Gücü	100 kw
Motor Hacmi	1499cc	Marka	BMW
Rengi	BEYAZ	Model	1 Serisi
Sonraki Muayene Tar.	2025-12-22	Model Yılı	2016
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@dexpert.com.tr
0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.07.2025 11:31
Rapor No: 06-01-1391680
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.07.2025 10:46

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 05.07.2025 11:31

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik ve rötüşler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deforme ve kir mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpid ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Ön arka amortisörlerde hasar ve yağ kaçağı mevcut.
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ karterinde yağ kaçağı mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılmadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@dexpert.com.tr
0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.07.2025 11:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1391680 Araç Giriş Tarihi: 05.07.2025 10:46 Araç Çıkış Tarihi: 05.07.2025 11:31
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2 m/km	0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	133	153	20
2. Aks	143	167	24



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	174	189	8
2. Aks	168	193	13
El Freni	165	149	9.5

Verimlilik

39

Sapma yüzdelikleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91W	7,49 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91W	7,62 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91W	7,39 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91W	7,56 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@dexpert.com.tr
0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.07.2025 11:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1391680 Araç Giriş Tarihi: 05.07.2025 10:46 Araç Çıkış Tarihi: 05.07.2025 11:31
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
100	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@dexpert.com.tr
0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	05.07.2025 11:31	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/11
Rapor No:	06-01-1391680	Araç Giriş Tarihi:	05.07.2025 10:46	Araç Çıkış Tarihi:	05.07.2025 11:31
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

| mega macs PC

05.07.2025

Arac:

BMW 118i F21

Motor kodu:

B38 B15 A

Uretim yili;

15-19

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

WBA1R510XHV757831 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

05.07.2025 11:22:48 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

Motor

DME Motor kumanda linitesi

Hata kodu DTC 160504:

Karter hava tahliye ısıtıcısı

Elektrik devresinde kesinti vardır.

ABS

DSC Siiris dinamigi kontrolü

Hava yastığı

ACSM Hava yastığı kumanda Ünitesi

Klima

IHKA Klima kumanda linitesi

Konfor

KOMBI Gosterge panosu

Konfor

ZGM Merkezi Gateway kumanda linitesi

Konfor

ICM Siiris dinamigi kontrolü kumanda ...

Konfor

FEM On arac elektrik sistemi kumanda ii...

Hata kodu DTC 8040A9:

Start/stop butonu hall sensörü

Hatalı işlem nedeniyle iptal edildi.

Konfor

REM arka elektronik modüllü

Konfor

FZD Siirgulia tavan kumanda uÜnitesi

Konfor

CON Bilgi-eglençe kontrol Ünitesi

Konfor

TRSVK Panoramik kamera

Konfor

FLE-L Sol far elektronik

Konfor

FLE-R Sağ far elektronik

Sanziman

EGS Sanziman kumanda linitesi

Sanziman

GWS Vites salteri kumanda linitesi

Direksiyon

EPS servo direksiyon kumanda linitesi

Ses/Video

CIC Bilgi-eglençe kumanda ünitesi

Ses/Video

CBX-eCall Acil çağrı modüllü

Hella Gutmann Solutions GmbH

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@dexpert.com.tr
0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.07.2025 11:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1391680 Araç Giriş Tarihi: 05.07.2025 10:46 Araç Çıkış Tarihi: 05.07.2025 11:31
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
09.08.2023		Çarpışma	Hayır	22415.61	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@dexpert.com.tr
0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.07.2025 11:31
Rapor No: 06-01-1391680
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.07.2025 10:46

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 05.07.2025 11:31

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@dexpert.com.tr
0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.07.2025 11:31
Rapor No: 06-01-1391680
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.07.2025 10:46

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 05.07.2025 11:31

Vuruk



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik

Diğer



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Ön aks, Amortisör körüğü, sağ > Hasarlı



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel plastiği, sağ > Yüzeysel Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Arka aks, Amortisör körüğü, sağ > Hasarlı



Arka aks, Amortisör körüğü, sol > Hasarlı



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Noktasal Ezik



Ön aks, Amortisör, ön sol > Yağ Kaçağı



Ön aks, Amortisör körüğü, sol > Hasarlı



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah. Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@dexpert.com.tr
0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	05.07.2025 11:31	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/11
Rapor No:	06-01-1391680	Araç Giriş Tarihi:	05.07.2025 10:46	Araç Çıkış Tarihi:	05.07.2025 11:31
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Diğer notlar;

Motor kaputunda koruma folyosu olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılamadı Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@dexpert.com.tr
0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	05.07.2025 11:31	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1391680	Araç Giriş Tarihi:	05.07.2025 10:46	Araç Çıkış Tarihi:	05.07.2025 11:31
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası