

Dođuř D-Expert Ekspertiz ve Danıřmanlık A.ř D-Expert Ankara řubesi
Bahekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.02.2024 14:42
Rapor No: 06-01-1234030
Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 23.02.2024 16:34

Sayfa: 1/10
Ara ıkıř Tarihi: 23.02.2024 14:42

Full Plus Ekspertiz



06DDF086

Eksper / İmza



06-HYB-6005


Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.02.2024 14:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1234030 Araç Giriş Tarihi: 23.02.2024 16:34 Araç Çıkış Tarihi: 23.02.2024 14:42
Mersis No: 0882032172700011

Araç Bilgileri

Plaka	06DDF086	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	132028	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WBAPF1100BA959264	Motor Gücü	85 kw
Ruhsat Motor No	B4481932	Motor Hacmi	1596cc
Marka	BMW	Rengi	SİYAH
Model	3 Serisi	İlk Tescil Tarihi	03-06-2011
Sonraki Muayene Tar.	10-06-2024	Model Yılı	2011
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Deđişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Deđişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.02.2024 14:42
Rapor No: 06-01-1234030
Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.02.2024 16:34

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 23.02.2024 14:42

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Araç kirli olduğu için göz ile boya kontrolü yapılmadı .
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Koltuk kılıfları kirlenmiş.
Araç İç Donanımı	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	Jantlarda deformasyon mevcut.
Fren Sistemi	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.02.2024 14:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1234030 Araç Giriş Tarihi: 23.02.2024 16:34 Araç Çıkış Tarihi: 23.02.2024 14:42
Mersis No: 0882032172700011


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1 m/km	3.7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	72	65	7
2. Aks	67	65	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	124	127	2
2. Aks	162	164	2
El Freni	112	101	10

Verimlilik

41

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/16	97H	7,68 mm	Kışlık
Sol Arka	215/55/16	97H	7,74 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/55/16	97H	7,92 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/55/16	97H	7,75 mm	Kışlık

Doğu D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.02.2024 14:42
Rapor No: 06-01-1234030
Mersis No: 0882032172700011


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.02.2024 16:34

Sayfa: 5/10
Araç Çıkış Tarihi: 23.02.2024 14:42

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 139 NM	Teker Torku 105,11 NM	Teker Gücü 48 KW	Test Hızı 127 km/h
Ruhsat Verisi Güç 85 KW	Test Sonucu Güç 72,6 KW	Kayıp Güç 16,61 KW	Performans % 85,41

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.02.2024 14:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1234030 Araç Giriş Tarihi: 23.02.2024 16:34 Araç Çıkış Tarihi: 23.02.2024 14:42
Mersis No: 0882032172700011

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

SesNideo Audio Gateway OBD OO
Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

16.02.2024
Araç: BMW 316i E90
Motor kodu: N45 816 A
Üretim yılı: 05—07
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: WBAPF110OBA959264 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş: 23.02.2024 14:04:40 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Bosch MEV9.2 OBD 1

Hata kodu DTC 2868:
Hava kütle ölçer
MANTIKSIZ SİNYAL

ABS DSC Sürüş dinamiği kontrolü 0
Hava yastığı AB Hava yastığı 0
Klima IHKA Klima kumanda ünitesi 0

Konfor KOMBI Gösterge panosu 0
Konfor JBE araç elektrik sistemi kumanda ünitesi 2
0
Konfor FRM Ön araç elektrik sistemi kumanda ü... 0

Konfor CID Bilgi-eğlence ekranı 2

Hata kodu DTC A468:
MERKEZİ BİLGİ EKRANI
ARIZALI VERİ HATTI

Hata kodu DTC A46D:
MERKEZİ BİLGİ EKRANI
MOST halkasının sıfırlanmasında arıza
Konfor PDC Park asistanı 0
Konfor RLSS Yağmur/Işık sensörü 0
Konfor CON Bilgi-eğlence kontrol ünitesi 1

Hata kodu DTC E2C7:
ŞAŞI CAN-BUS
BOZUKİLETİŞİM

Konfor FZD Sürgülü tavan kumanda ünitesi 2
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Hata kodu DTC A092:
Yatırılabilir/kaydırılabilir açılırtavan
HATALI STAN DARDİZASYO NI

Hata kodu DTC A670:
Nem sensörü
Fonksiyon hatalıdır.
Şanzıman EGS/SMG/DKG şanzıman kumanda ünitesi 0

Hırsızlık koruması CAS sürüş yetkilendirme modülü
SesNideo Kontrol yüzeyi OBD

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.02.2024 14:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1234030 Araç Giriş Tarihi: 23.02.2024 16:34 Araç Çıkış Tarihi: 23.02.2024 14:42
Mersis No: 0882032172700011

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Deđiřimi	Hasar Tanımı	Ađır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
19.01.2012		Carpma	Hayır	0	TL

D-Expert Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.02.2024 14:42
Rapor No: 06-01-1234030
Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.02.2024 16:34

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 23.02.2024 14:42

Araç Resimleri



Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

D-Expert Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.02.2024 14:42
Rapor No: 06-01-1234030
Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.02.2024 16:34

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 23.02.2024 14:42

Vuruk



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik




Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik

Diđer



Camlar, Arka cam fitili > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motor, Yağ karteri > Sızdırıyor



Farlar, Far camı, sağ > Solmuş



Farlar, Far camı, sol > Solmuş



Arka lambalar, Arka lambalar, sol > Kırılmış

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.02.2024 14:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-1234030 Araç Giriş Tarihi: 23.02.2024 16:34 Araç Çıkış Tarihi: 23.02.2024 14:42
Mersis No: 0882032172700011

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Dođuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Dođuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Dođuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Dođuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Dođuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası