

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.02.2026 15:21  
Rapor No: 06-01-1466104  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 24.02.2026 13:44

Sayfa: 1/11  
Araç Çıkış Tarihi: 24.02.2026 15:21

# Full Plus Ekspertiz



## 34ATS28



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.02.2026 15:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-1466104 Araç Giriş Tarihi: 24.02.2026 13:44 Araç Çıkış Tarihi: 24.02.2026 15:21  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

**Müşteri** TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK  
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

## Araç Bilgileri

|                   |                   |                      |            |
|-------------------|-------------------|----------------------|------------|
| Plaka             | 34ATS28           | Şanzıman Tipi        | Otomatik   |
| KM                | 37201             | Yakıt Cinsi          | Benzin     |
| Şase              | LVTDB21B8PD424826 | Motor Gücü           | 135 kw     |
| Motor Hacmi       | 1598cc            | Marka                | Chery      |
| Rengi             | SİYAH             | Model                | Tiggo8Pro  |
| İlk Tescil Tarihi | 21-07-2023        | Sonraki Muayene Tar. | 15-05-2023 |
| Model Yılı        | 2023              | Araç Tipi            | SUV        |
| Ruhsat Sahibi     | TAN OTO           | Kapı Sayısı          | 5 Kapı     |


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.02.2026 15:21  
Rapor No: 06-01-1466104  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 24.02.2026 13:44

Sayfa: 3/11  
Araç Çıkış Tarihi: 24.02.2026 15:21

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.02.2026 15:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11  
Rapor No: 06-01-1466104 Araç Giriş Tarihi: 24.02.2026 13:44 Araç Çıkış Tarihi: 24.02.2026 15:21  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                               | Durum | Notlar                                                             |
|-----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                           |       | Ezik ve çizikler mevcut. Sol marşbiyel basamağı bağlantısı hasarlı |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 |       |                                                                    |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       |       | Kir ve çizik mevcut                                                |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri |       |                                                                    |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    |       |                                                                    |
| Silecekler                                    |       |                                                                    |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  |       |                                                                    |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  |       |                                                                    |
| Lastik ve Jantlar                             |       |                                                                    |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               |       |                                                                    |
| Yürür Aksam                                   |       |                                                                    |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   |       |                                                                    |
| Şanzıman                                      |       |                                                                    |
| Diferansiyel                                  |       |                                                                    |
| Direksiyon Sistemi                            |       |                                                                    |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  |       | Geri görüş kamerası arızalı çalışmıyor.                            |
| Park Sensörleri                               |       |                                                                    |
| Araç Altı                                     |       |                                                                    |
| Akü                                           |       | Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.              |
| Klima                                         |       |                                                                    |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          |       |                                                                    |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         |       |                                                                    |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 |       |                                                                    |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               |       |                                                                    |

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.02.2026 15:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-01-1466104 Araç Giriş Tarihi: 24.02.2026 13:44 Araç Çıkış Tarihi: 24.02.2026 15:21  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN       | ARKA     |
|----------|----------|
| 2,1 m/km | 4,3 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 73      | 71      | 2        |
| 2. Aks | 70      | 67      | 3        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol    | Sağ   | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|-------|-----------|
| 1. Aks                     | 2.401  | 2.203 | 8         |
| 2. Aks                     | 2.4415 | 2.439 | 0         |
| El Freni                   | 0.913  | 0.696 | 23        |

### Verimlilik

58

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 235/55/18 | 100V               | 6,21 mm       | Yazlık |
| Sol Arka | 235/55/18 | 100V               | 5,33 mm       | Yazlık |
| Sağ Ön   | 235/55/18 | 100V               | 6,14 mm       | Yazlık |
| Sağ Arka | 235/55/18 | 100V               | 5,41 mm       | Yazlık |

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.02.2026 15:21  
Rapor No: 06-01-1466104  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 24.02.2026 13:44

Sayfa: 6/11  
Araç Çıkış Tarihi: 24.02.2026 15:21

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| 415                 | 361             | 114        | 181          |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 135                 | 132             | 19         | 97,78        |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği



Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.02.2026 15:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11  
Rapor No: 06-01-1466104 Araç Giriş Tarihi: 24.02.2026 13:44 Araç Çıkış Tarihi: 24.02.2026 15:21  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

## Tramer Sorgulaması

| Hasar Tarihi | Hasar Parça Değişimi | Hasar Tanımı | Ağır Hasarlı Mı ? | Hasar Maliyeti | Hasar Maliyeti Kur Bilgisi |
|--------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 26.06.2025   |                      | ERP-Çarpışma | Hayır             | 112007.15      | TL                         |
| 25.06.2024   |                      | Çarpma       | Hayır             | 0              | TL                         |

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.02.2026 15:21  
Rapor No: 06-01-1466104  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 24.02.2026 13:44

Sayfa: 8/11  
Araç Çıkış Tarihi: 24.02.2026 15:21

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

## Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.02.2026 15:21  
Rapor No: 06-01-1466104  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 24.02.2026 13:44

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 24.02.2026 15:21

## Diğer



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Standart Dışı Onarım



Kaporta, Kaporta > Yüzeysel Çizik



Kaporta, Kaporta > Yüzeysel Çizik



Kaporta, Kaporta > Yüzeysel Çizik



Kaporta, C-direk, sağ > Noktasal Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Küçük Vuruk



Tampon, arka, Spoyler > Sabitlemesi Hatalı



Tampon, arka, Spoyler > Boyası Atmış



Tampon, arka, Spoyler > Boyası Atmış



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Kaporta, Sol Kılıç Sacı > Hasarlı



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Hasarlı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 24.02.2026 15:21 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 10/11            |
| Rapor No:     | 06-01-1466104    | Araç Giriş Tarihi: | 24.02.2026 13:44 | Araç Çıkış Tarihi: | 24.02.2026 15:21 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Sol kılı, sacında hasar mevcut. Araçta yoğun yüzeysel çizikler mevcut.

### Diğer notlar;

Araç marka ve modelinden dolayı OBD testi yapılamadı. Sol marşbiyel basamağı sabit değil cıvata tutma noktası kırık basamak boşta. Sağ ön çamurluk ve motor kaputunda koruma folyosu olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılamadı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 24.02.2026 15:21 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 11/11            |
| Rapor No:     | 06-01-1466104    | Araç Giriş Tarihi: | 24.02.2026 13:44 | Araç Çıkış Tarihi: | 24.02.2026 15:21 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası