

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert Ankara  
Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.04.2026 14:37  
Rapor No: 06-01-2473190  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 25.03.2026 10:01

Sayfa: 1/11  
Araç Çıkış Tarihi: 07.04.2026 14:37

# Full Plus Ekspertiz



## 06DYZ294



Ekspert / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert Ankara  
Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.04.2026 14:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-2473190 Araç Giriş Tarihi: 25.03.2026 10:01 Araç Çıkış Tarihi: 07.04.2026 14:37  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

**Müşteri** TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK  
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

## Araç Bilgileri

<b>Plaka</b>	06DYZ294	<b>Şanzıman Tipi</b>	Otomatik
<b>KM</b>	82918	<b>Yakıt Cinsi</b>	Dizel
<b>Şase</b>	VR7EFYHZ3PJ704232	<b>Motor Gücü</b>	96 kw
<b>Marka</b>	Citroen	<b>Motor Hacmi</b>	1499cc
<b>Rengi</b>	GRI	<b>Model</b>	Berlingo
<b>İlk Tescil Tarihi</b>	21-08-2023	<b>Sonraki Muayene Tar.</b>	04-06-2026
<b>Model Yılı</b>	2023	<b>Araç Tipi</b>	Kombi (Camlıvan**)
<b>Ruhsat Sahibi</b>	TAN OTO	<b>Kapı Sayısı</b>	5 Kapı

\*\*Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert Ankara  
Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.04.2026 14:37  
Rapor No: 06-01-2473190  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 25.03.2026 10:01

Sayfa: 3/11  
Araç Çıkış Tarihi: 07.04.2026 14:37

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert Ankara  
Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.04.2026 14:37  
Rapor No: 06-01-2473190  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 25.03.2026 10:01

Sayfa: 4/11  
Araç Çıkış Tarihi: 07.04.2026 14:37

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksanı	BAKIM GEREKLİ	Taş izi, Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kir ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpid ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	Jantlarda derin çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	BAKIM GEREKLİ	Akü kutup başına ulaşamadığından akü testi yapılamadı
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert Ankara  
Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.04.2026 14:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-01-2473190 Araç Giriş Tarihi: 25.03.2026 10:01 Araç Çıkış Tarihi: 07.04.2026 14:37  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3.2 m/km	-1,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	82	12
2. Aks	54	59	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	0.716	0.7005	2
2. Aks	0.9595	0.996	3
El Freni	0.933	0.9065	2

### Verimlilik

21

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/50/17	93V	8,36 mm	Kışlık
Sol Arka	205/50/17	93V	8,95 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/50/17	93V	8,3 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/50/17	93V	8,84 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert Ankara  
Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.04.2026 14:37  
Rapor No: 06-01-2473190  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 25.03.2026 10:01

Sayfa: 6/11  
Araç Çıkış Tarihi: 07.04.2026 14:37

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 474 NM	Teker Torku 420 NM	Teker Gücü 71 KW	Test Hızı 137 km/h
Ruhsat Verisi Güç 96 KW	Test Sonucu Güç 85 KW	Kayıp Güç 16 KW	Performans % 88,54

## RPM (Devir/dk) Grafiği



Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert Ankara  
Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.04.2026 14:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11  
Rapor No: 06-01-2473190 Araç Giriş Tarihi: 25.03.2026 10:01 Araç Çıkış Tarihi: 07.04.2026 14:37  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:  
Faks:  
E-mail:  
İnternet:  
25.03.2026  
Arac:  
Citroen Berlingo-IV 1.5 Blue-HDi MPV  
Motor kodu:  
YHZ (DV5RCQ)  
Üretim yılı:  
Kilometre durumu:  
Lisans numarası :  
VIN:  
VR7EFYHZ3PJ704232 (kumanda Ünitesinden okunan)  
Test edilmiş:  
25.03.2026 10:03:00/  
Hata kodu / Genel sorgulama / -  
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması  
Bileşen grubu  
Sistem  
Hata  
OBD  
OBD  
Hava yastığı  
Airbag UDS  
Hata kodu B1400:  
CAN-BUS  
ARIZALI GUC KAYNAGI  
Klima  
Klima sistemi UDS  
Güvenlik  
Çok fonksiyonlu kamera  
Konfor  
Ana kumanda ünitesi BSI  
Hata kodu B181A:  
ELEKTRONİK KONTAK KILIDI  
HATALI İLETİSİM!  
Hata kodu B1175:  
3. Fren 1181  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu B162C;:  
ROLE 1 AKSESUARLARI  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu B1715:  
On sağ kapi kilidi kontak anahtarı  
MANTIKSIZ DURUM!  
Hata kodu B1716:  
On sol kapi kilidi kontak anahtarı  
MANTIKSIZ DURUM!  
Hata kodu B1865:  
Motor çalıştırma tusundan ve araç elektrik sistemi  
kumanda ünitesinden motor çalıştırma serbest bira  
kma  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC  
sinyali  
MANTIKSIZ SINYAL İLİSKİSİ  
Hata kodu B120B:  
Hiz kontrol sistemi  
HATALI SINYAL FONKSİYONU  
Hata kodu B1327:  
ELEKTRİKLI YARDIMCI ISITICI İCİN ISITICI ELEMANI 3  
arızalı aktivasyon

Hata kodu B1326:  
ELEKTRİKLI YARDIMCI ISITICI İCİN ISITICI ELEMANI 1  
arızalı aktivasyon  
Konfor  
Gosterge panosu grubu UDS  
Konfor  
Çok işlevli dokunmatik ekran  
Hata kodu U1FAQ-00:  
MUZİK-/ VIDEO BAĞLANTILARI  
BOZUK İLETİSİM  
Konfor  
Multiplex kontrol paneli  
Konfor  
Çok işlevli direksiyon simidi  
Konfor  
Direksiyon simidi anahtar modulu  
Hata kodu B1184:  
Isık salteri  
Fonksiyon hatalıdır.  
Konfor  
PARK ASİSTANI  
Konfor  
Surici tarafı on kapi modülü PDPC  
3\*  
Hata kodu B1392:  
ELEKTRİKLI CAM MOTORU SAG ON  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu B1393:  
ELEKTRİKLI CAM MOTORU SOL ARKA  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu B1386:  
ELEKTRİKLI CAM MOTORU SAG ARKA  
Fonksiyon hatalıdır.  
Ses/Video  
Navigasyon  
Hata kodu B1003:  
ECU  
HATALI KODLAMA  
Hata kodu B100C;:  
Kumanda Ünitesi glic kaynagi  
ARIZALI GUC KAYNAGI  
Hata kodu B1517:  
Bluetooth modülü  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu B1562:  
USB port 2  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu B1563:  
USB portu 1  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu B1563:  
USB portu 1  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert Ankara  
Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.04.2026 14:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11  
Rapor No: 06-01-2473190 Araç Giriş Tarihi: 25.03.2026 10:01 Araç Çıkış Tarihi: 07.04.2026 14:37  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

VR7EFYHZ3PJ704232 şase nolu ve 06DYZ294 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert Ankara  
Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.04.2026 14:37  
Rapor No: 06-01-2473190  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 25.03.2026 10:01

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 07.04.2026 14:37

## Araç Resimleri



## Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert Ankara  
Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.04.2026 14:37  
Rapor No: 06-01-2473190  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 25.03.2026 10:01

Sayfa: 10/11  
Araç Çıkış Tarihi: 07.04.2026 14:37

## Vuruk



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel plastiği, sağ > Ezik

## Diğer



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Marşbiyel, sol, Marşbiyel plastiği, sol > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert Ankara  
Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.04.2026 14:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11  
Rapor No: 06-01-2473190 Araç Giriş Tarihi: 25.03.2026 10:01 Araç Çıkış Tarihi: 07.04.2026 14:37  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası