

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.03.2025 09:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1349077 Araç Giriş Tarihi: 08.03.2025 08:45 Araç Çıkış Tarihi: 08.03.2025 09:06
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06COA914

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.03.2025 09:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1349077 Araç Giriş Tarihi: 08.03.2025 08:45 Araç Çıkış Tarihi: 08.03.2025 09:06
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06COA914	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	70138	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF7DDYHT2MJ786888	Motor Gücü	73 kw
Marka	Citroen	Motor Hacmi	1499cc
Rengi	BEYAZ	Model	C-Elysee
Sonraki Muayene Tar.	2026-08-01	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.03.2025 09:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1349077 Araç Giriş Tarihi: 08.03.2025 08:45 Araç Çıkış Tarihi: 08.03.2025 09:06
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik çizik mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirlenmiş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Solmuş.
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Ön ilave lamba ayarsız.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapakları kırık çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		Vites topuzu deforme olmuş.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		Direksiyon simidi deforme olmuş.
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		Havalandırma ızgarası kırık.
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.03.2025 09:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1349077 Araç Giriş Tarihi: 08.03.2025 08:45 Araç Çıkış Tarihi: 08.03.2025 09:06
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3.5 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	61	73	12
2. Aks	46	53	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	0.991	0.7375	25
2. Aks	1.9725	1.8755	4
El Freni	0.0315	0.0305	3

Verimlilik

46

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87H	4,37 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	87H	4,48 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	87H	4,55 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16	87H	4,94 mm	Yazlık



Jant kapağı seti > Hasarlı



Jant kapağı seti > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.03.2025 09:06
Rapor No: 06-01-1349077
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.03.2025 08:45

Sayfa: 5/10
Araç Çıkış Tarihi: 08.03.2025 09:06

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
1242	352	54	100
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
73	70	69	95,89
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.03.2025 09:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1349077 Araç Giriş Tarihi: 08.03.2025 08:45 Araç Çıkış Tarihi: 08.03.2025 09:06
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

08.03.2025
Arac:
Citroen C-Elysee 1.5 Blue-HDi 100
Motor kodu:
YHY (DV5RD)
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
06C0A914
VIN:
VF7DDYHT2M]786888 (kumanda Unitesinden okunan)
Test edilmiş:
08.03.2025 09:00:08 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bilesen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Dizel
Hata kodu P0017-92:
CALISTIRMA PROSEDURU
YANLIS BASLATMA PROSEDURU
Hata kodu PO50B-92:
CALISTIRMA PROSEDURU
YANLIS BASLATMA PROSEDURU
ABS
ABS/ESP
Hava yastigi
Airbag UDS
Hata kodu B1400:
CAN-BUS
ARIZALI GUC KAYNAGI
Konfor
Ana kumanda linitesi BSI
Hata kodu U1F40:
Batarya izleme kumanda unitesi
BOZUK ILETISIM
Hata kodu B173D:
ANAHTAR
Hatali algilama.
Hata kodu B1808:
Immobilizer
ACMA SINYALI BOZULDU/UST USTE BINDI
Hata kodu B1137:
KISA FAR SAG
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu B1138:
KISA FAR SOL
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hata kodu B1163:
Plaka lambasi
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu B162C;:
ROLE 1 AKSESUARLARI
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu B1716:
On sol kapi kilidi kontak anahtari
MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1805:
Mars motoru
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu C1651:
Lastik havasi kontrol sistemi
HATALI SINYAL
Hata kodu B1327:
ELEKTRIKLI YARDIMCI ISITICI ICIN ISITICI ELEMANI 3
arizali aktivasyon
Hata kodu B1326:
ELEKTRIKLI YARDIMCI ISITICI ICIN ISITICI ELEMANI 1
arizali aktivasyon
Hata kodu U1F1A:
LIN-Bus
HATALI ILETISIM!
Hata kodu U1F1B:
LIN-Bus
HATALI ILETISIM!
Konfor
Gosterge panosu grubu UDS
Konfor
Direksiyon simidi anahtar modulu
Konfor
Cok islevli gosterge CAN
Konfor
PARK ASISTANI
Direksiyon
Elektrikli hidrolik direksiyon
Ses/Video
Arac radyosu CAN
Hata kodu DTC 0303:
UZAKTAN KODLAMA ECU'SU
HATALI KODLAMA
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	08.03.2025 09:06	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/10
Rapor No:	06-01-1349077	Araç Giriş Tarihi:	08.03.2025 08:45	Araç Çıkış Tarihi:	08.03.2025 09:06
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***6888 şasi nolu CITROEN C-ELYSEE FEEL 1.5 BLUEHDI 100 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.03.2025 09:06
Rapor No: 06-01-1349077
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.03.2025 08:45

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 08.03.2025 09:06

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.03.2025 09:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-1349077 Araç Giriş Tarihi: 08.03.2025 08:45 Araç Çıkış Tarihi: 08.03.2025 09:06
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Elektrik donanımı/Pano,
Gösterge panosu > Solmuş



Tavan, Tavan > Noktasal Ezik



İlave lambalar, ilave farlar, sol
> Ayarsız



Kalorifer/Klima, Havalandırma
ızgarası > Hasarlı



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş



Şanzıman, Vites topuzu >
Deforme Olmuş

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz İLE kusur tespiti yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	08.03.2025 09:06	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1349077	Araç Giriş Tarihi:	08.03.2025 08:45	Araç Çıkış Tarihi:	08.03.2025 09:06
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası