

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 29.05.2025 16:08 Bayi No: 0603 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-03-1379200 Araç Giriş Tarihi: 29.05.2025 15:13 Araç Çıkış Tarihi: 29.05.2025 16:08
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06COA905

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 29.05.2025 16:08 Bayi No: 0603 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-03-1379200 Araç Giriş Tarihi: 29.05.2025 15:13 Araç Çıkış Tarihi: 29.05.2025 16:08
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	06COA905	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	99689	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF7DDYHT2MJ788808	Motor Gücü	73 kw
Marka	Citroen	Motor Hacmi	1499cc
Rengi	BEYAZ	Model	C-Elysee
Sonraki Muayene Tar.	2026-07-22	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 29.05.2025 16:08 Bayi No: 0603 Sayfa: 3/11
Rapor No: 06-03-1379200 Araç Giriş Tarihi: 29.05.2025 15:13 Araç Çıkış Tarihi: 29.05.2025 16:08
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Yakıcı madde hasarı mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlar çizik. Lastiklerde deformeler mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Balatalar aşınmış.
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Araç takviye yardımıyla çalıştırıldı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 29.05.2025 16:08 Bayi No: 0603 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-03-1379200 Araç Giriş Tarihi: 29.05.2025 15:13 Araç Çıkış Tarihi: 29.05.2025 16:08
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.7 m/km	-9.3 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	68	71	3
2. Aks	70	70	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.3865	1.1735	15
2. Aks	1.9275	1.9395	0
El Freni	0.9765	0.927	5

Verimlilik

54

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87H	4,27 mm	Kışlık
Sol Arka	195/55/16	87H	4,46 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/55/16	87H	4,48 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/55/16	87H	4,59 mm	Kışlık


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 29.05.2025 16:08 Bayi No: 0603 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-03-1379200 Araç Giriş Tarihi: 29.05.2025 15:13 Araç Çıkış Tarihi: 29.05.2025 16:08
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
508	466	76	100
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
73	83	10	100,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 29.05.2025 16:08 Bayi No: 0603 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-03-1379200 Araç Giriş Tarihi: 29.05.2025 15:13 Araç Çıkış Tarihi: 29.05.2025 16:08
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

29.05.2025
Arac:
Skoda Octavia-III 1.6 16V TDI
Motor kodu:
DGTE
Üretim yılı;
18-20
Kilometre durumu:
121629 (kumanda ünitesinden okunan)
Lisans numarası :
VIN:
TMBAG6NE2K0182360 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş:
29.05.2025 14:57:00 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bilisen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Motor elektronigi I
Hata kodu 27277:
Guc kaynagi
Dusuk gerilim tespit edildi.
Hata kodu 27167:
Isitici destek pompasi
CALISTIRILMASI ZOR VEYA BLOKE
ABS
Fren elektronigi
Hava yastigi
Hava yastigi
Klima
A/C/kalorifer
Hata kodu 262658:
SOGUTUCU AKISKAN YUKSEK BASINC SENSORU
HATALI SINYAL
Konfor
Arac elektrik sistemi 1
Konfor
Gosterge grubu
Konfor
Isik kontrolii sol 2
Hata kodu 800:
KISA FAR
Asiri sicaklik nedeni ile kapanma
Konfor
Isik kontrolii sag 2
Hata kodu 800:
KISA FAR
Asiri sicaklik nedeni ile kapanma
Konfor
PARK ASISTANI
Konfor
Suruci kapi elektronik
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu 196665
MERKEZI KILIT UNITESI
MANTIKSIZ SINYAL
Konfor
On sag koltuk kapi elektronik

Hata kodu 196665
MERKEZI KILIT UNITESI
MANTIKSIZ SINYAL
Konfor
Diyagnoz arabirimi bus
Konfor
Cok islevli modiil
Hata kodu 33:
DEGISTIRME SAGDAN DIREKSIYONLU / SOLDAN DIREKSIYON
LU ARAC
FONKSIYON AKTIF!
Sanziman
Sanziman elektronigi
Direksiyon
Direksiyon asistani
Ses/Video
Bilgi elektronigi
Hata kodu 516:
Arka sag hoparlor icin kablo konektori
PARCALAR ARASI KISA DEVRE
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 29.05.2025 16:08 Bayi No: 0603 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-03-1379200 Araç Giriş Tarihi: 29.05.2025 15:13 Araç Çıkış Tarihi: 29.05.2025 16:08
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
05.07.2024		Park Halinde Çarpılma	Hayır	7656.02	TL
29.07.2023		ERPÇarpışma	Hayır	24812.78	TL
13.05.2022		Çarpışma	Hayır	1531.64	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	29.05.2025 16:08	Bayi No:	0603	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-03-1379200	Araç Giriş Tarihi:	29.05.2025 15:13	Araç Çıkış Tarihi:	29.05.2025 16:08
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol >
Çizik

Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 29.05.2025 16:08 Bayi No: 0603 Sayfa: 9/11
Rapor No: 06-03-1379200 Araç Giriş Tarihi: 29.05.2025 15:13 Araç Çıkış Tarihi: 29.05.2025 16:08
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Motor kaputu, Motor kaputu > Noktasal Ezik



Tampon, ön, Ön tampon > Rötüş



Tampon, ön, Ön tampon > Rötüş



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Noktasal Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Rötüş



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Tampon, arka, Arka tampon > Rötüş



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Rötüş



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Rötüş



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Rötüş



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sağ ön > Deforme Olmuş



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Arka bölüm, Arka sac/panel > Standart Dışı Onarım

Parça Grubu

Dokümantasyon ve Ekipmanlar

Parça ve Hasar

OBD - Elektriksel Arıza

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	29.05.2025 16:08	Bayi No:	0603	Sayfa:	10/11
Rapor No:	06-03-1379200	Araç Giriş Tarihi:	29.05.2025 15:13	Araç Çıkış Tarihi:	29.05.2025 16:08
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

OBD taraması bu araca ait değildir araç OBD soketi arızalıdır. Motor kaputu açma mekanizması takılıyor. Debriyaji sert.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	29.05.2025 16:08	Bayi No:	0603	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-03-1379200	Araç Giriş Tarihi:	29.05.2025 15:13	Araç Çıkış Tarihi:	29.05.2025 16:08
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası