

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.06.2026 13:23  
Rapor No: 06-01-1499641  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 09:29

Sayfa: 1/12  
Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2026 13:23

# Full Plus Ekspertiz



## 34KTC320



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.06.2026 13:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12  
Rapor No: 06-01-1499641 Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 09:29 Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2026 13:23  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK  
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(RENAULT)

## Araç Bilgileri

Plaka	34KTC320	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	47437	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF7DDYHT2RJ624137	Motor Gücü	75 kw
Marka	Citroen	Motor Hacmi	1499cc
Rengi	BEYAZ	Model	C-Elysee
İlk Tescil Tarihi	04-07-2024	Sonraki Muayene Tar.	11-06-2027
Model Yılı	2024	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.06.2026 13:23  
Rapor No: 06-01-1499641  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 09:29

Sayfa: 3/12  
Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2026 13:23

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**      **B/2: Lokal Boyalı**      **D: Değişmiş**  
**\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\***

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.06.2026 13:23  
Rapor No: 06-01-1499641  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 09:29

Sayfa: 4/12  
Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2026 13:23

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Taş izi, Ezik ve çizikler mevcut. Ön tamponda hasar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Yakıcı madde izi, Kir, çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ön lastikler aşınmış çatlak , jantlar çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	BAKIM GEREKLİ	Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima	BAKIM GEREKLİ	Havalandırma ızgarası sabitleme kırık
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.06.2026 13:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12  
Rapor No: 06-01-1499641 Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 09:29 Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2026 13:23  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3,3 m/km	1,6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	68	73	5
2. Aks	46	64	18



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.5365	1.4125	8
2. Aks	1.5415	1.4125	8
El Freni	1.2235	1.0545	13

### Verimlilik

49

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87H	2,4 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	87H	3,7 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	87H	2,4 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16	87H	6,2 mm	Yazlık



Jant kapağı seti > Hasarlı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.06.2026 13:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12  
Rapor No: 06-01-1499641 Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 09:29 Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2026 13:23  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 75	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.06.2026 13:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12  
Rapor No: 06-01-1499641 Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 09:29 Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2026 13:23  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:  
Faks:  
E-mail:  
İnternet;  
30.06.2026  
Arac:  
Citroen C-Elysee 1.5 Blue-HDi 100  
Motor kodu:  
YHY (DV5RD)  
Üretim yılı;  
Kilometre durumu:  
Lisans numarası :  
VIN:  
VF7DDYHT2RJJ624137 (kumanda Ünitesinden okunan)  
Test edilmiş:  
30.06.2026 13:16:12/  
Hata kodu / Genel sorgulama / -  
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması  
Bileşen grubu  
Sistem  
Hata  
OBD  
OBD  
Motor  
Dizel  
Hata kodu P203F-7B:  
Üre katkı maddesi sistemi  
Seviye COK DUSUK  
Hata kodu P06B8-04:  
Motor elektronik kumanda ünitesi  
BELLEK HATASI  
ABS  
ABS/ESP  
Hava yastığı  
Airbag UDS  
Konfor  
Ana kumanda ünitesi BSI  
Hata kodu B1808:  
İmmobilizer  
ACMA SINYALI BOZULDU/UST USTE BINDI  
Hata kodu B1137:  
KISA FAR SAG  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu B162C.;;  
ROLE 1 AKSESUARLARI  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu C1651:  
Lastik havası kontrol sistemi  
HATALI SINYAL  
Hata kodu B1327:  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC  
ELEKTRİKLI YARDIMCI ISITICI ICIN ISITICI ELEMANI 3  
arızalı aktivasyon  
Hata kodu B1326:  
ELEKTRİKLI YARDIMCI ISITICI ICIN ISITICI ELEMANI 1  
arızalı aktivasyon  
Konfor  
Gosterge panosu grubu UDS  
Konfor  
Direksiyon simidi anahtar modulu  
Konfor  
Çok işlevli gösterge CAN

Direksiyon  
Elektrikli hidrolik direksiyon  
Ses/Video  
Arac radyosu CAN  
Hata kodu DTC 0303:  
UZAKTAN KODLAMA ECU'SU  
HATALI KODLAMA  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.06.2026 13:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12  
Rapor No: 06-01-1499641 Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 09:29 Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2026 13:23  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

VF7DDYHT2RJ624137 şase nolu ve 34KTC320 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.06.2026 13:23  
Rapor No: 06-01-1499641  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 09:29

Sayfa: 9/12  
Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2026 13:23

## Araç Resimleri



## Çizik



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar > Çizik

## Vuruk



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >  
Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.06.2026 13:23  
Rapor No: 06-01-1499641  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 09:29

Sayfa: 10/12  
Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2026 13:23

## Diğer



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Küçük Çizik



Arka bölüm, Bagaj havuzu > Boyası Atmış



Arka bölüm, Bagaj havuzu > Boyası Atmış



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Boyası Atmış



Tavan, Tavan > Boyası Atmış



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Döşemeler/Kapaklar, Yükleme eşiği kaplaması > Boyası Atmış



Döşemeler/Kapaklar, Yükleme eşiği kaplaması > Boyası Atmış



Taban, Paspaslar > Hasarlı



Kalorifer/Klima, Havalandırma ızgarası > Sabitlemesi Hatalı



Kalorifer/Klima, Havalandırma ızgarası > Sabitlemesi Hatalı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.06.2026 13:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12  
Rapor No: 06-01-1499641 Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 09:29 Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2026 13:23  
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Deforme Olmuş

Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Deforme Olmuş

#### Parça Grubu

Arka bölüm

Motor

#### Parça ve Hasar

Arka sac/panel - Küçük Vuruk

Alt muhafaza - Sökülmüş-Yok

## Notlar

### Lastik ile ilgili notlar;

Sol arka lastik marka modeli farklı

### Diğer notlar;

Ön lastikler aşınmış ve yakıt seviyesi düşük olduğu için DYNO testi yapılamadı .

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.06.2026 13:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/12  
Rapor No: 06-01-1499641 Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 09:29 Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2026 13:23  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araçın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası