

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.10.2025 13:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/13  
Rapor No: 06-01-1423286 Araç Giriş Tarihi: 04.10.2025 11:37 Araç Çıkış Tarihi: 04.10.2025 13:07  
Mersis No: 0309073518100001

# Full Plus Ekspertiz



## 06DOE497



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.10.2025 13:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13  
Rapor No: 06-01-1423286 Araç Giriş Tarihi: 04.10.2025 11:37 Araç Çıkış Tarihi: 04.10.2025 13:07  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

**Müşteri** TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK  
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(GÖLBAŞI)

## Araç Bilgileri

|                   |                   |                         |                                                             |
|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Plaka             | 06DOE497          | Şanzıman Tipi           | Otomatik                                                    |
| KM                | 91134             | Yakıt Cinsi             | Benzin                                                      |
| Şase              | VF7SXHNPYPT514264 | Motor Gücü              | 81 kw                                                       |
| Marka             | Citroen           | Motor Hacmi             | 1199cc                                                      |
| Rengi             | BEYAZ KIRMIZI     | Model                   | C3                                                          |
| İlk Tescil Tarihi | 31-03-2023        | Sonraki Muayene Tar.    | 02-02-2026                                                  |
| Model Yılı        | 2023              | Sonraki Egzoz Mua. Tar. | aN-aN-0NaN                                                  |
| Araç Tipi         | Hatchback         | Ruhsat Sahibi           | TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ<br>VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| Kapı Sayısı       | 5 Kapı            |                         |                                                             |


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.10.2025 13:07  
Rapor No: 06-01-1423286  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 04.10.2025 11:37

Sayfa: 3/13  
Araç Çıkış Tarihi: 04.10.2025 13:07

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

**\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\***

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.10.2025 13:07  
Rapor No: 06-01-1423286  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 04.10.2025 11:37

Sayfa: 4/13  
Araç Çıkış Tarihi: 04.10.2025 13:07

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                               | Durum | Notlar                                                    |
|-----------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                           |       | Taş izleri,yakıcı madde izleri,çizikler ve ezikler mevcut |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 |       |                                                           |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       |       | Deformeler mevcut                                         |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri |       |                                                           |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    |       |                                                           |
| Silecekler                                    |       |                                                           |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  |       |                                                           |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  |       |                                                           |
| Lastik ve Jantlar                             |       | Jantlarda çizikler mevcut                                 |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               |       |                                                           |
| Yürür Aksam                                   |       |                                                           |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   |       | Triger kayışı deforme ve turbo hortumları yağ kaçağı      |
| Şanzıman                                      |       |                                                           |
| Diferansiyel                                  |       |                                                           |
| Direksiyon Sistemi                            |       |                                                           |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  |       |                                                           |
| Park Sensörleri                               |       |                                                           |
| Araç Altı                                     |       |                                                           |
| Akü                                           |       | Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı      |
| Klima                                         |       |                                                           |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          |       |                                                           |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         |       |                                                           |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 |       |                                                           |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               |       |                                                           |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.10.2025 13:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13  
Rapor No: 06-01-1423286 Araç Giriş Tarihi: 04.10.2025 11:37 Araç Çıkış Tarihi: 04.10.2025 13:07  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN       | ARKA     |
|----------|----------|
| 3,2 m/km | 1,2 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 63      | 71      | 8        |
| 2. Aks | 50      | 61      | 11       |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol    | Sağ    | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks                     | 2.119  | 1.9745 | 6         |
| 2. Aks                     | 170    | 159    | 6.5       |
| El Freni                   | 1.1965 | 1.194  | 0         |

### Verimlilik

45

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 205/55/17 | 93V                | 5,2 mm        | Yazlık |
| Sol Arka | 205/55/17 | 93V                | 5,35 mm       | Yazlık |
| Sağ Ön   | 205/55/17 | 93V                | 5,18 mm       | Yazlık |
| Sağ Arka | 205/55/17 | 93V                | 5,29 mm       | Yazlık |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.10.2025 13:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/13  
Rapor No: 06-01-1423286 Araç Giriş Tarihi: 04.10.2025 11:37 Araç Çıkış Tarihi: 04.10.2025 13:07  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| -                   | -               | -          | -            |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 81                  | -               | -          | --           |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.10.2025 13:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/13  
Rapor No: 06-01-1423286 Araç Giriş Tarihi: 04.10.2025 11:37 Araç Çıkış Tarihi: 04.10.2025 13:07  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

04.10.2025

Arac:

Citroen C3-IV 1.2i 12V VTi Turbo Puretech 110

Motor kodu:

HNP (EB2ADT)

Uretim yili;

16-18

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF7SXHNPT514264 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

04.10.2025 12:46:18 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin

ABS

ABS/ESP

Hava yastigi

Airbag UDS

Hata kodu B1400:

CAN-BUS

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu B1400:

CAN-BUS

ARIZALI GUC KAYNAGI

Klima

Klima sistemi UDS

Konfor

Ana kumanda linitesi BSI

Hata kodu U1F43:

HAVA YASTIGI ECU'SUYLE ILETISIM

BOZUK ILETISIM

Hata kodu U1F39:

Yagmur/isik sensoru

HATALI ILETISIM!

Hata kodu U1F4B:

FAR ECU'SU

HATALI ILETISIM!

Hata kodu B181A:

ELEKTRONIK KONTAK KILIDI

HATALI ILETISIM!

Hata kodu U1802:

Arac hizi sinyali

HATALI SINYAL

Hata kodu B1137:

KISA FAR SAG

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu B1627:

Batarya sarj durumu elektronik kumanda Unitesi

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B1715:

On sag kapi kilidi kontak anahtari

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1716:

On sol kapi kilidi kontak anahtari

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1718:

UZAKTAN KUMANDA

Hatali senkronizasyon.

Hata kodu B1734:

On Sol Kapi kolu sensorii

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B1865:

Motor calistirma tusundan ve arac elektrik sistemi

kumanda unitesinden motor calistirma serbest bira

kma

sinyali

MANTIKSIZ SINYAL ILISKISI

Hata kodu B1825:

YAG SEVIYE KONTROLU

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B1818:

YAG SEVIYE KONTROLU

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B1328:

Arka cam-/dis ayna rezistansi kontrolu

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B183F:

CALISTIRMA/DURMA IZLEMESI

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B1860:

El freni musiri

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu B1329:

SOGUTUCU AKISKAN BASINCI

Hatali yliksek basinç sistemi.

Konfor

Gosterge panosu grubu UDS

Konfor

Direksiyon simidi anahtar modulu

Hata kodu B100C;

ECU

HATALI BESLEME VOLTAJI!

Konfor

Cok islevli direksiyon simidi

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

Multiplex kontrol paneli

Konfor

Yagmur/isik sensorii UDS

Konfor

Cok fonksiyonlu kamera

Hata kodu U1F0A-01:

CAN-BUS

BOZUK ILETISIM

Konfor

Cok islevli dokunmatik ekran

Hata kodu B1574:

Dokunmatik ekran

ELEKTR. DEVRESI, ARIZALI ELEKTRIK BESLEME

Hata kodu U1FAOQ:

MUZIK-/ VIDEO BAGLANTILARI

BOZUK ILETISIM

Sanziman

Otomatik sanziman

Direksiyon

Servo direksiyon

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 04.10.2025 13:07 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 8/13             |
| Rapor No:     | 06-01-1423286    | Araç Giriş Tarihi: | 04.10.2025 11:37 | Araç Çıkış Tarihi: | 04.10.2025 13:07 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

Ses/Video  
Navigasyon  
Hata kodu B100C;;  
Kumanda Ünitesi glic kaynagi  
ARIZALI GUC KAYNAGI  
Hata kodu B1517:  
Bluetooth modüllü  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu B1562:  
USB port 2  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu B1563:  
USB portu 1  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu B1563:  
USB portu 1  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu U1F6D:  
On-board bilgisayar  
İLETİSİM YOK  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*4264 şasi nolu CITROEN C3 SHINE 1.2 PURETECH 110 EAT6 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 04.10.2025 13:07 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 9/13             |
| Rapor No:     | 06-01-1423286    | Araç Giriş Tarihi: | 04.10.2025 11:37 | Araç Çıkış Tarihi: | 04.10.2025 13:07 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Araç Resimleri



## Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.10.2025 13:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/13  
Rapor No: 06-01-1423286 Araç Giriş Tarihi: 04.10.2025 11:37 Araç Çıkış Tarihi: 04.10.2025 13:07  
Mersis No: 0309073518100001



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Kapı, sağ ön, Nikelaj, orta > Çizik



Kapı, sağ ön, Nikelaj, orta > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Nikelaj > Çizik



Çamurluk, sol arka, Nikelaj > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

## Vuruk



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.10.2025 13:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/13  
Rapor No: 06-01-1423286 Araç Giriş Tarihi: 04.10.2025 11:37 Araç Çıkış Tarihi: 04.10.2025 13:07  
Mersis No: 0309073518100001

## Diğer



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Boyası Atmış



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi




Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde İle Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Taş İzi



Tavan, Tavan > Taş İzi



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı



Motor, Triger kayışı > Çatlak



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

### Parça Grubu

Çamurluk, sağ

### Parça ve Hasar

Çamurluk, sağ - Taş İzi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 04.10.2025 13:07 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 12/13            |
| Rapor No:     | 06-01-1423286    | Araç Giriş Tarihi: | 04.10.2025 11:37 | Araç Çıkış Tarihi: | 04.10.2025 13:07 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Notlar

### Diğer notlar;

Araç rölanti halindeyken aralıklı dalgalanma mevcut

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.10.2025 13:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 13/13  
Rapor No: 06-01-1423286 Araç Giriş Tarihi: 04.10.2025 11:37 Araç Çıkış Tarihi: 04.10.2025 13:07  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası