

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 10.07.2026 16:00 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 1/11             |
| Rapor No:     | 06-01-1502870    | Araç Giriş Tarihi: | 10.07.2026 15:31 | Araç Çıkış Tarihi: | 10.07.2026 16:00 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

# Full Plus Ekspertiz



## 06ECG878



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.07.2026 16:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-1502870 Araç Giriş Tarihi: 10.07.2026 15:31 Araç Çıkış Tarihi: 10.07.2026 16:00  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

**Müşteri** TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK  
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

## Araç Bilgileri

|                   |                   |                      |             |
|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| Plaka             | 06ECG878          | Şanzıman Tipi        | Otomatik    |
| KM                | 21296             | Yakıt Cinsi          | Benzin      |
| Şase              | VF72RHNS1P4274888 | Motor Gücü           | 96 kw       |
| Marka             | Citroen           | Motor Hacmi          | 1199cc      |
| Rengi             | KIRMIZI           | Model                | C3 AirCross |
| İlk Tescil Tarihi | 15-11-2023        | Sonraki Muayene Tar. | 08-10-2026  |
| Model Yılı        | 2023              | Araç Tipi            | SUV         |
| Ruhsat Sahibi     | TAN OTO           | Kapı Sayısı          | 5 Kapı      |


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.07.2026 16:00  
Rapor No: 06-01-1502870  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 10.07.2026 15:31

Sayfa: 3/11  
Araç Çıkış Tarihi: 10.07.2026 16:00

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.07.2026 16:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11  
Rapor No: 06-01-1502870 Araç Giriş Tarihi: 10.07.2026 15:31 Araç Çıkış Tarihi: 10.07.2026 16:00  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                               | Durum | Notlar                                              |
|-----------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                           |       | Yakıcı madde izi, taş izi, Ezik ve çizikler mevcut. |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 |       |                                                     |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       |       |                                                     |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri |       |                                                     |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    |       |                                                     |
| Silecekler                                    |       |                                                     |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  |       |                                                     |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  |       |                                                     |
| Lastik ve Jantlar                             |       |                                                     |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               |       |                                                     |
| Yürür Aksam                                   |       |                                                     |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   |       |                                                     |
| Şanzıman                                      |       |                                                     |
| Diferansiyel                                  |       |                                                     |
| Direksiyon Sistemi                            |       |                                                     |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  |       |                                                     |
| Park Sensörleri                               |       |                                                     |
| Araç Altı                                     |       |                                                     |
| Akü                                           |       |                                                     |
| Klima                                         |       |                                                     |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          |       |                                                     |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         |       |                                                     |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 |       |                                                     |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               |       |                                                     |

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.07.2026 16:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-01-1502870 Araç Giriş Tarihi: 10.07.2026 15:31 Araç Çıkış Tarihi: 10.07.2026 16:00  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN       | ARKA     |
|----------|----------|
| 2,2 m/km | 3,6 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 80      | 85      | 5        |
| 2. Aks | 72      | 63      | 9        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol    | Sağ    | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks                     | 1.7815 | 1.515  | 14        |
| 2. Aks                     | 1.9235 | 1.8455 | 4         |
| El Freni                   | 1.33   | 1.15   | 13        |

### Verimlilik

55

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 205/60/16 | 92H                | 5,9 mm        | Yazlık |
| Sol Arka | 205/60/16 | 92H                | 6,3 mm        | Yazlık |
| Sağ Ön   | 205/60/16 | 92H                | 5,9 mm        | Yazlık |
| Sağ Arka | 205/60/16 | 92H                | 6,3 mm        | Yazlık |

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.07.2026 16:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11  
Rapor No: 06-01-1502870 Araç Giriş Tarihi: 10.07.2026 15:31 Araç Çıkış Tarihi: 10.07.2026 16:00  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| -                   | -               | -          | -            |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 96                  | -               | -          | --           |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 10.07.2026 16:00 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 7/11             |
| Rapor No:     | 06-01-1502870    | Araç Giriş Tarihi: | 10.07.2026 15:31 | Araç Çıkış Tarihi: | 10.07.2026 16:00 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:  
Faks:  
E-mail:  
İnternet;  
  
10.07.2026  
Arac:  
Citroen C3 Aircross 1.2i 12V VTi Puretech 130  
Motor kodu:  
HNS (EB2ADTS)  
Üretim yılı;  
18-21  
Kilometre durumu:  
Lisans numarası :  
VIN:  
VF72RHNS1P4274888 (kumanda unitesinden okunan)  
Test edilmiş:  
10.07.2026 15:30:40/  
Hata kodu / Genel sorgulama / -  
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması  
Bileşen grubu  
Sistem  
Hata  
OBD  
OBD  
Motor  
Benzin  
Hava yastığı  
Airbag UDS  
Klima  
Klima sistemi UDS  
Güvenlik  
Çok fonksiyonlu kamera  
Konfor  
Ana kumanda ünitesi BSI  
Hata kodu B1715:  
On sağ kapi kilidi kontak anahtarı  
MANTIKSIZ DURUM!  
Hata kodu B1865:  
Motor çalıştırma tusundan ve araç elektrik sistemi  
kumanda unitesinden motor çalıştırma serbest bira  
kma  
sinyali  
MANTIKSIZ SINYAL İLİSKİSİ  
Hata kodu B1805:  
Mars motoru  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu B1825:  
YAG SEVİYE KONTROLÜ  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu B1818:  
YAG SEVİYE KONTROLÜ  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu B183F:  
ÇALIŞTIRMA/DURMA İZLEMESİ  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC  
Konfor  
Gösterge panosu grubu UDS  
Konfor  
Direksiyon simidi anahtar modülü  
Hata kodu B1836:  
TRANSPONDER ANTENİ

Fonksiyon hatalıdır.  
Konfor  
Çok işlevli direksiyon simidi  
Konfor  
Multiplex kontrol paneli  
Konfor  
Surici tarafı on kapi modülü PDPC  
4\*  
Hata kodu B1391:  
ELEKTRİK Lİ CAM MOTORU ON SOL  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu B1392:  
ELEKTRİK Lİ CAM MOTORU SAĞ ON  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu B1393:  
ELEKTRİK Lİ CAM MOTORU SOL ARKA  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu B1386:  
ELEKTRİK Lİ CAM MOTORU SAĞ ARKA  
Fonksiyon hatalıdır.  
Konfor  
PARK ASİSTANİ  
Konfor  
Çok işlevli dokunmatik ekran  
Hata kodu U1FAOQ:  
MÜZİK-/ VIDEO BAĞLANTILARI  
BOZUK İLETİSİM  
Sanziman  
Otomatik sanziman  
Direksiyon  
Servo direksiyon  
Ses/Video  
Navigasyon  
3\*  
Hata kodu B1003:  
ECU  
HATALI KODLAMA  
Hata kodu B1504:  
SES ÇIKIŞI ARKA SAĞ  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu B1517:  
Bluetooth modülü  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 10.07.2026 16:00 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 8/11             |
| Rapor No:     | 06-01-1502870    | Araç Giriş Tarihi: | 10.07.2026 15:31 | Araç Çıkış Tarihi: | 10.07.2026 16:00 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Tramer Sorgulaması

VF72RHNS1P4274888 şase nolu ve 06ECG878 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 10.07.2026 16:00 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 9/11             |
| Rapor No:     | 06-01-1502870    | Araç Giriş Tarihi: | 10.07.2026 15:31 | Araç Çıkış Tarihi: | 10.07.2026 16:00 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Araç Resimleri



## Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Çizik

## Vuruk



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.07.2026 16:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11  
Rapor No: 06-01-1502870 Araç Giriş Tarihi: 10.07.2026 15:31 Araç Çıkış Tarihi: 10.07.2026 16:00  
Mersis No: 0309073518100001

## Diğer



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Küçük Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Noktasal Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Noktasal Ezik




Motor kaputu, Motor kaputu > Noktasal Ezik



Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç genelinde yüzeysel çizikler mevcut

### Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 10.07.2026 16:00 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 11/11            |
| Rapor No:     | 06-01-1502870    | Araç Giriş Tarihi: | 10.07.2026 15:31 | Araç Çıkış Tarihi: | 10.07.2026 16:00 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası