

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2025 09:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1434874 Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 13:57 Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2025 09:04
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DEG536



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2025 09:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1434874 Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 13:57 Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2025 09:04
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06DEG536	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	60597	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF72RHNS1N4282746	Motor Gücü	96 kw
Motor Hacmi	1199cc	Marka	Citroen
Rengi	GRİ (Platin)	Model	C3 AirCross
İlk Tescil Tarihi	04-08-2022	Sonraki Muayene Tar.	30-06-2027
Model Yılı	2022	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	aN-aN-ONaN
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2025 09:04
Rapor No: 06-01-1434874
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 13:57

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2025 09:04

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2025 09:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1434874 Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 13:57 Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2025 09:04
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler, çizikler ve standart dışı onarım mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jatlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Sol dış aks körüğü hasarlı
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü kutup başına ulaşamadığından dolayı akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2025 09:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1434874 Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 13:57 Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2025 09:04
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.3 m/km	1,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	81	81	0
2. Aks	63	67	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.993	1.861	6
2. Aks	1.08	1.0195	5
El Freni	1.0355	0.9605	7

Verimlilik

46

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/60/16	92H	4,5 mm	Yazlık
Sol Arka	205/60/16	92H	5,09 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/60/16	92H	4,32 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/60/16	92H	4,99 mm	Yazlık


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2025 09:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1434874 Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 13:57 Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2025 09:04
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
450	409	67	161
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	84	18	87,50
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2025 09:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1434874 Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 13:57 Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2025 09:04
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

11.11.2025

Arac:

Citroen C3 Aircross 1.2i 12V VTi Puretech 130

Motor kodu:

HNY (EB2DTS)

Uretim yili;

17-18

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF72RHNS1N4282746 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

11.11.2025 15:44:38 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin

Hata kodu P1032-66:

Teklemelerin algılanması

Duslk sayida atesleme kesikligi algilandi.

Hata kodu P3061-66:

Vuruntu kontrolu

CİDDİ VURUNTU ALGILAMASI

ABS

ABS/ESP

Hava yastigi

Airbag UDS

Hata kodu B00D5:

Yolcu hava yastigi kapatma kontrol lambasi

Fonksiyon hatalidir.

Klima

Klima sistemi UDS

Konfor

Ana kumanda linitesi BSI

Hata kodu U1F3B:

Cok fonksiyonlu elektronik kumanda unitesi/emniyet

kemeri uyarı lambasi ile CAN iletisimi

Hicbir iletisim mumkun degildir.

Hata kodu B173D:

ANAHTAR

Hatali algilama.

Hata kodu B1744:

ELEKTRIKLI CAM ACMA SINYALI

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu B1715:

On sag kapi kilidi kontak anahtari

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1716:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

On sol kapi kilidi kontak anahtari

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1865:

Motor calistirma tusundan ve arac elektrik sistemi

kumanda unitesinden motor calistirma serbest bira

kma

sinyali

MANTIKSIZ SINYAL ILISKISI

Hata kodu B1805:

Mars motoru

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B1826:

Yag basinci kontrolu

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B1818:

YAG SEVIYE KONTROLU

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B183F:

CALISTIRMA/DURMA IZLEMESI

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B1861:

El freni musiri

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu B1862:

El freni musiri

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu B1329:

SOGUTUCU AKISKAN BASINCI

Hatali yliksek basinç sistemi.

Hata kodu B1334:

KLIMA KOMPRESOR KONTROLU

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu U1F1A:

LIN-Bus

HATALI ILETISIM!

Hata kodu U1F05:

Uzaktan aktivasyon hattı kosulu

Fonksiyon hatalidir.

Konfor

Gosterge panosu grubu UDS

Konfor

Direksiyon simidi anahtar modulu

Konfor

Cok islevli direksiyon simidi

Konfor

Multiplex kontrol paneli

Konfor

Cok fonksiyonlu kamera

Konfor

Cok islevli dokunmatik ekran

Hata kodu B1574:

Dokunmatik ekran

ELEKTR. DEVRESI, ARIZALI ELEKTRIK BESLEME

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu U1FAOQ:

MUZIK-/ VIDEO BAGLANTILARI

BOZUK ILETISIM

Sanziman

Otomatik sanziman

Direksiyon

Servo direksiyon

Ses/Video

Navigasyon

3*

Hata kodu B100C:

Kumanda Unitesi glic kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu B1503:

SES ÇIKISI ARKA SOL

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B1517:

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.11.2025 09:04	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1434874	Araç Giriş Tarihi:	11.11.2025 13:57	Araç Çıkış Tarihi:	12.11.2025 09:04
Mersis No:	0309073518100001				

Bluetooth modüllü
Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***2746 şasi nolu CITROEN C3 Aircross Feel 1.2 Puretech 130 EAT6 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.11.2025 09:04	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-1434874	Araç Giriş Tarihi:	11.11.2025 13:57	Araç Çıkış Tarihi:	12.11.2025 09:04
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sağ arka, Nikelaj > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.11.2025 09:04	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/12
Rapor No:	06-01-1434874	Araç Giriş Tarihi:	11.11.2025 13:57	Araç Çıkış Tarihi:	12.11.2025 09:04
Mersis No:	0309073518100001				

Vuruk



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2025 09:04
Rapor No: 06-01-1434874
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 13:57


Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2025 09:04



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Standart Dışı Onarım



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Ön aks, Aks mili, toz körüğü, sol > Hasarlı



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Küçük Vuruk



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Noktasal Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Taş İzi



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Boyası Atmış



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Taş İzi



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Taş İzi



Motor kaputu, Motor kaputu > Noktasal Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.11.2025 09:04	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1434874	Araç Giriş Tarihi:	11.11.2025 13:57	Araç Çıkış Tarihi:	12.11.2025 09:04
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası