

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	20.07.2026 13:19	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/11
Rapor No:	06-01-1504786	Araç Giriş Tarihi:	20.07.2026 11:55	Araç Çıkış Tarihi:	20.07.2026 13:19
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06DZB936



Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.07.2026 13:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1504786 Araç Giriş Tarihi: 20.07.2026 11:55 Araç Çıkış Tarihi: 20.07.2026 13:19
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06DZB936	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	15377	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF72RHNS1P4191739	Motor Gücü	96 kw
Marka	Citroen	Motor Hacmi	1199cc
Rengi	KIRMIZI SİYAH	Model	C3 AirCross
İlk Tescil Tarihi	23-08-2023	Sonraki Muayene Tar.	13-07-2028
Model Yılı	2023	Araç Tipi	SUV
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.07.2026 13:19
Rapor No: 06-01-1504786
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.07.2026 11:55

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 20.07.2026 13:19

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.07.2026 13:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1504786 Araç Giriş Tarihi: 20.07.2026 11:55 Araç Çıkış Tarihi: 20.07.2026 13:19
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Noktasal ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Üçüncü fren lambasında çatlak mevcut
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpidò ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.07.2026 13:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1504786 Araç Giriş Tarihi: 20.07.2026 11:55 Araç Çıkış Tarihi: 20.07.2026 13:19
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4.1 m/km	-1,5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	78	2
2. Aks	53	54	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.6065	1.5465	3
2. Aks	1.5665	1.6095	2
El Freni	0.9195	0.907	1

Verimlilik

48

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/50/17	95W	7,1 mm	Yazlık
Sol Arka	215/50/17	95W	6,9 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/50/17	95W	7,1 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/50/17	95W	7 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.07.2026 13:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1504786 Araç Giriş Tarihi: 20.07.2026 11:55 Araç Çıkış Tarihi: 20.07.2026 13:19
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	20.07.2026 13:19	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1504786	Araç Giriş Tarihi:	20.07.2026 11:55	Araç Çıkış Tarihi:	20.07.2026 13:19
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;

20.07.2026
Arac:
Citroen C3 Aircross 1.2i 12V VTi Puretech 130
Motor kodu:
HNY (EB2DTS)
Üretim yılı;
17-18
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VF72RHNS1P4191739 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmiş:
20.07.2026 11:57:00/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Benzin
Hava yastığı
Airbag UDS
Klima
Klima sistemi UDS
Güvenlik
Çok fonksiyonlu kamera
Konfor
Ana kumanda ünitesi BSI
Hata kodu U1F32:
SURUCU KAPISI KONTROL MODULU
HATALI İLETİSİM!
Hata kodu B181A:
ELEKTRONİK KONTAK KILIDI
HATALI İLETİSİM!
Hata kodu B1137:
KISA FAR SAG
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1715:
On sağ kapi kilidi kontak anahtarı
MANTIKSIZ DURUM!
Hata kodu B1716:
On sol kapi kilidi kontak anahtarı
MANTIKSIZ DURUM!
Hata kodu B1865:
Motor çalıştırma tusundan ve araç elektrik sistemi
kumanda unitesinden motor çalıştırma serbest bira
kma
sinyali
MANTIKSIZ SINYAL İLİSKİSİ
Hata kodu B183F:
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
ÇALIŞTIRMA/DURMA İZLEMESİ
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1329:
SOGUTUCU AKISKAN BASINCI
Hatalı yüksek basınç sistemi.

Konfor
Gosterge panosu grubu UDS
Konfor
Direksiyon simidi anahtar modulu
Konfor
Çok işlevli direksiyon simidi
Konfor
Multiplex kontrol paneli
Konfor
Surici tarafı on kapi modülü PDPC
Hata kodu B1393:
ELEKTRİK CAM MOTORU SOL ARKA
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1386:
ELEKTRİK CAM MOTORU SAG ARKA
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
PARK ASİSTANI
Sanziman
Otomatik sanziman
Direksiyon
Servo direksiyon
Ses/Video
Navigasyon
Hata kodu U18A1:
Telematik kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı
HATALI İLETİSİM!
Hata kodu B1003:
ECU
HATALI KODLAMA
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.07.2026 13:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-1504786 Araç Giriş Tarihi: 20.07.2026 11:55 Araç Çıkış Tarihi: 20.07.2026 13:19
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
09.07.2024		ERP-Çarpma	Hayır	68541.75	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.07.2026 13:19
Rapor No: 06-01-1504786
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.07.2026 11:55

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 20.07.2026 13:19

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Diğer



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Noktasal Ezik



Arka lambalar, Üçüncü fren lambası > Çatlak

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	20.07.2026 13:19	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/11
Rapor No:	06-01-1504786	Araç Giriş Tarihi:	20.07.2026 11:55	Araç Çıkış Tarihi:	20.07.2026 13:19
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	20.07.2026 13:19	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1504786	Araç Giriş Tarihi:	20.07.2026 11:55	Araç Çıkış Tarihi:	20.07.2026 13:19
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası