

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.03.2026 10:09
Rapor No: 06-01-1474497
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.03.2026 09:28

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 30.03.2026 10:09

Full Plus Ekspertiz



34CTV292



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.03.2026 10:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1474497 Araç Giriş Tarihi: 30.03.2026 09:28 Araç Çıkış Tarihi: 30.03.2026 10:09
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	34CTV292	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	63545	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF72CYHXXL4237045	Motor Gücü	88 kw
Motor Hacmi	1499cc	Marka	Citroen
Rengi	BEYAZ SİYAH	Model	C3 AirCross
İlk Tescil Tarihi	14-05-2020	Sonraki Muayene Tar.	27-03-2028
Model Yılı	2020	Araç Tipi	SUV
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.03.2026 10:09
Rapor No: 06-01-1474497
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.03.2026 09:28

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 30.03.2026 10:09

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.03.2026 10:09
Rapor No: 06-01-1474497
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.03.2026 09:28

Sayfa: 4/11
Araç Çıkış Tarihi: 30.03.2026 10:09

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Standart dışı onarım. Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	SORUNSUZ	
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	BAKIM GEREKLİ	Ön diskler aşınmış, kullanıma uygun seviyede
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	BAKIM GEREKLİ	Turbo hortumları yağ kaçağı mevcut
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	BAKIM GEREKLİ	Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	V kayışında derin çatlak mevcut
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.03.2026 10:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1474497 Araç Giriş Tarihi: 30.03.2026 09:28 Araç Çıkış Tarihi: 30.03.2026 10:09
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3.6 m/km	4,1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	66	77	11
2. Aks	45	57	12



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.3435	1.03	23
2. Aks	1.0615	0.9825	7
El Freni	0.7015	0.6295	10

Verimlilik

32

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/50/17	91H	7,13 mm	Kışlık
Sol Arka	215/50/17	91H	6,95 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/50/17	91H	7,2 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/50/17	91H	7,05 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.03.2026 10:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1474497 Araç Giriş Tarihi: 30.03.2026 09:28 Araç Çıkış Tarihi: 30.03.2026 10:09
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 88	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.03.2026 10:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1474497 Araç Giriş Tarihi: 30.03.2026 09:28 Araç Çıkış Tarihi: 30.03.2026 10:09
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

30.03.2026
Arac:
Citroen C3 Aircross-1l 1.5 Blue-HDi 100 FAP
Motor kodu:
YHX (DV5RCD)
Uretim yili;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VF72CYHXXL4237045 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmiş:
30.03.2026 09:30:11/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Dizel
Hata kodu P1199-77:
Yakıt seviyesi
Seviye COK DUSUK
Hava yastigi
Airbag UDS
Hata kodu B00D5:
Yolcu hava yastigi kapatma kontrol lambası
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1400:
CAN-BUS
ARIZALI GUC KAYNAGI
Klima
Klima sistemi UDS
Güvenlik
Çok fonksiyonlu kamera
Konfor
Ana kumanda linitesi BSI
Hata kodu U1F3B:
Çok fonksiyonlu elektronik kumanda unitesi/emniyet
kemer uyarı lambası ile CAN iletişimi
Hiçbir iletişim mümkün değildir.
Hata kodu U1F39:
Yağmur/ısı sensörü
HATALI İLETİSİM!
Hata kodu B181A:
ELEKTRONİK KONTAK KILIDI
HATALI İLETİSİM!
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu B1808:
İmmobilizer
ACMA SINYALI BOZULDU/UST USTE BINDI
Hata kodu B1153:
ON CAM SILECEGI
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B116D:
Sag geri vites lambası
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1164:
SAG FREN LAMBASI
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1165:
SOL FREN LAMBASI
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1168:
SINYAL LAMBASI ARKA SAG
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1169:
SINYAL LAMBASI ARKA SOL
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B114C;
ARKA SAG PARK LAMBASI
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B114D:
ARKA SOL PARK LAMBASI
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1715:
On sag kapi kilidi kontak anahtarı
MANTIKSIZ DURUM!
Hata kodu B1716:
On sol kapi kilidi kontak anahtarı
MANTIKSIZ DURUM!
Hata kodu B1865:
Motor çalıştırma tusundan ve arac elektrik sistemi
kumanda unitesinden motor çalıştırma serbest bira
kma
sinyali
MANTIKSIZ SINYAL İLİSKİSİ
Hata kodu B1806:
MOTOR YONETİMİ
Motor istop ediyor
Hata kodu B181F:
Fren lambası svici/fren basınc sensörü
MANTIKSIZ SINYAL İLİSKİSİ
Hata kodu B1329:
SOGUTUCU AKISKAN BASINCI
Hatalı yliksek basınç sistemi.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu U1F1A:
LIN-Bus
HATALI İLETİSİM!
Konfor
Gosterge panosu grubu UDS
Konfor
Direksiyon simidi anahtar modulu
Konfor
Çok işlevli direksiyon simidi
Konfor
Multiplex kontrol paneli
Konfor
Surici tarafı on kapi modilii PDPC
Hata kodu B1392:
ELEKTRİKLİ CAM MOTORU SAG ON
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1393:
ELEKTRİKLİ CAM MOTORU SOL ARKA
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1386:
ELEKTRİKLİ CAM MOTORU SAG ARKA
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1386:

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.03.2026 10:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-1474497 Araç Giriş Tarihi: 30.03.2026 09:28 Araç Çıkış Tarihi: 30.03.2026 10:09
Mersis No: 0309073518100001

ELEKTRİKLİ CAM MOTORU SAG ARKA

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Cok islevli dokunmatik ekran

Hata kodu B1574:

Dokunmatik ekran

ELEKTR. DEVRESI, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME

Hata kodu U1FAOQ:

MUZİK-/ VIDEO BAGLANTILARI

BOZUK İLETİSİM

Sanziman

Otomatik sanziman

Direksiyon

Servo direksiyon

Ses/Video

Navigasyon

Hata kodu U18A1:

Telematik kumanda Initesine CAN-Bus-baglanti

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu B1506:

TELEMATİK ECU

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu B1003:

ECU

HATALI KODLAMA

Hata kodu U1EF3:

Radyo/navigasyon sistemi ve bilgi-eglenme ekranı a

rasında video sinyali veri kablosu

SINYAL HATALI VEYA EKSİK

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
17.08.2022		ERP-Carpma	Hayır	3420.57	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.03.2026 10:09
Rapor No: 06-01-1474497
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.03.2026 09:28

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 30.03.2026 10:09

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sağ, Nikelaj, ızgara
> Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Çizik



Çamurluk, sol arka, Nikelaj >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.03.2026 10:09
Rapor No: 06-01-1474497
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.03.2026 09:28

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 30.03.2026 10:09

Diğer



Motorsoğutması, Kayış > Çatlak



Farlar, Far camı, sağ > Küçük Çizik



Tampon, ön, Spoiler > Sabitlemesi Hatalı



Tampon, arka, Arka tampon > Boyası Atmış



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Standart Dışı Onarım



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Standart Dışı Onarım



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Noktasal Ezik



Motor, Hava filtresi kabı > Kırılmış



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı

Notlar

Diğer notlar;

Hava filtresi plastik bağlantısız kırık ses yapıyor. V kayışında çatlaklar olduğundan DYNO testi yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.03.2026 10:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-1474497 Araç Giriş Tarihi: 30.03.2026 09:28 Araç Çıkış Tarihi: 30.03.2026 10:09
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araçn yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat araçn görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz araçn kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, araçn formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, araçn km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi araçn resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen araçn daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi araçn hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası