

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	16.03.2026 17:10	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/11
Rapor No:	06-01-2470017	Araç Giriş Tarihi:	11.03.2026 09:19	Araç Çıkış Tarihi:	16.03.2026 17:10
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06CUA653



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.03.2026 17:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-2470017 Araç Giriş Tarihi: 11.03.2026 09:19 Araç Çıkış Tarihi: 16.03.2026 17:10
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06CUA653	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	85367	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VR7BAHNSBME062708	Motor Gücü	96 kw
Marka	Citroen	Motor Hacmi	1199cc
Rengi	GRI	Model	C4
İlk Tescil Tarihi	03-01-2022	Sonraki Muayene Tar.	06-11-2026
Model Yılı	2021	Araç Tipi	SUV (Hatchback**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.03.2026 17:10
Rapor No: 06-01-2470017
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.03.2026 09:19

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 16.03.2026 17:10

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.03.2026 17:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-2470017 Araç Giriş Tarihi: 11.03.2026 09:19 Araç Çıkış Tarihi: 16.03.2026 17:10
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Yüzeysel çizikler, boya atması, mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		standart dışı işlem mevcut
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.03.2026 17:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-2470017 Araç Giriş Tarihi: 11.03.2026 09:19 Araç Çıkış Tarihi: 16.03.2026 17:10
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4,3 m/km	2,5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	52	59	7
2. Aks	46	50	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	0.904	0.711	21
2. Aks	0.638	0.6305	1
El Freni	1.5475	1.1445	26

Verimlilik

23

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/60/17	96H	6,77 mm	Kışlık
Sol Arka	215/60/17	96H	6,1 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/60/17	96H	6,8 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/60/17	96H	6,56 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.03.2026 17:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-2470017 Araç Giriş Tarihi: 11.03.2026 09:19 Araç Çıkış Tarihi: 16.03.2026 17:10
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.03.2026 17:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-2470017 Araç Giriş Tarihi: 11.03.2026 09:19 Araç Çıkış Tarihi: 16.03.2026 17:10
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;

11.03.2026
Arac:
Citroen C4-III 1.2i 12V Puretech 130
Motor kodu:
HNS (EB2ADTS)
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VR7BAHNSBME062708 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmiş:
11.03.2026 11:00:53/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Benzin
Hava yastığı
Airbag UDS
Hata kodu B00D5:
Yolcu hava yastığı kapatma kontrol lambası
Fonksiyon hatalıdır.
Klima
Klima sistemi UDS
Hata kodu B1003:
Klima kumanda Ünitesi
HATALI KODLAMA
Konfor
Ana kumanda ünitesi BSI
Hata kodu B1164:
SAG FREN LAMBASI
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1166:
On sağ sinyal lambası
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1167:
On sol sinyal lambası
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B183F:
CALİSTIRMA/DURMA İZLEMESİ
Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Konfor
Gosterge panosu grubu UDS
Hata kodu B1534:
GOSTERGE GRUBUNDAKİ FONKSİYON EKRANI
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
Direksiyon simidi anahtar modulu
3*
Hata kodu B1184:
Isık salteri
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1183:

Cam sileceği anahtarı
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1837:
Transponder
Transponderle iletişim hatalıdır.
Konfor
Çok işlevli direksiyon simidi
Konfor
Multiplex kontrol paneli
Konfor
PARK ASİSTANI
4*
Hata kodu B1223:
İç arka sol park yardım sensörü
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1224:
SOL ARKA DİS MESAFE SENSÖRÜ
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1227:
İÇ TARAFTAKİ ARKA SAĞ MESAFE SENSÖRÜ
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1228:
SAG ARKA DİS MESAFE SENSÖRÜ
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
Bakım modüllü
Sanziman
Otomatik sanziman
Direksiyon
Servo direksiyon
Hata kodu C110C:
Servo direksiyon elektronik kumanda ünitesi
Fonksiyon hatalıdır.
Ses/Video
Navigasyon
Hata kodu B1003:
ECU
HATALI KODLAMA
Hata kodu B153E:
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.03.2026 17:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-2470017 Araç Giriş Tarihi: 11.03.2026 09:19 Araç Çıkış Tarihi: 16.03.2026 17:10
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
22.10.2023		ERP-Çarpışma	Hayır	3706.14	TL
24.06.2023		ERP-Çarpışma	Hayır	16011.77	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	16.03.2026 17:10	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-2470017	Araç Giriş Tarihi:	11.03.2026 09:19	Araç Çıkış Tarihi:	16.03.2026 17:10
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Vuruk



Çamurluk, sağ, Nikelaj, ızgara
> Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.03.2026 17:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-2470017 Araç Giriş Tarihi: 11.03.2026 09:19 Araç Çıkış Tarihi: 16.03.2026 17:10
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Küçük Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Noktasal Ezik



Tampon, arka, Spoiler >
Sabitlemesi Hatalı



Egzoz sistemi, Arka boru >
Standart Dışı Onarım



Egzoz sistemi, Arka boru >
Standart Dışı Onarım




Tampon, arka, Arka tampon >
Boyası Atmış



Çamurluk, sol arka, Nikelaj >
Boyası Atmış



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde
İle Zarar Görmüş



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor kaputu, ön tampon, sağ ve sol ön çamurlukta koruma folyosu olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılamadı.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	16.03.2026 17:10	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-2470017	Araç Giriş Tarihi:	11.03.2026 09:19	Araç Çıkış Tarihi:	16.03.2026 17:10
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası