

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.06.2025 15:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1382493 Araç Giriş Tarihi: 12.06.2025 15:22 Araç Çıkış Tarihi: 12.06.2025 15:53
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DAA536



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.06.2025 15:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1382493 Araç Giriş Tarihi: 12.06.2025 15:22 Araç Çıkış Tarihi: 12.06.2025 15:53
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06DAA536	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	70333	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VR7BAHNSBME050324	Motor Gücü	96 kw
Marka	Citroen	Motor Hacmi	1199cc
Rengi	MAVİ	Model	C4
Sonraki Muayene Tar.	2026-09-14	Model Yılı	2021
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.06.2025 15:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1382493 Araç Giriş Tarihi: 12.06.2025 15:22 Araç Çıkış Tarihi: 12.06.2025 15:53
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik,çizik ve standart dışı onarım mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Z rot başları hasarlı
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.06.2025 15:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1382493 Araç Giriş Tarihi: 12.06.2025 15:22 Araç Çıkış Tarihi: 12.06.2025 15:53
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3 m/km	-1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	69	60	9
2. Aks	61	56	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.447	1.3275	8
2. Aks	2.0795	2.149	3
El Freni	1.685	1.6455	2

Verimlilik

52

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/60/17	96H	5,82 mm	Yazlık
Sol Arka	215/60/17	96H	4,67 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/60/17	96H	5,52 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/60/17	96H	4,72 mm	Yazlık


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah. Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.06.2025 15:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1382493 Araç Giriş Tarihi: 12.06.2025 15:22 Araç Çıkış Tarihi: 12.06.2025 15:53
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
397	306	64	146
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	87	26	90,63
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.06.2025 15:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1382493 Araç Giriş Tarihi: 12.06.2025 15:22 Araç Çıkış Tarihi: 12.06.2025 15:53
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

12.06.2025

Arac:

Citroen C4-III 1.2i 12V Puretech 130

Motor kodu:

HNS (EB2ADTS)

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VR7BAHNSBMEO050324 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

12.06.2025 15:15:51 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin

Hata kodu U1205-81:

Direksiyon acisi sensorine CAN-Bus-baglanti

BOZUK İLETİSİM

ABS

ABS/ESP

Hata kodu CO03A:

TEKERLEK SENSORU ARKA SAG

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hava yastigi

Airbag UDS

Klima

Klima sistemi UDS

Hata kodu B1003:

Klima kumanda Unitesi

HATALI KODLAMA

Konfor

Ana kumanda linitesi BSI

Hata kodu B1704:

Bagaj kapagi kilidi

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B183F:

CALISTIRMA/DURMA İZLEMESİ

Fonksiyon hatalidir.

Konfor

Gosterge panosu grubu UDS

Hata kodu B1534:

GOSTERGE GRUBUNDAKİ FONKSİYON EKRANI

Fonksiyon hatalidir.

Konfor

Direksiyon simidi anahtar modulu

Konfor

Cok islevli direksiyon simidi

Konfor

Multiplex kontrol paneli

Konfor

Cok fonksiyonlu kamera

Hata kodu U1F00-00:

ARIZA TESHİS MODULU

Hata, hata guinligline kaydedilmemistir.

Konfor

Araç mesafesi asistani

Konfor

PARK ASİSTANI

Hata kodu B120E:

YANMA MOTORU

HATALI SINYAL

Hata kodu B1229:

Mesafe sensorleri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu U1003:

CAN-BUS

KAPATMA FONKSİYONU

Hata kodu U1109:

Sanziman kumanda linitesine CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U1209:

VİTES KOLU KONUMU

MANTIKSIZ SINYAL

Hata kodu U1804:

Direks. acl sen

HATALI SINYAL

Hata kodu U1F00:

ARIZA TESHİS MODULU

Hata, hata guinligline kaydedilmemistir.

Hata kodu U1F18:

Dokunmatik ekran

CAN baglantisi hatasi

Hata kodu U1F2E:

Motor kumanda tinitesine CAN-Bus

İLETİSİM YOK

Konfor

Cok islevli dokunmatik ekran

Hata kodu B1574-1C:

Dokunmatik ekran

ELEKTR. DEVRESİ, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME

Konfor

Anahtarsız erisim

Konfor

Bakim modilii

Konfor

Surici tarafi on kapi modilii PDPC

Sanziman

Otomatik sanziman

Direksiyon

Servo direksiyon

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu C120D:

Direks. acl sen

HATALI SINYAL

Ses/Video

Navigasyon

Hata kodu U18A1:

Telematik kumanda linitesine CAN-Bus-baglanti

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu B1506:

TELEMATİK ECU

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu B1003:

ECU

HATALI KODLAMA

Hata kodu U1EF3:

Radyo/navigasyon sistemi ve bilgi-eglenme ekranı a

rasında video sinyali veri kablosu

SINYAL HATALI VEYA EKSIK

Hella Gutmann Solutions GmbH

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.06.2025 15:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1382493 Araç Giriş Tarihi: 12.06.2025 15:22 Araç Çıkış Tarihi: 12.06.2025 15:53
Mersis No: 0309073518100001

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
12.06.2025			Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.06.2025 15:53
Rapor No: 06-01-1382493
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.06.2025 15:22

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 12.06.2025 15:53

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sağ, Nikelaj, ızgara
> Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Çizik



Çamurluk, sağ arka, Nikelaj >
Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.06.2025 15:53
Rapor No: 06-01-1382493
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.06.2025 15:22

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 12.06.2025 15:53

Diğer




Ön aks, Denge çubuğu, ön > Hasarlı



Ön aks, Denge çubuğu, ön > Hasarlı




Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Standart Dışı Onarım



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Standart Dışı Onarım



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Küçük Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Noktasal Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Noktasal Ezik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılamadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.06.2025 15:53	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1382493	Araç Giriş Tarihi:	12.06.2025 15:22	Araç Çıkış Tarihi:	12.06.2025 15:53
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası