

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.04.2026 13:44
Rapor No: 06-01-1484522
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.04.2026 12:46

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 30.04.2026 13:44

Full Plus Ekspertiz



34KAH975



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.04.2026 13:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1484522 Araç Giriş Tarihi: 30.04.2026 12:46 Araç Çıkış Tarihi: 30.04.2026 13:44
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	34KAH975	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	43409	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VR7BAHNSBPE064723	Motor Gücü	96 kw
Marka	Citroen	Motor Hacmi	1199cc
Rengi	GRI	Model	C4
İlk Tescil Tarihi	31-01-2024	Sonraki Muayene Tar.	21-09-2026
Model Yılı	2023	Araç Tipi	SUV (Hatchback**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.04.2026 13:44
Rapor No: 06-01-1484522
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.04.2026 12:46

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 30.04.2026 13:44

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.04.2026 13:44
Rapor No: 06-01-1484522
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.04.2026 12:46

Sayfa: 4/11
Araç Çıkış Tarihi: 30.04.2026 13:44

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Ezik mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kirli. Paspas hasarlı
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Triger kayışında çatlaklar mevcut.
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.04.2026 13:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1484522 Araç Giriş Tarihi: 30.04.2026 12:46 Araç Çıkış Tarihi: 30.04.2026 13:44
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2,9 m/km	-3,6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	52	63	11
2. Aks	51	58	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.4575	1.3835	5
2. Aks	1.488	1.4735	0
El Freni	1.2435	1.3255	6

Verimlilik

43

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/60/17	96H	5,76 mm	Yazlık
Sol Arka	215/60/17	96H	5,42 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/60/17	96H	6,67 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/60/17	96H	5,35 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.04.2026 13:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1484522 Araç Giriş Tarihi: 30.04.2026 12:46 Araç Çıkış Tarihi: 30.04.2026 13:44
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.04.2026 13:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1484522 Araç Giriş Tarihi: 30.04.2026 12:46 Araç Çıkış Tarihi: 30.04.2026 13:44
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

30.04.2026
Arac:
Citroen C4-III 1.2i 12V Puretech 130
Motor kodu:
HNS (EB2ADTS)
Uretim yili;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VR7BAHNSBPE064723 (kumanda Unitesinden okunan)
Test edilmiş:
30.04.2026 12:47:39/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bilesen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Benzin
Hata kodu U1205-81:
Direksiyon acisi sensoriine CAN-Bus-baglanti
BOZUK ILETISIM
Hava yastigi
Airbag UDS
Klima
Klima sistemi UDS
Hata kodu B1003:
Klima kumanda Unitesi
HATALI KODLAMA
Giveness
Cok fonksiyonlu kamera
Konfor
Ana kumanda linitesi BSI
Hata kodu B123B:
Immobilizer
Otomatik sanziman yoluyla etkinlestirme mantiksizdir.
Hata kodu B1718:
UZAKTAN KUMANDA
Hatali senkronizasyon.
Hata kodu B1865:
Motor calistirma tusundan ve arac elektrik sistemi kumanda unitesinden motor calistirma serbest bira kma
sinyali
MANTIKSIZ SINYAL ILISKISI
Hata kodu B1818:
YAG SEVIYE KONTROLU
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu B183F:
CALISTIRMA/DURMA IZLEMESI
Fonksiyon hatalidir.
Konfor
Gosterge panosu grubu UDS
Hata kodu U1FAOQ:

MUZIK-/ VIDEO BAGLANTILARI
BOZUK ILETISIM
Konfor
Direksiyon simidi anahtar modulu
3*
Hata kodu U1F2A:
DIREKSIYON KOLONU ECU'SU
BOZUK ILETISIM
Hata kodu U145E;
Hata kodu U1F00:
ARIZA TESHIS MODULU
Hata, hata guinligline kaydedilmemistir.
Konfor
Cok islevli direksiyon simidi
Konfor
Multiplex kontrol paneli
Konfor
Araç mesafesi asistani
Konfor
PARK ASISTANI
7*
Hata kodu B120E:
YANMA MOTORU
HATALI SINYAL
Hata kodu U1003:
CAN-BUS
KAPATMA FONKSIYONU
Hata kodu U1109:
Sanziman kumanda linitesine CAN-Bus/baglanti
BOZUK ILETISIM
Hata kodu U1209:
VITES KOLU KONUMU
MANTIKSIZ SINYAL
Hata kodu U1804:
Direks. acl sen
HATALI SINYAL
Hata kodu U1F18:
Dokunmatik ekran
CAN baglantisi hatasi
Hata kodu U1F2E:
Motor kumanda unitesine CAN-Bus
ILETISIM YOK
Konfor
Anahtarsiz erisim
Sanziman
Otomatik sanziman
Direksiyon
Servo direksiyon
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu C120D:
Direks. acl sen
HATALI SINYAL
Hata kodu C110C:
Servo direksiyon elektronik kumanda unitesi
Fonksiyon hatalidir.
Ses/Video
Navigasyon
Hata kodu U1476:
Radyoya Ethernet baglantisi
Hicbir iletisim mumkun degildir.
Hata kodu U1820:
Gosterge panosu ve g0z hizasi gostergesi arasindak
i LVDS veri kablosu

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.04.2026 13:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-1484522 Araç Giriş Tarihi: 30.04.2026 12:46 Araç Çıkış Tarihi: 30.04.2026 13:44
Mersis No: 0309073518100001

Eksik iletişim. Sinyal frekansı yanlıştır.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
18.03.2025		ERP-Çarpisma	Hayır	5012.04	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.04.2026 13:44
Rapor No: 06-01-1484522
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.04.2026 12:46

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 30.04.2026 13:44

Araç Resimleri



Vuruk




Tampon, arka, Arka tampon > Ezik


Diğer



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motor, Triger kayışı > Çatlak

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.04.2026 13:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1484522 Araç Giriş Tarihi: 30.04.2026 12:46 Araç Çıkış Tarihi: 30.04.2026 13:44
Mersis No: 0309073518100001

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor kaputu koruma folyosu olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Araç genelinde yüzeysel çizikler mevcut

Diğer notlar;

Triger kayışında çatlaklar olduğundan DYNO testi yapılamadı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.04.2026 13:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-1484522 Araç Giriş Tarihi: 30.04.2026 12:46 Araç Çıkış Tarihi: 30.04.2026 13:44
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araçın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası