

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.06.2025 10:50 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1382221 Araç Giriş Tarihi: 12.06.2025 09:01 Araç Çıkış Tarihi: 12.06.2025 10:50
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06EAA504



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.06.2025 10:50 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1382221 Araç Giriş Tarihi: 12.06.2025 09:01 Araç Çıkış Tarihi: 12.06.2025 10:50
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06EAA504	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	55069	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VR7ACYHZSPL046348	Motor Gücü	96 kw
Marka	Citroen	Motor Hacmi	1499cc
Rengi	MAVİ SİYAH	Model	C5 AirCross
Sonraki Muayene Tar.	2026-07-17	Model Yılı	2023
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.06.2025 10:50
Rapor No: 06-01-1382221
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.06.2025 09:01

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 12.06.2025 10:50

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizik ve kir mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön ve arka fren balataları aşınmış
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü kutup başına ulaşamadığı için akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.06.2025 10:50 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1382221 Araç Giriş Tarihi: 12.06.2025 09:01 Araç Çıkış Tarihi: 12.06.2025 10:50
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.6 m/km	3.2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	73	77	4
2. Aks	70	57	13



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.8635	2.6645	6
2. Aks	2.3155	1.907	17
El Freni	1.687	1.548	8

Verimlilik

62

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/55/18	102V	3,79 mm	Yazlık
Sol Arka	225/55/18	102V	3,8 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/55/18	102V	3,5 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/55/18	102V	3,7 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.06.2025 10:50 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1382221 Araç Giriş Tarihi: 12.06.2025 09:01 Araç Çıkış Tarihi: 12.06.2025 10:50
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.06.2025 10:50 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1382221 Araç Giriş Tarihi: 12.06.2025 09:01 Araç Çıkış Tarihi: 12.06.2025 10:50
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

12.06.2025

Arac:

Citroen C5 Aircross 1.5 16V Blue-HDI 130

Motor kodu:

YHZ (DV5RCQ)

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VR7ACYHZSPL046348 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

12.06.2025 09:32:31 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel

Hata kodu P203F-7B:

Ure katkı maddesi sistemi

Seviye COK DUSUK

Hata kodu P06B8-04:

Motor elektronik kumanda linitesi

BELLEK HATASI

ABS

ABS/ESP

Hava yastigi

Airbag UDS

Hata kodu B1400:

CAN-BUS

ARIZALI GUC KAYNAGI

Klima

Klima sistemi UDS

Konfor

Ana kumanda linitesi BSI

Hata kodu B162C::

ROLE 1 AKSESUARLARI

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B1715:

On sag kapi kilidi kontak anahtari

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1716:

On sol kapi kilidi kontak anahtari

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1734:

On Sol Kapi kolu sensorii

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B120D:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hiz kontrol sistemi

HATALI MESAFE KONTROL FONKSIYONU

Hata kodu B1865:

Motor calistirma tusundan ve arac elektrik sistemi
kumanda unitesinden motor calistirma serbest bira
kma

sinyali

MANTIKSIZ SINYAL ILISKISI

Hata kodu B1814:

Atesleme/kontak salteri

MANTIKSIZ ILETISIM SINYALI

Hata kodu B1806:

MOTOR YONETIMI

Motor istop ediyor

Hata kodu B1209:

Mesafe asistani

HATALI SINYAL

Hata kodu B132A:

SOGUTUCU AKISKAN BASINCI

Hatali alcak basinc sistemi.

Hata kodu U1F16:

CAN-BUS KONFOR

BOZUK ILETISIM

Konfor

Gosterge panosu grubu UDS

Konfor

Direksiyon simidi anahtar modulu

Konfor

Cok islevli direksiyon simidi

Hata kodu U1F1A:

LIN-Bus

HATALI ILETISIM!

Konfor

Cok fonksiyonlu kamera

Hata kodu U1F00-00:

ARIZA TESHIS MODULU

Hata, hata guinligline kaydedilmemistir.

Konfor

Araç mesafesi asistani

Hata kodu U1164-87:

Cok fonksiyonlu kamera kumanda unitesine CAN-Bus/b
aglanti

Hicbir iletisim mumkun degildir.

Hata kodu B1213-97:

SEYIR KONTROLU MESAFE I1ZLEMESİ

Radar sensorlerinin hatali fonksiyonu.

Hata kodu U1F00-00:

ARIZA TESHIS MODULU

Hata, hata guinligline kaydedilmemistir.

Konfor

Yagmur/isik sensorii UDS

Hata kodu B1000:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

ECU

HATALI VEYA EKSİK KALIBRASYON!

Hata kodu U1807:

Limit kapatma

GERİ BESLEME YOK!

Konfor

ON CAM SILECEGI

Hata kodu B100C::

ECU

HATALI BESLEME VOLTAJI!

Konfor

Surici tarafi on kapi modilii PDPC

3*

Hata kodu B1392:

ELEKTRIKLI CAM MOTORU SAG ON

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESİ

Hata kodu B1393:

ELEKTRIKLI CAM MOTORU SOL ARKA

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESİ

Hata kodu B1386:

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.06.2025 10:50	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1382221	Araç Giriş Tarihi:	12.06.2025 09:01	Araç Çıkış Tarihi:	12.06.2025 10:50
Mersis No:	0309073518100001				

ELEKTRİKLİ CAM MOTORU SAG ARKA

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Otomatik bagaj kapagi

3*

Hata kodu B1003:

UZAKTAN KODLAMA ECU'SU

HATALI VEYA EKSİK KODLAMA

Hata kodu B174E:

Bagaj kapagi kapatma salteri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu U1F00:

ARIZA TESHİS MODULU

Hata, hata guinligline kaydedilmemistir.

Konfor

PARK ASİSTANI

11*

Hata kodu U1F00:

ARIZA TESHİS MODULU

Hata, hata guinligline kaydedilmemistir.

Hata kodu B1244:

SOL ARKA MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1245:

SAG ARKA MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1221:

ON SOL IC MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1225:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

ON SAG IC MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1222:

MESAFE SENSORU ON/SOL DIS

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1226:

MESAFE SENSORU ON/SAG DIS

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1250:

SOL ON MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1251:

SAG ON MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1244:

SOL ARKA MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1245:

SAG ARKA MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Cok islevli dokunmatik ekran

Hata kodu U1FAQ-00:

MUZİK-/ VIDEO BAGLANTILARI

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Multiplex kontrol paneli

Sanziman

Otomatik sanziman

Direksiyon

Elektrikli hidrolik direksiyon

Ses/Video

Navigasyon

14*

Hata kodu B1003:

HATALI KODLAMA

Hata kodu B100C::

Kumanda Unitesi glic kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu B1501:

SES ÇIKISI ON SOL

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1501:

SES ÇIKISI ON SOL

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1501:

SES ÇIKISI ON SOL

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1502:

SES ÇIKISI ON SAG

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.06.2025 10:50	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-1382221	Araç Giriş Tarihi:	12.06.2025 09:01	Araç Çıkış Tarihi:	12.06.2025 10:50
Mersis No:	0309073518100001				

ECU

Tramer Sorgulaması

***6348 şasi nolu CITROEN C4 X FEEL BOLD 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.06.2025 10:50	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-1382221	Araç Giriş Tarihi:	12.06.2025 09:01	Araç Çıkış Tarihi:	12.06.2025 10:50
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Diğer



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.06.2025 10:50 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1382221 Araç Giriş Tarihi: 12.06.2025 09:01 Araç Çıkış Tarihi: 12.06.2025 10:50
Mersis No: 0309073518100001

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Kapı, sol ön	Kapı gergisi - Ses Yapıyor

Notlar

Diğer notlar;

Araca kirli olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılamadı.Araç lastik basınç ikaz uyarı lambası ve adblue uyarı ikaz lambası yanıyor Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.06.2025 10:50	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1382221	Araç Giriş Tarihi:	12.06.2025 09:01	Araç Çıkış Tarihi:	12.06.2025 10:50
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası