

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.10.2025 12:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/15
Rapor No: 06-01-1431318 Araç Giriş Tarihi: 30.10.2025 11:07 Araç Çıkış Tarihi: 30.10.2025 12:24
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06EC6670



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.10.2025 12:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/15
Rapor No: 06-01-1431318 Araç Giriş Tarihi: 30.10.2025 11:07 Araç Çıkış Tarihi: 30.10.2025 12:24
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06EC6670	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	296379	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF7AAFHZ0F8651422	Motor Gücü	55 kw
Marka	Citroen	Motor Hacmi	1248cc
Rengi	BEYAZ	Model	Nemo
İlk Tescil Tarihi	04-01-2016	Sonraki Muayene Tar.	20-08-2026
Model Yılı	2015	Araç Tipi	Camlıvan (Panelvan**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	Kapı Sayısı	4 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.10.2025 12:24
Rapor No: 06-01-1431318
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.10.2025 11:07

Sayfa: 3/15
Araç Çıkış Tarihi: 30.10.2025 12:24

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.10.2025 12:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/15
Rapor No: 06-01-1431318 Araç Giriş Tarihi: 30.10.2025 11:07 Araç Çıkış Tarihi: 30.10.2025 12:24
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Bota atmaları, ezik, çizik ve hasarlar mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Ezik, çizik ve hasarlar mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sol arka lamba camı kırık
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapağı seti yok
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön fren disk ve balataları aşınmış.
Yürür Aksam		Arka süspansiyon hasar mevcut
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Turbo ses yapıyor. Yağ kaçağı. Motor harici sesve sarsıntılı çalışma mevcut
Şanzıman		Yağ kaçakları mevcut
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		Harici ses ve boşluk mevcut.
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		Anten hasarlı
Park Sensörleri		
Araç Altı		Arka saç panel ve bagaj havuzu hasarlı
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		Klima soğutmuyor
Cam ve Cam Düğmeleri		Camlarda taş izi mevcut
Kayışlar ve Rulmanlar		Harici ses mevcut
Egzoz Sistemi ve Susturucular		Ezik mevcut
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Kirli.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.10.2025 12:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/15
Rapor No: 06-01-1431318 Araç Giriş Tarihi: 30.10.2025 11:07 Araç Çıkış Tarihi: 30.10.2025 12:24
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-14.9 ! m/km	-0.6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	75	85	10
2. Aks	65	67	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.997	1.646	17
2. Aks	0.7255	0.506	30
El Freni	0.523	0.7895	33

Verimlilik

40

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88H	5,46 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/15	88H	5,26 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/65/15	88H	5,55 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/15	88H	5,17 mm	Yazlık



Jant kapağı seti >
Sökülmüş-Yok



Jant kapağı seti >
Sökülmüş-Yok

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.10.2025 12:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/15
Rapor No: 06-01-1431318 Araç Giriş Tarihi: 30.10.2025 11:07 Araç Çıkış Tarihi: 30.10.2025 12:24
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
55	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.10.2025 12:24	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/15
Rapor No:	06-01-1431318	Araç Giriş Tarihi:	30.10.2025 11:07	Araç Çıkış Tarihi:	30.10.2025 12:24
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

30.10.2025

Arac:

Citroen Nemo 1.3 16V HDi 75 FAP

Motor kodu:

FHZ (F13DTES)

Uretim yili;

10-15

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF7AAFHZ00F8651422 (kumanda Initesinden okunan)

Test edilmiş:

30.10.2025 12:16:17 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel (CAN)

Hata kodu U0426:

IMMOBILIZER ECU'SUNDEN GELEN CAN BAGLANTISI

MANTIKSIZ SINYAL

ABS

ABS (CAN)

Hava yastigi

Hava yastiklari CAN

Konfor

Gosterge grubu

Konfor

Ana kumanda linitesi BSI

Hata kodu U0019:

GOVDE ECU C'DEN CAN BAGLANTISI

ALINAN GECERSIZ VERI

Hata kodu B1024:

ARKA SAG SIS LAMBASI

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.10.2025 12:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/15
Rapor No: 06-01-1431318 Araç Giriş Tarihi: 30.10.2025 11:07 Araç Çıkış Tarihi: 30.10.2025 12:24
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
28.04.2025		ERP-Carpma	Hayır	60700	TL
10.03.2021		ERP-Carpma	Hayır	1230	TL
03.12.2020		ERP-Carpma	Hayır	2545	TL
15.11.2019		KTT-Carpma	Hayır	0	TL
30.09.2016		Çarpışma	Hayır	4395.47	TL
25.09.2016		Carpma	Hayır	0	TL
07.06.2016		Carpma	Hayır	0	TL
21.04.2016		Carpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.10.2025 12:24
Rapor No: 06-01-1431318
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.10.2025 11:07

Sayfa: 9/15
Araç Çıkış Tarihi: 30.10.2025 12:24

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.10.2025 12:24
Rapor No: 06-01-1431318
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.10.2025 11:07

Sayfa: 10/15
Araç Çıkış Tarihi: 30.10.2025 12:24

Vuruk



Egzoz sistemi, Partikül filtresi > Ezik



Motorsöğütması, Radyatör > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Motor kaputu, Menteşe > Ezik



Kaporta, Ön Panel > Ezik



Kaporta, Ön Panel > Ezik



Kaporta, Ön Panel > Ezik



Kaporta, Ön Panel > Ezik

Diğer



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası cercevesi > Hasarlı



Motorsöğütması, Fan muhafazası > Hasarlı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Motor, Yağ karteri > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 30.10.2025 12:24
Rapor No: 06-01-1431318
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.10.2025 11:07

Sayfa: 11/15
Araç Çıkış Tarihi: 30.10.2025 12:24



Arka aks, Süspansiyon, arka sol > Hasarlı



Arka aks, Süspansiyon, arka sağ > Hasarlı



Arka bölüm, Bagaj havuzu > Hasarlı



Arka bölüm, Arka sac/panel > Hasarlı



Arka bölüm, Arka sac/panel > Hasarlı



Dokümantasyon ve Ekipmanlar, İstapne > Sökülmüş-Yok



Çamurluk, sağ, Davlumbaz > Hasarlı



Çamurluk, sol arka, Davlumbaz > Hasarlı



Çamurluk, sol, Davlumbaz > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Menteşe > Hasarlı



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Etiket Yapıştırılmış



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Boyası Atmış



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Boyası Atmış



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Boyası Atmış



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Boyası Atmış



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Etiket Yapıştırılmış

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.10.2025 12:24
Rapor No: 06-01-1431318
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.10.2025 11:07

Sayfa: 12/15
Araç Çıkış Tarihi: 30.10.2025 12:24



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Hasarlı



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Deforme Olmuş



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Etiket Yapıştırılmış



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Boyası Atmış



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Boyası Atmış



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Boyası Atmış



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Etiket Yapıştırılmış



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tavan, Tavan > Hasarlı



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Hasarlı



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Hasarlı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.10.2025 12:24
Rapor No: 06-01-1431318
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.10.2025 11:07

Sayfa: 13/15
Araç Çıkış Tarihi: 30.10.2025 12:24



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Hasarlı



Komünikasyon/Navigasyon/Eğlence Farlar, Far camı, sağ > sistemleri, Anten > Hasarlı



Farlar, Far camı, sol > Deforme Olmuş



Farlar, Far camı, sol > Deforme Olmuş



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Kirlenmiş



Cam yıkama/silme sistemi, Cam suyu bidonu kapağı > Sökülmüş-Yok



Motor kaputu, Menteşe > Hasarlı



Şanzıman, Vites körüğü > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.10.2025 12:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 14/15
Rapor No: 06-01-1431318 Araç Giriş Tarihi: 30.10.2025 11:07 Araç Çıkış Tarihi: 30.10.2025 12:24
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Fren sistemi	Fren diskleri ve balataları, ön - Aşınmış
Motor	Motor - Sarsıyor
Motor	Turbo - Ses Yapıyor
Direksiyon sistemi	Direksiyon sistemi - Ses Yapıyor
Motor	Motor - Ses Yapıyor

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sol ön çamurluk ve bagaj kapakları bağlantılı cıvataları işlemli.

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Fren Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç yoğun siyah duman atma mevcut. Yağ kaçaqları, turbo harici ses, motor harici ses ve sarsıntılı çalışma olduğundan DYNO testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.10.2025 12:24	Bayi No:	0601	Sayfa:	15/15
Rapor No:	06-01-1431318	Araç Giriş Tarihi:	30.10.2025 11:07	Araç Çıkış Tarihi:	30.10.2025 12:24
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araçta cam filmi mevcuttur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası