

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.04.2024 09:44  
Rapor No: 06-01-1248527  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 19.04.2024 09:12

Sayfa: 1/9  
Araç Çıkış Tarihi: 19.04.2024 09:44

# Full Plus Ekspertiz



## 50HB409

Eksper / İmza



06-HYB-6005

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 19.04.2024 09:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9  
Rapor No: 06-01-1248527 Araç Giriş Tarihi: 19.04.2024 09:12 Araç Çıkış Tarihi: 19.04.2024 09:44  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	50HB409	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	188421	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	UU10SDMLG58159928	Motor Gücü	66 kw
Motor Hacmi	1461cc	Marka	Dacia
Rengi	GRİ	Model	Dokker
Sonraki Muayene Tar.	2024-08-19	Model Yılı	2017
Araç Tipi	Camlıvan (Station Wagon**)	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

\*\*Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

## Kaporta Kontrolü(Deđişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Deđişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.04.2024 09:44  
Rapor No: 06-01-1248527  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 19.04.2024 09:12

Sayfa: 3/9  
Araç Çıkış Tarihi: 19.04.2024 09:44

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Deformasyon mevcut kirlenmiş.
Araç İç Donanımı	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Lastiklerde deformasyon mevcut Lastik mevsimleri farklı.
Fren Sistemi	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.04.2024 09:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9  
Rapor No: 06-01-1248527 Araç Giriş Tarihi: 19.04.2024 09:12 Araç Çıkış Tarihi: 19.04.2024 09:44  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3.0 m/km	-5.9 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	77	72	5
2. Aks	64	69	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	3.319	3.156	4
2. Aks	2.064	2.0425	1
El Freni	1.6915	1.524	9

### Verimlilik

77

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88H	3,22 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/15	88H	3,67 mm	Kışlık
Sağ Ön	185/65/15	88H	3,01 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/15	88H	3,63 mm	Kışlık



Lastik, arka > Deforme Olmuş



Stepne > Sökülmüş-Yok

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.04.2024 09:44  
Rapor No: 06-01-1248527  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 19.04.2024 09:12

Sayfa: 5/9  
Araç Çıkış Tarihi: 19.04.2024 09:44

## Dinamometre Ölçüm Değeri

Ölçülen Motor Torku 465 NM	Teker Torku 423 NM	Teker Gücü 66 KW	Test Hızı 128 km/h
Ruhsat Verisi Güç 66 KW	Test Sonucu Güç 76 KW	Kayıp Güç 17 KW	Performans % 100,00

## RPM (Devir/dk) Grafiđi



Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.04.2024 09:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/9  
Rapor No: 06-01-1248527 Araç Giriş Tarihi: 19.04.2024 09:12 Araç Çıkış Tarihi: 19.04.2024 09:44  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

19.04.2024

Arac:

Dacia Dokker 1.5 dCi

Motor kodu:

K9K-612 (K9K-C6)

Uretim yili;

10-13

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

50HB409

VIN:

UU10SDMLG58159928 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

19.04.2024 09:14:45 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor Dizel OBD

ABS

ABS/ESP OBD

Hata kodu DTC C42200:

Merkezi kumanda Unitesine CAN-Bus/baglanti

MANTIKSIZ SINYAL

Hata kodu DTC C42200:

Merkezi kumanda Unitesine CAN-Bus/baglanti

MANTIKSIZ SINYAL

Hava yastigi

Airbag OBD

Hata kodu DTC 80D224:

Hava yastigl kontrol lambası

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Konfor

UCH OBD

Hata kodu DTC 951924:

PARK ANAHTARI/NOTR ANAHTAR

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gosterge panosu grubu OBD

Hata kodu DTC F00316:

Guc kaynagi

arizall giic kaynagi ECU

Direksiyon

Direksiyon OBD

Hata kodu DTC 5608:

Servo direksiyon elektronik kumanda unitesi

Fonksiyon hatalıdır.

Ses/Video

Radyo OBD

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*9928 şasi nolu DACIA DOKKER COMBI STEPWAY 1.5 DCI 90 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.04.2024 09:44  
Rapor No: 06-01-1248527  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 19.04.2024 09:12

Sayfa: 7/9  
Araç Çıkış Tarihi: 19.04.2024 09:44

## Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma  
SIVISI

## Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >  
Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka  
> Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >  
Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >  
Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj  
kapısı > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.04.2024 09:44  
Rapor No: 06-01-1248527  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 19.04.2024 09:12

Sayfa: 8/9  
Araç Çıkış Tarihi: 19.04.2024 09:44

## Diğer



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Vuruğu



Döşemeler/Kapaklar, Tavan döşemesi > Deforme Olmuş



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş




Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Noktasal Ezik



Tampon, ön, Ön tampon > Sabitlemesi Hatalı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Standart Dışı Onarım



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

## Parça Grubu

Tavan

## Parça ve Hasar

Tavan - Ezik

## Notlar

### Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

### Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.



Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.04.2024 09:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/9  
Rapor No: 06-01-1248527 Araç Giriş Tarihi: 19.04.2024 09:12 Araç Çıkış Tarihi: 19.04.2024 09:44  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Dođuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Dođuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Dođuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Dođuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Dođuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası