

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert Ankara
Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.04.2026 14:53
Rapor No: 06-01-1477642
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.04.2026 14:17

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 08.04.2026 14:53

Full Plus Ekspertiz



06CRF723



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert Ankara
Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.04.2026 14:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1477642 Araç Giriş Tarihi: 08.04.2026 14:17 Araç Çıkış Tarihi: 08.04.2026 14:53
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	06CRF723	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	103894	Yakıt Cinsi	Benzin + Lpg
Şase	VF1HJD20767154384	Motor Gücü	74 kw
Motor Hacmi	999cc	Marka	Dacia
Rengi	TURUNCU	Model	Duster
İlk Tescil Tarihi	09-04-2021	Sonraki Muayene Tar.	24-03-2028
Model Yılı	2021	Araç Tipi	SUV (Station Wagon**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert Ankara
Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.04.2026 14:53
Rapor No: 06-01-1477642
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.04.2026 14:17

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 08.04.2026 14:53

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert Ankara
Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.04.2026 14:53
Rapor No: 06-01-1477642
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.04.2026 14:17

Sayfa: 4/11
Araç Çıkış Tarihi: 08.04.2026 14:53

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Yakıcı madde izi, Taş izleri, ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kir, çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	BAKIM GEREKLİ	Araca sonradan dış aydınlatma aksesuar bağlantısı yapılmış.
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	BAKIM GEREKLİ	Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert Ankara
Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah. Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.04.2026 14:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1477642 Araç Giriş Tarihi: 08.04.2026 14:17 Araç Çıkış Tarihi: 08.04.2026 14:53
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3,9 m/km	2,4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	66	70	4
2. Aks	49	61	12



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.5275	1.4665	3
2. Aks	1.12	1.1965	6
El Freni	1.1145	1.2665	12

Verimlilik

38

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	102T	7,23 mm	Kışlık
Sol Arka	215/65/16	102T	8,4 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/65/16	102T	7,31 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/65/16	102T	8,52 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert Ankara
Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.04.2026 14:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1477642 Araç Giriş Tarihi: 08.04.2026 14:17 Araç Çıkış Tarihi: 08.04.2026 14:53
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 74	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert Ankara
Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.04.2026 14:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1477642 Araç Giriş Tarihi: 08.04.2026 14:17 Araç Çıkış Tarihi: 08.04.2026 14:53
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet:

08.04.2026

Araç:

Dacia Duster-III 1.0i TCe 100 LPG

Motor kodu:

H4D-460 (H4D-D4)

Üretim yılı:

19-21

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VİN:

Test edilmiş:

08.04.2026 14:19:29/

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzinli motor OBD

Hata kodu DTC 053016:

Sogutma sivisi basıncı sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 158B96:

Krank mili sensörü

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC 131613:

Yakıt pompası rolesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 131611:

Yakıt pompası rolesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hava yastığı

Airbag OBD

Hata kodu DTC 903616:

Güç kaynağı

ARIZALI GÜÇ KAYNAĞI

Hata kodu DTC 80D249:

Hava yastığı ikaz lambası

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Klima

Klima

Hata kodu DTC A4A116:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Kumanda Ünitesi glic kaynağı

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC A4C614:

Fan direnci

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

UCH OBD

Hata kodu DTC 956024:

KAVRAMA SVİCİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 926696:

AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İCİN SENSOR

ARIZALI GÜÇ KAYNAĞI

Hata kodu DTC 926681:

AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İCİN SENSOR

ARIZALI GÜÇ KAYNAĞI

Konfor

UPC OBD

Hata kodu DTC 921215:

KISA FAR SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 921315:

KISA FAR SAĞ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 923897:

On cam sileceği motoru

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 925715:

PARK LAMBASI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 927415:

Plaka ve stop lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gösterge panosu grubu OBD

3*

Hata kodu DTC 941015:

OBD KONTROL LAMBASI

FONKSİYON AKTİF!

Hata kodu DTC E14087:

Hata kodu DTC 94117B:

Yağ basınç sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Anahtarsız giriş ve siiris modülü CAN

Hata kodu DTC A05985:

DİREKSİYON KOLONU KILITLEME

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Direksiyon

Direksiyon OBD

Hata kodu DTC 561854:

Direks. acl sen

HATALI KALİBRASYON

Hata kodu DTC 560116:

AKU VOLTAJI

HATALI VOLTAJ/GÜÇ KAYNAĞI

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert Ankara
Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.04.2026 14:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-1477642 Araç Giriş Tarihi: 08.04.2026 14:17 Araç Çıkış Tarihi: 08.04.2026 14:53
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
23.05.2025		ERP-Carpma	Hayır	37610.47	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert Ankara
Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.04.2026 14:53
Rapor No: 06-01-1477642
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.04.2026 14:17

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 08.04.2026 14:53

Araç Resimleri



Çizik



Kaporta, B-direk, sol > Çizik

Vuruk



Marşbiyel, sol, Marşbiyel plastiği, sol > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Tampon, ön, Ön tampon > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert Ankara
Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.04.2026 14:53
Rapor No: 06-01-1477642
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.04.2026 14:17

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 08.04.2026 14:53

Diğer



Arka bölüm, Bagaj kapağı fitili > Onaysız



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Küçük Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Boyası Atmış



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş

Parça Grubu

Motor kaputu

Parça ve Hasar

Dayama çubuğu/Amortisör - Anzalı

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor kaputun folyo söküm izleri ve boya deseninde deforme ve bozulmalar mevcut. Motor kaputu amortisör tutmuyor çalışması hatalı.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılamadı. Araç tavanında sabit aksesuar(port bagaj led bar) olduğundan detaylı boya kusur kontrolü yapılamadı. Koltuklarda kılıf olduğundan kusur tespiti yapılamadı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert Ankara
Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.04.2026 14:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-1477642 Araç Giriş Tarihi: 08.04.2026 14:17 Araç Çıkış Tarihi: 08.04.2026 14:53
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası