

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.12.2025 16:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11  
Rapor No: 06-01-1444147 Araç Giriş Tarihi: 10.12.2025 15:54 Araç Çıkış Tarihi: 10.12.2025 16:38  
Mersis No: 0309073518100001

# Full Plus Ekspertiz



## 06DSR883



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.12.2025 16:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-1444147 Araç Giriş Tarihi: 10.12.2025 15:54 Araç Çıkış Tarihi: 10.12.2025 16:38  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

**Müşteri** TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK  
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(RENAULT)

## Araç Bilgileri

|                   |                   |                      |                       |
|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Plaka             | 06DSR883          | Şanzıman Tipi        | Otomatik              |
| KM                | 84201             | Yakıt Cinsi          | Benzin                |
| Şase              | VF1HJD20970731295 | Motor Gücü           | 110 kw                |
| Marka             | Dacia             | Motor Hacmi          | 1332cc                |
| Rengi             | TURUNCU           | Model                | Duster                |
| İlk Tescil Tarihi | 30-05-2023        | Sonraki Muayene Tar. | 21-04-2026            |
| Model Yılı        | 2023              | Araç Tipi            | SUV (Station Wagon**) |
| Ruhsat Sahibi     | TAN OTO           | Kapı Sayısı          | 5 Kapı                |

**\*\*Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.**


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.12.2025 16:38  
Rapor No: 06-01-1444147  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 10.12.2025 15:54

Sayfa: 3/11  
Araç Çıkış Tarihi: 10.12.2025 16:38

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.12.2025 16:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11  
Rapor No: 06-01-1444147 Araç Giriş Tarihi: 10.12.2025 15:54 Araç Çıkış Tarihi: 10.12.2025 16:38  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                                  | Durum | Notlar                                                     |
|--------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                              |       | Taş izi, beton tanecikleri kalıntıları. Ve çizikler mevcut |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                    |       |                                                            |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri          |       |                                                            |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol<br>Düğmeleri |       |                                                            |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                       |       |                                                            |
| Silecekler                                       |       |                                                            |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                     |       |                                                            |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                     |       |                                                            |
| Lastik ve Jantlar                                |       |                                                            |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları                  |       |                                                            |
| Yürür Aksam                                      |       |                                                            |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                      |       |                                                            |
| Şanzıman                                         |       |                                                            |
| Diferansiyel                                     |       |                                                            |
| Direksiyon Sistemi                               |       |                                                            |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                     |       |                                                            |
| Park Sensörleri                                  |       |                                                            |
| Araç Altı                                        |       |                                                            |
| Akü                                              |       |                                                            |
| Klima                                            |       |                                                            |
| Cam ve Cam Düğmeleri                             |       |                                                            |
| Kayışlar ve Rulmanlar                            |       |                                                            |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                    |       |                                                            |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu                  |       |                                                            |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.12.2025 16:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-01-1444147 Araç Giriş Tarihi: 10.12.2025 15:54 Araç Çıkış Tarihi: 10.12.2025 16:38  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN       | ARKA      |
|----------|-----------|
| 3,7 m/km | -2.1 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 69      | 74      | 5        |
| 2. Aks | 66      | 68      | 2        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol    | Sağ    | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks                     | 1.871  | 1.819  | 2         |
| 2. Aks                     | 0.6145 | 0.5185 | 15        |
| El Freni                   | 1.309  | 1.424  | 8         |

### Verimlilik

44

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 215/60/17 | 96H                | 4,77 mm       | Yazlık |
| Sol Arka | 215/60/17 | 96H                | 4,17 mm       | Yazlık |
| Sağ Ön   | 215/60/17 | 96H                | 4,69 mm       | Yazlık |
| Sağ Arka | 215/60/17 | 96H                | 4,23 mm       | Yazlık |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.12.2025 16:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11  
Rapor No: 06-01-1444147 Araç Giriş Tarihi: 10.12.2025 15:54 Araç Çıkış Tarihi: 10.12.2025 16:38  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| -                   | -               | -          | -            |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 110                 | -               | -          | --           |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 10.12.2025 16:38 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 7/11             |
| Rapor No:     | 06-01-1444147    | Araç Giriş Tarihi: | 10.12.2025 15:54 | Araç Çıkış Tarihi: | 10.12.2025 16:38 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## OBD Genel Arıza Tarama

10.12.2025

Arac:

Dacia Duster-11l 1.3i TCe

Motor kodu:

H5H-480 (H5H-E4)

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1HJD20970731295 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

10.12.2025 15:52:48 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama /

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzinli motor OBD

Hata kodu DTC 158B96:

Krank mili sensori

HATALI SINYAL

ABS

ABS/ESP OBD

Hata kodu DTC C42200:

ARAC ELEKTRİK ECU'SU İLE CAN İLETİSİMİ

gecersiz veri

Hava yastığı

Airbag OBD

Klima

Klima

Konfor

UCH OBD

3\*

Hata kodu DTC 95F108:

Hata kodu DTC 956804:

ARAC ELEKTRİK ECU'SU İLE CAN İLETİSİMİ

HATALI TANIMLAMA!

Hata kodu DTC 926681:

AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İÇİN SENSOR

HATALI İSLEV/ARALIK DEVRESİ

Konfor

UPC OBD

Hata kodu DTC 922181:

Yagmur/isik sensori

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Gosterge panosu grubu OBD

Hata kodu DTC E17487:

Konfor

Serit degistirme asistani

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Sanziman

Otomatik sanziman

Direksiyon

Direksiyon OBD

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 10.12.2025 16:38 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 8/11             |
| Rapor No:     | 06-01-1444147    | Araç Giriş Tarihi: | 10.12.2025 15:54 | Araç Çıkış Tarihi: | 10.12.2025 16:38 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Tramer Sorgulaması

VF1HJD20970731295 şase nolu ve 06DSR883 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 10.12.2025 16:38 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 9/11             |
| Rapor No:     | 06-01-1444147    | Araç Giriş Tarihi: | 10.12.2025 15:54 | Araç Çıkış Tarihi: | 10.12.2025 16:38 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >  
Çizik


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.12.2025 16:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11  
Rapor No: 06-01-1444147 Araç Giriş Tarihi: 10.12.2025 15:54 Araç Çıkış Tarihi: 10.12.2025 16:38  
Mersis No: 0309073518100001

## Diğer



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Deforme Olmuş




Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Deforme Olmuş



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Deforme Olmuş



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Küçük Çizik



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor kaputunda koruma folyosu olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılamadı.

### Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 10.12.2025 16:38 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 11/11            |
| Rapor No:     | 06-01-1444147    | Araç Giriş Tarihi: | 10.12.2025 15:54 | Araç Çıkış Tarihi: | 10.12.2025 16:38 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası