

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.06.2025 17:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1386282 Araç Giriş Tarihi: 23.06.2025 16:49 Araç Çıkış Tarihi: 23.06.2025 17:33
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DDL677

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.06.2025 17:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1386282 Araç Giriş Tarihi: 23.06.2025 16:49 Araç Çıkış Tarihi: 23.06.2025 17:33
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	06DDL677	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	123531	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1HJD20169535572	Motor Gücü	110 kw
Motor Hacmi	1332cc	Marka	Dacia
Rengi	BEYAZ	Model	Duster
Sonraki Muayene Tar.	2025-05-05	Model Yılı	2022
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN.OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.06.2025 17:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1386282 Araç Giriş Tarihi: 23.06.2025 16:49 Araç Çıkış Tarihi: 23.06.2025 17:33
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda boya atmaları mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön fren disklerinde aşınma mevcut
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Motor yağ seviyesi çubuğu kırık olduğundan yağ seviyesi kontrol edilemedi
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediğinden akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.06.2025 17:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1386282 Araç Giriş Tarihi: 23.06.2025 16:49 Araç Çıkış Tarihi: 23.06.2025 17:33
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1,4 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	0	65	65 !
2. Aks	40	48	8



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.4325	1.407	1
2. Aks	1.227	1.29	4
El Freni	0.8025	0.948	15

Verimlilik

39

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	98T	6,75 mm	Kışlık
Sol Arka	215/65/16	98T	3,76 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/65/16	98T	6,54 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/65/16	98T	3,67 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.06.2025 17:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1386282 Araç Giriş Tarihi: 23.06.2025 16:49 Araç Çıkış Tarihi: 23.06.2025 17:33
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
110	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.06.2025 17:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1386282 Araç Giriş Tarihi: 23.06.2025 16:49 Araç Çıkış Tarihi: 23.06.2025 17:33
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

23.06.2025

Araç:

Fiat Aegea 1.3 JTDM

Motor kodu:

55 2669 63

Üretim yılı:

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

ZFA35600006V78202 (kumanda Ünitesinden okunan)

Test edilmiş:

23.06.2025 15:27:30 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

Hata kodu P0068A:

AKU KESME SVICI

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

ABS

Hata kodu C1200:

HATALI AKU VOLTAJI

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu C1223:

Motor elektronik kumanda ünitesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U1701:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hava yastığı

Hava yastığı

Hata kodu B0101:

Güç kaynağı

ARIZALI GUC KAYNAGI

Klima

Klima

Konfor

Body Computer

Hata kodu B1005:

AKU VOLTAJI

VOLTAJ/ELEKTRİK BESLEMESİ ÇOK YÜKSEK

Hata kodu B1011:

Plaka lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu B1460:

On sol araç seviye sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1AQO:

Hata kodu U0433:

Aktivasyon kodu

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U1701:

Motor elektronik kumanda ünitesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U1702:

Hidrolik direksiyon elektronik kumanda Ünitesi ile

CAN bağlantısı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U1930:

Araç elektrik sistemi kumanda Ünitesinin CAN iletişi

MANTIKSIZ SINYAL

Konfor

Gösterge grubu

Hata kodu B1035:

Hata kodu U1701:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Direksiyon

Servo direksiyon

3*

Hata kodu C1200:

AKU VOLTAJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu C1214:

Araç elektrik sistemi kumanda ünitesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U1701:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.06.2025 17:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1386282 Araç Giriş Tarihi: 23.06.2025 16:49 Araç Çıkış Tarihi: 23.06.2025 17:33
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
07.09.2022		Carpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.06.2025 17:33
Rapor No: 06-01-1386282
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.06.2025 16:49

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 23.06.2025 17:33

Araç Resimleri



Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj kapağı, iç döşemesi > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

Vuruk



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.06.2025 17:33
Rapor No: 06-01-1386282
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.06.2025 16:49

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 23.06.2025 17:33

Diğer



Motor, Yağ kontrol cubuğu > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Davlumbaz > Hasarlı



Çamurluk, sol, Davlumbaz > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon ızgarası > Hasarlı



Tampon, ön, Tampon koruyucu orta > Sökülmüş-Yok



Egzoz sistemi, Susturucu muhafaza sacı orta > Sabitlemesi Hatalı



Döşemeler/Kapaklar, Tavan döşemesi > Deforme Olmuş



Taban, Paspaslar > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Fren sistemi

Parça ve Hasar

Fren diskleri, ön - Aşınmış

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Süspansiyon Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	23.06.2025 17:33	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1386282	Araç Giriş Tarihi:	23.06.2025 16:49	Araç Çıkış Tarihi:	23.06.2025 17:33
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası