

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.03.2026 11:01
Rapor No: 06-01-1469356
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.03.2026 09:38

Sayfa: 1/12
Araç Çıkış Tarihi: 09.03.2026 11:01

Full Plus Ekspertiz



06FUB913



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.03.2026 11:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1469356 Araç Giriş Tarihi: 09.03.2026 09:38 Araç Çıkış Tarihi: 09.03.2026 11:01
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	06FUB913	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	72644	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1HJD20769022276	Motor Gücü	110 kw
Motor Hacmi	1332cc	Marka	Dacia
Rengi	BEYAZ	Model	Duster
İlk Tescil Tarihi	10-03-2022	Sonraki Muayene Tar.	26-02-2027
Model Yılı	2022	Araç Tipi	SUV (Station Wagon**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.03.2026 11:01
Rapor No: 06-01-1469356
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.03.2026 09:38

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 09.03.2026 11:01

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.03.2026 11:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1469356 Araç Giriş Tarihi: 09.03.2026 09:38 Araç Çıkış Tarihi: 09.03.2026 11:01
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Dolu izleri, hasar, Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deformeler mevcut, sol ön koltuk küçük yırtık
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sağ arka lamba camı içi kirli tozlu
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpid ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda boya atması mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Motor alt muhafaza hasarlı.
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.03.2026 11:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1469356 Araç Giriş Tarihi: 09.03.2026 09:38 Araç Çıkış Tarihi: 09.03.2026 11:01
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1.0 m/km	-3,9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	55	69	14
2. Aks	48	66	18



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	0.788	0.7125	9
2. Aks	0.7325	0.714	2
El Freni	0.837	0.7615	9

Verimlilik

23

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	102T	6,75 mm	Yazlık
Sol Arka	215/65/16	102T	6,83 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/65/16	102T	6,7 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/65/16	102T	6,79 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.03.2026 11:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1469356 Araç Giriş Tarihi: 09.03.2026 09:38 Araç Çıkış Tarihi: 09.03.2026 11:01
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
110	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.03.2026 11:01	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-1469356	Araç Giriş Tarihi:	09.03.2026 09:38	Araç Çıkış Tarihi:	09.03.2026 11:01
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;

09.03.2026
Arac:
Dacia Duster-11l 1.3i TCe
Motor kodu:
H5H-470 (H5H-B4)
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VF1HJD20769022276 (kumanda linitesinden okunan)
Test edilmiş:
09.03.2026 10:22:41/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Benzinli motor OBD
Hata kodu DTC 009077:
Yakıt basıncı bilgisi
HATALI SINYAL FONKSİYONU
Hata kodu DTC 053016:
Sogutma sıvısı basıncı sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 150377:
Hava emme flapı
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 150397:
Hava emme flapı
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 1503F7;
Hava emme flapı
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 158B96:
Krank mili sensörü
HATALI SINYAL
Hata kodu DTC 046181:
Yakıt seviyesi sensörü
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 056016:
Kumanda Ünitesi glic kaynağı
Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hava yastığı
Airbag OBD
Hata kodu DTC 903616:
Guc kaynağı
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hata kodu DTC 80D249:
Hava yastığı ikaz lambası
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Konfor
UCH OBD
7*
Hata kodu DTC 957068:

Hata kodu DTC 956523:
Fren pedali musiri
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 956624:
Fren pedali musiri
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 95A064:
ARKA CAM SILECEK MOTORU
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 923A92:
AKU VOLTAJİ
HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI
Hata kodu DTC 926681:
AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İÇİN SENSOR
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hata kodu DTC 926696:
AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İÇİN SENSOR
ARIZALI GUC KAYNAGI
Konfor
UPC OBD
Konfor
Gosterge panosu grubu OBD
Hata kodu DTC F00316:
Kumanda Ünitesi glic kaynağı
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC C11187:
Sanziman
Otomatik sanziman
Hata kodu DTC D22586:
Arka sağ tekerlek devir sayısı multipleks bilgisi
HATALI SINYAL
Hata kodu DTC D22686:
Arka sol tekerlek devir sayısı multipleks bilgisi
HATALI SINYAL
Hata kodu DTC 404086:
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
ARAC ELEKTRİK ECU'SU İLE CAN İLETİSİMİ
"Fren pedali pozisyonu" sinyali eksik/hatalı.
Hata kodu DTC 181516:
AKU VOLTAJİ
HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI
Hata kodu DTC 180516:
Kumanda Ünitesi glic kaynağı
Fonksiyon hatalıdır.
Direksiyon
Direksiyon OBD
Hata kodu DTC 561854:
Direks. acl sen
HATALI KALİBRASYON
Hata kodu DTC 560116:
AKU VOLTAJİ
HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI
Hata kodu DTC 561A86:
Multipleks VERİYOLU lizerinden Arac Hizi Bilgisi
MANTIKSIZ SINYAL/VERİ!
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.03.2026 11:01	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1469356	Araç Giriş Tarihi:	09.03.2026 09:38	Araç Çıkış Tarihi:	09.03.2026 11:01
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

VF1HJD20769022276 şase nolu ve 06FUB913 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.03.2026 11:01	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-1469356	Araç Giriş Tarihi:	09.03.2026 09:38	Araç Çıkış Tarihi:	09.03.2026 11:01
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Arka bölüm, Bagaj havuzu > Ezik


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.03.2026 11:01
Rapor No: 06-01-1469356
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.03.2026 09:38

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 09.03.2026 11:01

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Kirlenmiş



Çamurluk, sağ arka, Nikelaj > Sabitlemesi Hatalı



Çamurluk, sağ arka, Nikelaj > Sabitlemesi Hatalı



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Boyası Atmış



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Çamurluk, sol, Nikelaj, ızgara > Sabitlemesi Hatalı



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sol ön > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Kapı, sol ön, Kapı bandı > Sabitlemesi Hatalı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Boyası Atmış



Kaporta, Kaporta > Dolu Hasarı



Kaporta, Kaporta > Dolu Hasarı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.03.2026 11:01	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/12
Rapor No:	06-01-1469356	Araç Giriş Tarihi:	09.03.2026 09:38	Araç Çıkış Tarihi:	09.03.2026 11:01
Mersis No:	0309073518100001				



Kaporta, Kaporta > Dolu
Hasarı



Kaporta, Kaporta > Dolu
Hasarı

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.03.2026 11:01	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1469356	Araç Giriş Tarihi:	09.03.2026 09:38	Araç Çıkış Tarihi:	09.03.2026 11:01
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası