

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.04.2025 12:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1363322 Araç Giriş Tarihi: 19.04.2025 11:21 Araç Çıkış Tarihi: 19.04.2025 12:18
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CFH082

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.04.2025 12:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1363322 Araç Giriş Tarihi: 19.04.2025 11:21 Araç Çıkış Tarihi: 19.04.2025 12:18
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06CFH082	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	140049	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1HJD40666253779	Motor Gücü	85 kw
Marka	Dacia	Motor Hacmi	1461cc
Rengi	BEYAZ	Model	Duster
Sonraki Muayene Tar.	2025-10-20	Model Yılı	2020
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.04.2025 12:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/12
Rapor No: 06-01-1363322 Araç Giriş Tarihi: 19.04.2025 11:21 Araç Çıkış Tarihi: 19.04.2025 12:18
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik çizik ve hasarlar var.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Hasarlar ve deformeler var.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Hasarlar ve standart dışı onarımlar var.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastikler deforme ve hasarlı, jantlar işlemli. Jant kapakları eksik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Arıza ikaz uyarısı mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		Direksiyon simidi deforme olmuş.
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediğinden dolayı akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Taş izleri mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar		Sistem kayışı deforme olmuş.
Egzoz Sistemi ve Susturucular		Hasarlar var arıza ikaz uyarısı mevcut.
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.04.2025 12:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1363322 Araç Giriş Tarihi: 19.04.2025 11:21 Araç Çıkış Tarihi: 19.04.2025 12:18
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-5.6 ! m/km	-9.9 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	66	66	0
2. Aks	45	36	9



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.572	2.659	3
2. Aks	1.977	1.8385	7
El Freni	1.2955	1.439	9

Verimlilik

59

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	102T	4 mm	4 Mevsim
Sol Arka	215/65/16	102T	2,5 mm	4 Mevsim
Sağ Ön	215/65/16	102T	4,6 mm	4 Mevsim
Sağ Arka	215/65/16	102T	2,2 mm	4 Mevsim



Lastik, arka > Deforme Olmuş



Lastik, ön > Deforme Olmuş



Jant kapağı, sol ön > Sökülmüş-Yok



Jant kapağı, sol arka > Sökülmüş-Yok

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.04.2025 12:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1363322 Araç Giriş Tarihi: 19.04.2025 11:21 Araç Çıkış Tarihi: 19.04.2025 12:18
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.04.2025 12:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1363322 Araç Giriş Tarihi: 19.04.2025 11:21 Araç Çıkış Tarihi: 19.04.2025 12:18
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

19.04.2025

Araç:

Dacia Duster-III 1.5 Blue-dCi 4x4

Motor kodu:

K9K-874 (K9K-U8)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1HJD40666253779 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

19.04.2025 11:22:08 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P1484:

Hata kodu P208A:

KATI MADDESİ POMPASI KONTROLU

Elektrik devresinde kesinti vardır.

Hata kodu P1484:

Hata kodu P1481:

Hata kodu P1490:

Hata kodu P208A:

KATI MADDESİ POMPASI KONTROLU

Elektrik devresinde kesinti vardır.

Hata kodu P1481:

Hata kodu P1490:

Hata kodu P208A:

KATI MADDESİ POMPASI KONTROLU

Elektrik devresinde kesinti vardır.

Motor

Motor Dizel OBD

Hata kodu DTC 148077:

Egzoz keleşegi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 148229:

EGZ0Z-GAZI FLAPI KONUM SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 148113:

Egzoz keleşegi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Motor

Ure katkı maddesi kumanda iinitesi UDS

Hata kodu DTC 208A92:

Ure katkı maddesi pompası

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

ABS/ESP OBD

Hava yastığı

Airbag OBD

Konfor

UCH OBD

Hata kodu DTC 953018:

SOL SINYAL LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 953118:

SAG SINYAL LAMBASI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 956024:

KAVRAMA SVICI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 95F031:

Transponder

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 956804:

ARAC ELEKTRİK ECU'SU İLE CAN İLETİSİMİ

HATALI TANIMLAMA!

Hata kodu DTC 923A92:

AKU VOLTAJ!

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Konfor

UPC OBD

Konfor

Gosterge panosu grubu OBD

Sanziman

AWD sanziman CAN

Direksiyon

Direksiyon OBD

Ses/Video

Radyo OBD

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.04.2025 12:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1363322 Araç Giriş Tarihi: 19.04.2025 11:21 Araç Çıkış Tarihi: 19.04.2025 12:18
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
09.05.2022		ERPÇarpışma	Hayır	21317.24	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.04.2025 12:18	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1363322	Araç Giriş Tarihi:	19.04.2025 11:21	Araç Çıkış Tarihi:	19.04.2025 12:18
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz
aynası kapağı > Çizik



**Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.04.2025 12:18
Rapor No: 06-01-1363322
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 19.04.2025 11:21

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 19.04.2025 12:18

Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik

Diğer



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Boyası Atmış



Döşemeler/Kapaklar, Tavan döşemesi > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Güneşlik > Hasarlı



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Koltuklar, ön, Koltuk arkılığı döşemesi, sağ ön > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Koltuklar, arka, Arka koltuk döşemesi > Deforme Olmuş



Koltuklar, arka, Arka koltuk döşemesi > Deforme Olmuş



Koltuklar, ön, Koltuk arkılığı döşemesi, sol ön > Hasarlı



Motorsöğütması, Kayış > Deforme Olmuş



Egzoz sistemi, Egzoz sistemi > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.04.2025 12:18
Rapor No: 06-01-1363322
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 19.04.2025 11:21

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 19.04.2025 12:18



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Çamurluk, sol, Davlumbaz > Hasarlı



Tampon, ön, Plaka > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Davlumbaz > Hasarlı



İlave parçalar, ön, Ön panjur > Hasarlı



Tampon, ön, Çeki demir kapağı > Sökülmüş-Yok



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Camlar, Ön cam > Taş izi



Farlar, Far, sol > Standart Dışı Onarım



Farlar, Far, sağ > Standart Dışı Onarım



Motor kaputu, Motor kaputu > Hasarlı



Egzoz sistemi, Egzoz sistemi > Uyarı Lambası Yanıyor



Motor, Bakım > Uyarı Lambası Yanıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.04.2025 12:18	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/12
Rapor No:	06-01-1363322	Araç Giriş Tarihi:	19.04.2025 11:21	Araç Çıkış Tarihi:	19.04.2025 12:18
Mersis No:	0309073518100001				



Motor, Motor > Uyarı Lambası Yanıyor

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Lastikler aşınmış ve hasarlı.

Hasarlar ile ilgili notlar;

Star-stop arıza uyarısı mevcut.

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç dışı kirli olduğundan dolayı göz ile hasar kusur tespiti yapılamadı. Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno testi yapılamadı. Jantlar boyalı, işlemlili.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.04.2025 12:18	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1363322	Araç Giriş Tarihi:	19.04.2025 11:21	Araç Çıkış Tarihi:	19.04.2025 12:18
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası