

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.06.2025 13:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11  
Rapor No: 06-01-1380268 Araç Giriş Tarihi: 02.06.2025 13:04 Araç Çıkış Tarihi: 02.06.2025 13:58  
Mersis No: 0309073518100001

# Full Plus Ekspertiz 4x4



## 06CFH131

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.06.2025 13:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-1380268 Araç Giriş Tarihi: 02.06.2025 13:04 Araç Çıkış Tarihi: 02.06.2025 13:58  
Mersis No: 0309073518100001


## Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ OTONOMİ)

## Araç Bilgileri

|                      |                   |               |                                                            |
|----------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| Plaka                | 06CFH131          | Şanzıman Tipi | Manuel                                                     |
| KM                   | 110247            | Yakıt Cinsi   | Dizel                                                      |
| Şase                 | VF1HJD40266253777 | Motor Gücü    | 85 kw                                                      |
| Marka                | Dacia             | Motor Hacmi   | 1461cc                                                     |
| Rengi                | BEYAZ             | Model         | Duster                                                     |
| Sonraki Muayene Tar. | 2025-10-20        | Model Yılı    | 2020                                                       |
| Araç Tipi            | SUV               | Ruhsat Sahibi | TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ BÜVE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| Kapı Sayısı          | 5 Kapı            |               |                                                            |

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.06.2025 13:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11  
Rapor No: 06-01-1380268 Araç Giriş Tarihi: 02.06.2025 13:04 Araç Çıkış Tarihi: 02.06.2025 13:58  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                               | Durum | Notlar                                                  |
|-----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                           |       | Ezik ve çizikler var                                    |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 |       |                                                         |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       |       | Sol ön koltuk döşemesi arkası yırtık mevcut             |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri |       |                                                         |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    |       | Sol sis lambası yanmıyor                                |
| Silecekler                                    |       |                                                         |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  |       |                                                         |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  |       |                                                         |
| Lastik ve Jantlar                             |       | Lastikler deforme                                       |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               |       | Disk ve balata aşınmış                                  |
| Yürür Aksam                                   |       |                                                         |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   |       | Yağ terletmeleri mevcut                                 |
| Şanzıman                                      |       |                                                         |
| Diferansiyel                                  |       |                                                         |
| Direksiyon Sistemi                            |       |                                                         |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  |       |                                                         |
| Park Sensörleri                               |       |                                                         |
| Araç Altı                                     |       |                                                         |
| Akü                                           |       | Araç aküsü bitik olduğundan dolayı akü testi yapılamadı |
| Klima                                         |       |                                                         |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          |       | Sol ön cam düğmesi elektriği çalışmıyor                 |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         |       |                                                         |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 |       |                                                         |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               |       |                                                         |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.06.2025 13:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11  
Rapor No: 06-01-1380268 Araç Giriş Tarihi: 02.06.2025 13:04 Araç Çıkış Tarihi: 02.06.2025 13:58  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN          | ARKA       |
|-------------|------------|
| 10.3 ! m/km | 6.7 ! m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 68      | 85      | 17       |
| 2. Aks | 93      | 48      | 45 !     |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol    | Sağ    | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks                     | 3.055  | 3.9465 | 22        |
| 2. Aks                     | 2.243  | 1.885  | 15        |
| El Freni                   | 1.3765 | 1.808  | 23        |

### Verimlilik

76

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 215/65/16 | 102T               | 2,1 mm        | Kışlık |
| Sol Arka | 215/65/16 | 102T               | 5,3 mm        | Kışlık |
| Sağ Ön   | 215/65/16 | 102T               | 2,1 mm        | Kışlık |
| Sağ Arka | 215/65/16 | 102T               | 5,3 mm        | Kışlık |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.06.2025 13:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-01-1380268 Araç Giriş Tarihi: 02.06.2025 13:04 Araç Çıkış Tarihi: 02.06.2025 13:58  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| -                   | -               | -          | -            |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 85                  | -               | -          | --           |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.06.2025 13:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11  
Rapor No: 06-01-1380268 Araç Giriş Tarihi: 02.06.2025 13:04 Araç Çıkış Tarihi: 02.06.2025 13:58  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

02.06.2025

Arac:

Dacia Duster-III 1.5 Blue-dCi 4x4

Motor kodu:

K9K-874 (K9K-U8)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1HJD40266253777 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

02.06.2025 13:07:20 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor Dizel OBD

Hata kodu DTC 406C64:

YOL YUZEYİ ALGILAMASI

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC 164164:

ROLE SOĞUTMA SIVISI ISITICISI ISITMA BOBİNİ 1

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 164364:

ROLE SOĞUTMA SIVISI ISITICISI, ISITICI ELEMANI 3

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 158964:

Rolanti miusiri

Fonksiyon hatalıdır.

Motor

Ure katkı maddesi kumanda iinitesi UDS

ABS

ABS/ESP OBD

Hata kodu DTC 405154:

Direks. acl sen

Hafıza fonksiyonu arızalı

Hata kodu DTC F00316:

ECU

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC C00100:

MULTIPLEKS AG

Fonksiyon hatalıdır.

Hava yastigi

Airbag OBD

Hata kodu DTC 903617:

Guc kaynagi

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

ARIZALI GUC KAYNAGI

Konfor

UCH OBD

Hata kodu DTC 953215:

HATCHBACK ACMA

arızalı aktivasyon

Hata kodu DTC 953018:

SOL SINYAL LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 953118:

SAG SINYAL LAMBASI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 956024:

KAVRAMA SVICI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 95A064:

ARKA SILECEK

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 95F031:

Transponder

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 920F16:

Alternator

HATALI SARJ/VOLTAJ

Hata kodu DTC 923A92:

AKU VOLTAJI

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 926696:

AKUNUN ELEKTRİK AKIMI ICIN SENSOR

HATALI ISLEV/ARALIK DEVRESİ

Konfor

UPC OBD

Hata kodu DTC 921A15:

SOL SIS LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 922781:

CAN-BUS

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 927094:

DİREKSİYON SUTUNU KOMBİNASYON ANAHTARI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 927415:

Plaka ve stop lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gosterge panosu grubu OBD

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC F00316:

Kumanda Ünitesi glic kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC C02888:

Hata kodu DTC C11187:

Hata kodu DTC E14F87:

Hata kodu DTC 94117B:

Yağ basınç sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Sanziman

AWD sanziman CAN

Direksiyon

Direksiyon OBD

Hata kodu DTC 561854:

Direks. acl sen

Hafıza fonksiyonu arızalı

Hata kodu DTC 560117:

AKU VOLTAJI

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Ses/Video

Radyo OBD

Hata kodu DTC 93F017;

Hata kodu DTC 93F016:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.06.2025 13:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11  
Rapor No: 06-01-1380268 Araç Giriş Tarihi: 02.06.2025 13:04 Araç Çıkış Tarihi: 02.06.2025 13:58  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

| Hasar Tarihi | Hasar Parça Değişimi | Hasar Tanımı | Ağır Hasarlı mı ? | Hasar Maliyeti | Hasar Maliyeti Kur Bilgisi |
|--------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 26.09.2024   |                      | Çarpma       | Hayır             | 16253.7        | TL                         |
| 27.05.2024   |                      | Çarpma       | Hayır             | 10521.3        | TL                         |
| 19.01.2024   |                      | Çarpma       | Hayır             | 5649.89        | TL                         |
| 23.02.2021   |                      | Çarpma       | Hayır             | 2899.26        | TL                         |



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 02.06.2025 13:58 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 8/11             |
| Rapor No:     | 06-01-1380268    | Araç Giriş Tarihi: | 02.06.2025 13:04 | Araç Çıkış Tarihi: | 02.06.2025 13:58 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Araç Resimleri



## Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel plastiği, sağ > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Farlar, Far camı, sağ > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Çizik



Tavan, Tavan > Çizik



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.06.2025 13:58  
Rapor No: 06-01-1380268  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 02.06.2025 13:04

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 02.06.2025 13:58

## Vuruk



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik

## Diğer



Kaporta, C-direk, sağ > Rötüş



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sol ön > Hasarlı



Direksiyon sistemi, Direksiyon > Deforme Olmuş



Çamurluk, sağ, Davlumbaz > Kırılmış



Marşbiyel, sol, Marşbiyel plastiği, sol > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Rötüş



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Noktasal Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Noktasal Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Rötüş



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Rötüş



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Hasarlı



Tampon, arka, Çeki demir kapağı > Sökülmüş-Yok

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.06.2025 13:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11  
Rapor No: 06-01-1380268 Araç Giriş Tarihi: 02.06.2025 13:04 Araç Çıkış Tarihi: 02.06.2025 13:58  
Mersis No: 0309073518100001




Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >  
Rötüş



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >  
Noktasal Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >  
Rötüş



Kapı, sağ arka, Kapı fitili >  
Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu >  
Rötüş

#### Parça Grubu

Marşbiyel, sol

Kaporta

#### Parça ve Hasar

Marşbiyel, sol - Lokal Boya

B-direk, sol - Lokal Boya

## Notlar

#### Test hattı ile ilgili notlar;

Süspansiyon Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.  
Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

#### Diğer notlar;

Araç teknik özelliklerinden dolayı dyno testi yapılamadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 02.06.2025 13:58 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 11/11            |
| Rapor No:     | 06-01-1380268    | Araç Giriş Tarihi: | 02.06.2025 13:04 | Araç Çıkış Tarihi: | 02.06.2025 13:58 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası