

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2025 14:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1384001 Araç Giriş Tarihi: 17.06.2025 13:18 Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2025 14:12
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz 4x4



06CFH095



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2025 14:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1384001 Araç Giriş Tarihi: 17.06.2025 13:18 Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2025 14:12
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
FIAT)

Araç Bilgileri

Plaka	06CFH095	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	97726	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1HJD40166253379	Motor Gücü	85 kw
Marka	Dacia	Motor Hacmi	1461cc
Rengi	BEYAZ	Model	Duster
Sonraki Muayene Tar.	2025-10-20	Model Yılı	2020
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2025 14:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1384001 Araç Giriş Tarihi: 17.06.2025 13:18 Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2025 14:12
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Rötüş, ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deforme ve çizikler mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sol far arızalı yanmıyor.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		Airbag uyarı ikaz lambası yanıyor.
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön fren diskler aşınmış
Yürür Aksam		Sağ ön amortisör körüğü yok.Sol amortisör körüğü hasarlı
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		Anten hasarlı.
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2025 14:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1384001 Araç Giriş Tarihi: 17.06.2025 13:18 Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2025 14:12
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3.7 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	69	62	7
2. Aks	44	37	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	179	188	5
2. Aks	174	181	4
El Freni	145	177	18

Verimlilik

51

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	102V	4,5 mm	Kışlık
Sol Arka	215/65/16	102V	4,7 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/65/16	102V	4,45 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/65/16	102V	4,6 mm	Kışlık



Jant göbeği kapağı, arka
sol > Sökülmüş-Yok

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2025 14:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1384001 Araç Giriş Tarihi: 17.06.2025 13:18 Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2025 14:12
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2025 14:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1384001 Araç Giriş Tarihi: 17.06.2025 13:18 Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2025 14:12
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

17.06.2025
Arac:
Fiat Aegea 1.3 JTDM
Motor kodu:
55 2669 63
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
ZFA35600006587530 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmiş:
17.06.2025 11:12:15 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Hata kodu P220A:
NOX SENSORU 1 SIRA 1
ELEKTR. DEVRESİ, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME
Hata kodu P24D1:
Kurum partikil filtresi
REJENERASYON TAMAMLANMADI
Motor
Dizel motor
Hata kodu P13ES8:
Hata kodu P24D1:
Kurum partikil sensörü
Fonksiyon hatalıdır.
ABS
ABS
Hava yastığı
Hava yastığı
Klima
Klima
Konfor
Body Computer
Konfor
Gosterge grubu
Direksiyon
Servo direksiyon
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
07.07.2023		ERPÇarpma	Hayır	19380.28	TL
27.01.2022		Çarpma	Hayır	867.22	TL
17.01.2022		ERPÇarpma	Hayır	8761.06	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2025 14:12
Rapor No: 06-01-1384001
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.06.2025 13:18

Sayfa: 7/10
Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2025 14:12


Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Vuruk



Tampon, arka, Arka tampon > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2025 14:12
Rapor No: 06-01-1384001
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.06.2025 13:18

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2025 14:12

Diğer



Ön aks, Amortisör körüğü, sol > Hasarlı



Tampon, ön, Tampon koruyucu orta > Hasarlı



Kaporta, Araç gövdesi altı, ön > Kirlenmiş



Kaporta, Araç gövdesi altı, ön > Kirlenmiş




Kaporta, Araç gövdesi altı, ön > Kirlenmiş



Kaporta, Araç gövdesi altı, ön > Kirlenmiş



Kaporta, Araç gövdesi altı, ön > Kirlenmiş



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Noktasal Ezik



Çamurluk, sol arka, Davlumbaz > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Rötüş



Çamurluk, sağ arka, Davlumbaz > Hasarlı



Ön aks, Amortisör körüğü, sağ > Sökülmüş-Yok



Çamurluk, sağ, Davlumbaz > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2025 14:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-1384001 Araç Giriş Tarihi: 17.06.2025 13:18 Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2025 14:12
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar, Pandizot
> Sökülmüş-Yok



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş




Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Standart Dışı Onarım



Tavan, Cam tavan > Noktasal
Ezik



Komünikasyon/Navigasyon/Eğlence
sistemleri, Anten > Hasarlı

Parça Grubu

Fren sistemi

Parça ve Hasar

Fren diskleri, ön - Aşınmış

Notlar**Diğer notlar;**

Araç bakım uyarı , lastik basınç ve airbag uyarı ikaz lamları yanıyor. Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır. Araç kapı gergileri ses yapıyor. Araç fitillerinde deformeler mevcut.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.06.2025 14:12	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1384001	Araç Giriş Tarihi:	17.06.2025 13:18	Araç Çıkış Tarihi:	17.06.2025 14:12
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası