

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.04.2025 11:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1364310 Araç Giriş Tarihi: 22.04.2025 10:56 Araç Çıkış Tarihi: 22.04.2025 11:34
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz 4x4



06CTC373

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.04.2025 11:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1364310 Araç Giriş Tarihi: 22.04.2025 10:56 Araç Çıkış Tarihi: 22.04.2025 11:34
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06CTC373	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	150637	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1HJD40268374863	Motor Gücü	84 kw
Marka	Dacia	Motor Hacmi	1461cc
Rengi	BEYAZ	Model	Duster
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2021
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.04.2025 11:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11
Rapor No: 06-01-1364310 Araç Giriş Tarihi: 22.04.2025 10:56 Araç Çıkış Tarihi: 22.04.2025 11:34
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler var
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Hasarlı
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri düşük
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.04.2025 11:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1364310 Araç Giriş Tarihi: 22.04.2025 10:56 Araç Çıkış Tarihi: 22.04.2025 11:34
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4.5 m/km	5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	66	5
2. Aks	55	58	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	3.4115	3.5825	4
2. Aks	1.763	2.3675	25
El Freni	1.8915	1.74	8

Verimlilik

77

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	98H	6,4 mm	Yazlık
Sol Arka	215/65/16	98H	4,5 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/65/16	98H	6,4 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/65/16	98H	4,5 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.04.2025 11:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1364310 Araç Giriş Tarihi: 22.04.2025 10:56 Araç Çıkış Tarihi: 22.04.2025 11:34
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
84	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.04.2025 11:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1364310 Araç Giriş Tarihi: 22.04.2025 10:56 Araç Çıkış Tarihi: 22.04.2025 11:34
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

22.04.2025

Arac:

Dacia Duster-III 1.5 dCi 115 4x4

Motor kodu:

K9K-874 (K9K-U8)

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1HJD40268374863 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

22.04.2025 10:57:58 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P253F:

Motor yagi sinifi

YAG ESKI

Hata kodu P253F:

Motor yagi sinifi

YAG ESKI

Motor

Motor Dizel OBD

12*

Hata kodu DTC 057564:

Hiz kontrol sistemi/hiz sinirleyici turlari

GEÇERSİZ SINYAL

Hata kodu DTC 226413:

Yogunlasma suyu seviye sensörü

HATALI SINYAL FONKSİYONU

Hata kodu DTC 038096:

Kızdırma bujisi zamanlamalı kumanda linitesine CA

N-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 253F29:

MOTOR YAGI

MOTOR YAGINA SU KARİSMASI

Hata kodu DTC 250421:

AKU VOLTAJ

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC C11108:

Alternator

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC C01908:

LIN-Bus

ARIZA NEDENİYLE SİSTEM KAPATMA

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC 150308:

Hava emme flapı

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 158B96:

Hata kodu DTC 200094:

Hata kodu DTC 15B673:

Hata kodu DTC 100694:

Motor

Ure katkı maddesi kumanda iinitesi UDS

ABS

ABS/ESP OBD

Hata kodu DTC C42200:

ARAC ELEKTRİK ECU'SU İLE CAN İLETİSİMİ

geçersiz veri

Hata kodu DTC 405154:

Direks. acl sen

Hafıza fonksiyonu arızalı

Hata kodu DTC F00316:

ECU

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hava yastigi

Airbag OBD

Hata kodu DTC 903616:

Guc kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 80D249:

Hava yastigl ikaz lambası

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

UCH OBD

Hata kodu DTC 952014:

Start rolesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 95F108:

Hata kodu DTC 956023:

KAVRAMA SVICI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 956024:

KAVRAMA SVICI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 956123:

KAVRAMA SVICI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 923A92:

AKU VOLTAJ

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 926681:

AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İCİN SENSOR

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

HATALI İSLEV/ARALIK DEVRESİ

Hata kodu DTC 926696:

AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İCİN SENSOR

HATALI İSLEV/ARALIK DEVRESİ

Konfor

UPC OBD

Hata kodu DTC 921D11;

ON CAM SİLECEĞİ

ARIZALI VEYA AKTİF KORUMA FONKSİYONU!

Hata kodu DTC 927094:

DİREKSİYON SUTUNU KOMBİNASYON ANAHTARI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 927096:

DİREKSİYON SUTUNU KOMBİNASYON ANAHTARI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Gosterge panosu grubu OBD

3*

Hata kodu DTC F00316:

Kumanda Ünitesi glic kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC C11187:

Hata kodu DTC E14F87:

Sanziman

AWD sanziman CAN

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	22.04.2025 11:34	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1364310	Araç Giriş Tarihi:	22.04.2025 10:56	Araç Çıkış Tarihi:	22.04.2025 11:34
Mersis No:	0309073518100001				

Hata kodu DTC F00316:
Kumanda Ünitesi glic kaynagi
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hata kodu DTC 5C2064:
Sanziman modu anahtari
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 5C1029:
Arka aks direksiyon aktiiatoru
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Direksiyon
Direksiyon OBD
Hata kodu DTC 561854:
Direks. acl sen
Hafiza fonksiyonu arizali
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***4863 şasi nolu DACIA DUSTER COMFORT 1.5 BLUE DCI 115 4x4 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.04.2025 11:34
Rapor No: 06-01-1364310
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.04.2025 10:56

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 22.04.2025 11:34

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Farlar, Far camı, sol > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sağ ön > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sağ arka > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj kapağı, iç döşemesi > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sol arka > Çizik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.04.2025 11:34
Rapor No: 06-01-1364310
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.04.2025 10:56

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 22.04.2025 11:34



Çamurluk, sol, Davlumbaz > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Davlumbaz > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Hasarlı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Rötüş



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Noktasal Ezik



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik




Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Noktasal Ezik



Tavan, Tavan > Dolu Hasarı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Noktasal Ezik



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu




Taban, Taban halısı > Hasarlı



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Komünikasyon/Navigasyon/Eğlence/Direksiyon sistemi, Direksiyon sistemleri, Radyo, CD, DVD > Eksiksimidi > Deforme Olmuş



Koltuklar, ön, Koltuklar > Yanık Deliği

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	22.04.2025 11:34	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/11
Rapor No:	06-01-1364310	Araç Giriş Tarihi:	22.04.2025 10:56	Araç Çıkış Tarihi:	22.04.2025 11:34
Mersis No:	0309073518100001				



Koltuklar, ön, Koltuklar > Yanık Deliği

Notlar

Diğer notlar;

Aracın teknik özellikleri gereği Dyno Testi'ne alınamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	22.04.2025 11:34	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1364310	Araç Giriş Tarihi:	22.04.2025 10:56	Araç Çıkış Tarihi:	22.04.2025 11:34
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası