

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.10.2025 13:38
Rapor No: 06-01-2410357
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 28.08.2025 16:38

Sayfa: 1/12
Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2025 13:38

Full Plus Ekspertiz 4x4



06CTC378



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.10.2025 13:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-2410357 Araç Giriş Tarihi: 28.08.2025 16:38 Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2025 13:38
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06CTC378	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	179861	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1HJD40168374711	Motor Gücü	84 kw
Marka	Dacia	Motor Hacmi	1461cc
Rengi	BEYAZ	Model	Duster
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2021
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.10.2025 13:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/12
Rapor No: 06-01-2410357 Araç Giriş Tarihi: 28.08.2025 16:38 Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2025 13:38
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Hasarlar,ezikler,çizikler ve boya atması mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Yakıcı madde izleri,çizikler,deformeler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastikler deforme
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Alt muhafaza yok. Enjektörlerde hafif sesli çalışma mevcut
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam hasarlı
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.10.2025 13:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-2410357 Araç Giriş Tarihi: 28.08.2025 16:38 Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2025 13:38
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3,2 m/km	1,5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	78	85	7
2. Aks	82	93	11



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	210	182	13.5
2. Aks	145	135	7
El Freni	2.4335	2.0885	14

Verimlilik

40

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	98H	2,43 mm	Yazlık
Sol Arka	215/65/16	98V	3,05 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/65/16	98H	3,82 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/65/16	98H	4,21 mm	Yazlık



Lastik, sol arka >
Delinmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.10.2025 13:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-2410357 Araç Giriş Tarihi: 28.08.2025 16:38 Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2025 13:38
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
84	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.10.2025 13:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-2410357 Araç Giriş Tarihi: 28.08.2025 16:38 Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2025 13:38
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

28.08.2025
Arac:
Dacia Duster-III 1.5 dCi 115 4x4
Motor kodu:
K9K-874 (K9K-U8)
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VF1HJD40168374711 (kumanda linitesinden okunan)
Test edilmiş:
28.08.2025 17:22:46 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Hata kodu U1002:
Hata kodu U1002:
Hata kodu U0111:
AKU İZLEME ECU'SU A'DAN GELEN CAN BAĞLANTISI
BOZUK İLETİSİM
Motor
Motor Dizel OBD
Hata kodu DTC 250421:
AKU VOLTAJİ
HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI
Hata kodu DTC C11108:
Alternator
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu DTC 250479:
AKU VOLTAJİ
HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI
Hata kodu DTC C01908:
LIN-Bus
ARIZA NEDENİYLE SİSTEM KAPATMA
Hata kodu DTC 150308:
Hava emme flapi
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 158B96:
Hata kodu DTC 200094:
Hata kodu DTC 250455:
Hata kodu DTC 100694:
Motor
Ure katkı maddesi kumanda iinitesi UDS
ABS
ABS/ESP OBD
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu DTC 405154:
Direks. acl sen
Hafıza fonksiyonu arızalı
Hata kodu DTC F00316:
ECU
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hava yastigi
Airbag OBD
Hata kodu DTC 903617:
Guc kaynagi
ARIZALI GUC KAYNAGI
Konfor

UCH OBD
Hata kodu DTC 956024:
KAVRAMA SVICI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 920F16:
Alternator
HATALI SARJ/VOLTA)
Konfor
UPC OBD
Hata kodu DTC 921A15:
SOL SIS LAMBASI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 927096:
DIREKSİYON SUTUNU KOMBİNASYON ANAHTARI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Konfor
Gosterge panosu grubu OBD
Sanziman
AWD sanziman CAN
Hata kodu DTC F00316:
Kumanda Ünitesi glic kaynagi
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hata kodu DTC 5C1029:
Arka aks direksiyon aktiiatoru
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Direksiyon
Direksiyon OBD
Hata kodu DTC 561854:
Direks. acl sen
Hafıza fonksiyonu arızalı
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	02.10.2025 13:38	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-2410357	Araç Giriş Tarihi:	28.08.2025 16:38	Araç Çıkış Tarihi:	02.10.2025 13:38
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***4711 şasi nolu DACIA DUSTER COMFORT 1.5 BLUE DCI 115 4x4 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.10.2025 13:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-2410357 Araç Giriş Tarihi: 28.08.2025 16:38 Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2025 13:38
Mersis No: 0309073518100001

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel plastiği, sol > Çizik



Motor kaputu, Motor kaputu > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.10.2025 13:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/12
Rapor No: 06-01-2410357 Araç Giriş Tarihi: 28.08.2025 16:38 Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2025 13:38
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Kaporta, B-direk, sol > Ezik

Diğer



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Hasarlı



Motor, Alt muhafaza > Sökülmüş-Yok



Çamurluk, sağ, Davlumbaz > Hasarlı



Tampon, ön, Çeki demir kapağı > Sökülmüş-Yok



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Boyası Atmış



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Boyası Atmış



Sis lambaları, Sis farı, sol > Sökülmüş-Yok



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Çamurluk, sol, Davlumbaz > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi




Tavan, Tavan > Noktasal Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.10.2025 13:38
Rapor No: 06-01-2410357
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 28.08.2025 16:38

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2025 13:38



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Camlar, Ön cam > Hasarlı



Taban, Taban halısı > Sabitlemesi Hatalı



Döşemeler/Kapaklar, Pandizot > Onaysız



Taban, Paspaslar > Sökülmüş-Yok



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.10.2025 13:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-2410357 Araç Giriş Tarihi: 28.08.2025 16:38 Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2025 13:38
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı
Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı
Madde ile Zarar Görmüş



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Lastik marka modelleri farklı

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Araç 4x4 olduğu için DYNO TESTİ YAPILAMADI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	02.10.2025 13:38	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-2410357	Araç Giriş Tarihi:	28.08.2025 16:38	Araç Çıkış Tarihi:	02.10.2025 13:38
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası