

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 08.01.2026 10:28 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 1/12             |
| Rapor No:     | 06-01-1453547    | Araç Giriş Tarihi: | 08.01.2026 09:12 | Araç Çıkış Tarihi: | 08.01.2026 10:28 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

# Full Plus Ekspertiz



## 06CYF722



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.01.2026 10:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12  
Rapor No: 06-01-1453547 Araç Giriş Tarihi: 08.01.2026 09:12 Araç Çıkış Tarihi: 08.01.2026 10:28  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

**Müşteri** TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK  
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

## Araç Bilgileri

|                   |                   |                      |                       |
|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Plaka             | 06CYF722          | Şanzıman Tipi        | Manuel                |
| KM                | 111258            | Yakıt Cinsi          | Dizel                 |
| Şase              | VF1HJD40268542680 | Motor Gücü           | 84 kw                 |
| Marka             | Dacia             | Motor Hacmi          | 1461cc                |
| Rengi             | BEYAZ             | Model                | Duster                |
| İlk Tescil Tarihi | 22-03-2022        | Sonraki Muayene Tar. | 00-00-0000            |
| Model Yılı        | 2021              | Araç Tipi            | SUV (Station Wagon**) |
| Ruhsat Sahibi     | TAN OTO           | Kapı Sayısı          | 5 Kapı                |

\*\*Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.01.2026 10:28  
Rapor No: 06-01-1453547  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 08.01.2026 09:12

Sayfa: 3/12  
Araç Çıkış Tarihi: 08.01.2026 10:28

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

**\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\***

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.01.2026 10:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12  
Rapor No: 06-01-1453547 Araç Giriş Tarihi: 08.01.2026 09:12 Araç Çıkış Tarihi: 08.01.2026 10:28  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                               | Durum | Notlar                             |
|-----------------------------------------------|-------|------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                           |       | Ezik, çizik ve hasar mevcut        |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 |       |                                    |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       |       | Kir, çizik deforme ve hasar mevcut |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri |       |                                    |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    |       | Reflektör hasarlı                  |
| Silecekler                                    |       |                                    |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  |       |                                    |
| Torpido ve Emniyet Kemerleri                  |       |                                    |
| Lastik ve Jantlar                             |       | Jantlar boya atması                |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               |       |                                    |
| Yürür Aksam                                   |       | Ön amortisör toz körükleri hasarlı |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   |       | Yağ kaçağı mevcut                  |
| Şanzıman                                      |       |                                    |
| Diferansiyel                                  |       |                                    |
| Direksiyon Sistemi                            |       |                                    |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  |       |                                    |
| Park Sensörleri                               |       |                                    |
| Araç Altı                                     |       |                                    |
| Akü                                           |       |                                    |
| Klima                                         |       |                                    |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          |       |                                    |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         |       | Kayış kasnak harici ses            |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 |       |                                    |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               |       |                                    |

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.01.2026 10:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12  
Rapor No: 06-01-1453547 Araç Giriş Tarihi: 08.01.2026 09:12 Araç Çıkış Tarihi: 08.01.2026 10:28  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN       | ARKA   |
|----------|--------|
| 4,2 m/km | 3 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 80      | 76      | 4        |
| 2. Aks | 90      | 71      | 19       |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol    | Sağ    | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks                     | 1.7695 | 1.571  | 11        |
| 2. Aks                     | 1.261  | 1.4015 | 10        |
| El Freni                   | 1.574  | 1.473  | 6         |

### Verimlilik

40

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 215/65/16 | 102T               | 6,89 mm       | Kışlık |
| Sol Arka | 215/65/16 | 102T               | 7,95 mm       | Kışlık |
| Sağ Ön   | 215/65/16 | 102T               | 6,92 mm       | Kışlık |
| Sağ Arka | 215/65/16 | 102T               | 8,01 mm       | Kışlık |

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.01.2026 10:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12  
Rapor No: 06-01-1453547 Araç Giriş Tarihi: 08.01.2026 09:12 Araç Çıkış Tarihi: 08.01.2026 10:28  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| -                   | -               | -          | -            |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 84                  | -               | -          | --           |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 08.01.2026 10:28 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 7/12             |
| Rapor No:     | 06-01-1453547    | Araç Giriş Tarihi: | 08.01.2026 09:12 | Araç Çıkış Tarihi: | 08.01.2026 10:28 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## OBD Genel Arıza Tarama

08.01.2026

Arac:

Dacia Duster-III 1.5 dCi 115 4x4

Motor kodu:

K9K-874 (K9K-U8)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1HJD40268542680 (kumanda Initesinden okunan)

Test edilmiş:

08.01.2026 10:03:14 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor Dizel OBD

3\*

Hata kodu DTC 1503F7;

Hava emme flapi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 150307:

Hava emme flapi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 158B96:

Motor

Ure katkı maddesi kumanda iinitesi UDS

ABS

ABS/ESP OBD

Hata kodu DTC C07300:

MULTIPLEKS AG

Fonksiyon hatalıdır.

Hava yastığı

Airbag OBD

Konfor

UCH OBD

Hata kodu DTC 952818:

Hata kodu DTC 956024:

KAVRAMA SVICI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

UPC OBD

Konfor

Gosterge panosu grubu OBD

Sanziman

AWD sanziman CAN

Hata kodu DTC 5C2064:

Sanziman modu anahtarı

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 5C1029:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Arka aks direksiyon aktiiaoru

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Direksiyon

Direksiyon OBD

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.01.2026 10:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12  
Rapor No: 06-01-1453547 Araç Giriş Tarihi: 08.01.2026 09:12 Araç Çıkış Tarihi: 08.01.2026 10:28  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

| Hasar Tarihi | Hasar Parça Değişimi | Hasar Tanımı | Ağır Hasarlı Mı ? | Hasar Maliyeti | Hasar Maliyeti Kur Bilgisi |
|--------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 04.11.2024   |                      | Carpma       | Hayır             | 0              | TL                         |



Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.01.2026 10:28  
Rapor No: 06-01-1453547  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 08.01.2026 09:12

Sayfa: 9/12  
Araç Çıkış Tarihi: 08.01.2026 10:28

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.01.2026 10:28  
Rapor No: 06-01-1453547  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 08.01.2026 09:12

Sayfa: 10/12  
Araç Çıkış Tarihi: 08.01.2026 10:28

## Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Yakıt deposu kapağı > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik

## Diğer



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Sis lambaları, Sis Izgarası Sol > Sabitlemesi Hatalı



Sis lambaları, Sis Izgarası Sol > Sabitlemesi Hatalı



Tampon, ön, Çeki demir kapağı > Sökülmüş-Yok



Tampon, ön, Spoiler > Hasarlı



Ön aks, Amortisör körüğü, sağ > Hasarlı



Tampon, arka, Reflektör, sol > Hasarlı



Ön aks, Amortisör körüğü, sol > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izı



Tampon, arka, Park sensörü, sol > Hasarlı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Noktasal Ezik



Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.01.2026 10:28  
Rapor No: 06-01-1453547  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 08.01.2026 09:12

Sayfa: 11/12  
Araç Çıkış Tarihi: 08.01.2026 10:28



Kapı, sağ ön, Kapı fitili > Deforme Olmuş




Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Etiket Yapıştırılmış



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Etiket Yapıştırılmış



Kapı, sol ön, Kapı fitili > Hasarlı



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Pandizot > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

## Notlar

### Diğer notlar;

Araç 4x4 olduğundan dolayı Dyno testi yapılamadı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 08.01.2026 10:28 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 12/12            |
| Rapor No:     | 06-01-1453547    | Araç Giriş Tarihi: | 08.01.2026 09:12 | Araç Çıkış Tarihi: | 08.01.2026 10:28 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası