

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.02.2026 09:24	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/11
Rapor No:	06-01-2454495	Araç Giriş Tarihi:	10.01.2026 13:16	Araç Çıkış Tarihi:	04.02.2026 09:24
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



34EPS902



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.02.2026 09:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-2454495 Araç Giriş Tarihi: 10.01.2026 13:16 Araç Çıkış Tarihi: 04.02.2026 09:24
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	34EPS902	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	52237	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1HJD40368374726	Motor Gücü	84 kw
Marka	Dacia	Motor Hacmi	1461cc
Rengi	BEYAZ	Model	Duster
İlk Tescil Tarihi	15-11-2021	Sonraki Muayene Tar.	aN-aN-0NaN
Model Yılı	2021	Araç Tipi	SUV (Station Wagon**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.02.2026 09:24
Rapor No: 06-01-2454495
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.01.2026 13:16

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 04.02.2026 09:24

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.02.2026 09:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-2454495 Araç Giriş Tarihi: 10.01.2026 13:16 Araç Çıkış Tarihi: 04.02.2026 09:24
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik, pas ve standart dışı onarım mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir ve deforme mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpidò ve Emniyet Kemerleri		şoför emniyet kemeri değişmiş.
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizik mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		Arka boruda çatlak mevcut.
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.02.2026 09:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-2454495 Araç Giriş Tarihi: 10.01.2026 13:16 Araç Çıkış Tarihi: 04.02.2026 09:24
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1.6 m/km	3,9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	75	74	1
2. Aks	53	72	19



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.7275	2.0395	15
2. Aks	0.761	0.9535	20
El Freni	0.7815	1.0775	27

Verimlilik

37

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/60/16	92H	6,21 mm	Kışlık
Sol Arka	205/60/16	92H	6,96 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/60/16	92H	6,29 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/60/16	92H	7,02 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.02.2026 09:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-2454495 Araç Giriş Tarihi: 10.01.2026 13:16 Araç Çıkış Tarihi: 04.02.2026 09:24
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
84	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.02.2026 09:24	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-2454495	Araç Giriş Tarihi:	10.01.2026 13:16	Araç Çıkış Tarihi:	04.02.2026 09:24
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

10.01.2026

Arac:

Dacia Duster-III 1.5 dCi 115 4x4

Motor kodu:

K9K-874 (K9K-U8)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1HJD40368374726 (kumanda Initesinden okunan)

Test edilmiş:

10.01.2026 14:36:30 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor Dizel OBD

4*

Hata kodu DTC 150377:

Hava emme flapi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 1503F7;

Hava emme flapi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 158B96:

Hata kodu DTC OBBF13:

Motor

Ure katkı maddesi kumanda iinitesi UDS

Hata kodu DTC 0560A2:

Alternator

HATALI SARJ/VOLTA)

Hata kodu DTC 065711:

ABS

ABS/ESP OBD

Hata kodu DTC 405154:

Direks. acl sen

Hafıza fonksiyonu arızalı

Hata kodu DTC F00316:

ECU

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC C00100:

MULTIPLEKS AG

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 403A38:

TEKERLEK SENSORU ARKA SAG

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

HATALI FREKANS

Hava yastigi

Airbag OBD

Hata kodu DTC 903617:

Guc kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Konfor

UCH OBD

Hata kodu DTC 952014:

Start rolesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 95F108:

Hata kodu DTC 953018:

SOL SINYAL LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 952918:

Hata kodu DTC 956024:

KAVRAMA SVICI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 956123:

KAVRAMA SVICI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 956804:

ARAC ELEKTRİK ECU'SU İLE CAN İLETİSİMİ

HATALI TANIMLAMA!

Hata kodu DTC 926681:

AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İÇİN SENSOR

HATALI İSLEV/ARALIK DEVRESİ

Hata kodu DTC 926696:

AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İÇİN SENSOR

HATALI İSLEV/ARALIK DEVRESİ

Konfor

UPC OBD

Hata kodu DTC 921A15:

SOL SIS LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 922781:

CAN-BUS

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 925615:

SAG SIS LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 927094:

DİREKSİYON SUTUNU KOMBİNASYON ANAHTARI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Gosterge panosu grubu OBD

7*

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC F00316:

Kumanda Ünitesi glic kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC C02888:

Hata kodu DTC C11187:

Hata kodu DTC E14887:

Hata kodu DTC C12287:

Hata kodu DTC E14F87:

Hata kodu DTC E12A87:

Sanziman

AWD sanziman CAN

Hata kodu DTC C41800:

MULTIPLEKS AG

Hatalı ABS bilgisi.

Hata kodu DTC 5C0049:

Sanziman kumanda Ünitesi

Dahili hata.

Direksiyon

Direksiyon OBD

Hata kodu DTC 561854:

Direks. acl sen

Hafıza fonksiyonu arızalı

Hata kodu DTC 560116:

AKU VOLTAJ!

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hella Gutmann Solutions GmbH

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.02.2026 09:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-2454495 Araç Giriş Tarihi: 10.01.2026 13:16 Araç Çıkış Tarihi: 04.02.2026 09:24
Mersis No: 0309073518100001

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
06.03.2024		ERP-Çarpma	Hayır	171054.34	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.02.2026 09:24	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-2454495	Araç Giriş Tarihi:	10.01.2026 13:16	Araç Çıkış Tarihi:	04.02.2026 09:24
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik

Vuruk



Kaporta, Sol Kılıç Sacı >
Ezik



Kaporta, Sol Ön Şase >
Ezik



Kaporta, Sol Ön Şase >
Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Ezik


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.02.2026 09:24
Rapor No: 06-01-2454495
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.01.2026 13:16

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 04.02.2026 09:24

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Egzoz sistemi, Arka boru > Çatlak



Tampon, ön, Tampon koruyucu sol > Sökülmüş-Yok




Kaporta, Ön Panel > Standart Dışı Onarım



Kaporta, Sol Ön Şase > Standart Dışı Onarım



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Pas



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Pas



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Kaporta	Ön Panel - Boyalı
İlave parçalar, ön	Ön koruma demiri - Değişmiş
Kaporta	Ön Panel - Değişmiş
Kaporta	Sol Ön Şase - Lokal Boya
Cam yıkama/silme sistemi	Silecekler, ön - Ayarsız

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sol ön şasede standart dışı onarım, ezik ve lokal boya mevcuttur.

Diğer notlar;

Araç 4x4 olduğundan dolayı DYNO testi yapılamadı. Motor kaputu, sağ,sol ön ve arka kapılar ve bagaj kapısında etiket söküm izi mevcut. Araç hava yastıkları kontrol önerilir.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.02.2026 09:24	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-2454495	Araç Giriş Tarihi:	10.01.2026 13:16	Araç Çıkış Tarihi:	04.02.2026 09:24
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası