

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.01.2026 10:48	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/12
Rapor No:	06-01-1454499	Araç Giriş Tarihi:	10.01.2026 13:19	Araç Çıkış Tarihi:	12.01.2026 10:48
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06CYF651



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.01.2026 10:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1454499 Araç Giriş Tarihi: 10.01.2026 13:19 Araç Çıkış Tarihi: 12.01.2026 10:48
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FİAT)

Araç Bilgileri

Plaka	06CYF651	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	153468	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1HJD40168543030	Motor Gücü	84 kw
Motor Hacmi	1461cc	Marka	Dacia
Rengi	BEYAZ	Model	Duster
İlk Tescil Tarihi	22-03-2022	Sonraki Muayene Tar.	aN-aN-0NaN
Model Yılı	2021	Araç Tipi	SUV (Station Wagon**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.01.2026 10:48
Rapor No: 06-01-1454499
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.01.2026 13:19

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 12.01.2026 10:48

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.01.2026 10:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1454499 Araç Giriş Tarihi: 10.01.2026 13:19 Araç Çıkış Tarihi: 12.01.2026 10:48
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezil, çizik ve hasar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, çizik, deforme ve hasar mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sağ far deforme ve ıslak nemli.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpidò ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizik mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Sağ ve sol amortisör körüğü hasarlı.
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Araç akü takviyesiyle çalıştırıldığından dolayı akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.01.2026 10:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1454499 Araç Giriş Tarihi: 10.01.2026 13:19 Araç Çıkış Tarihi: 12.01.2026 10:48
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-4,5 m/km	-3,7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	88	77	11
2. Aks	84	72	12



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	151	174	13
2. Aks	173	161	7
El Freni	122	147	17

Verimlilik

32

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	98V	6,21 mm	Kışlık
Sol Arka	215/65/16	98V	6,54 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/65/16	98V	6,3 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/65/16	98V	6,68 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.01.2026 10:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1454499 Araç Giriş Tarihi: 10.01.2026 13:19 Araç Çıkış Tarihi: 12.01.2026 10:48
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
84	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.01.2026 10:48	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-1454499	Araç Giriş Tarihi:	10.01.2026 13:19	Araç Çıkış Tarihi:	12.01.2026 10:48
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

12.01.2026

Araç:

Dacia Duster-III 1.5 dCi 115 4x4

Motor kodu:

K9K-874 (K9K-U8)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1HJD40168543030 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

12.01.2026 10:09:46 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu U0111:

AKU İZLEME ECU'SU A'DAN GELEN CAN BAGLANTISI

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U0111:

AKU İZLEME ECU'SU A'DAN GELEN CAN BAGLANTISI

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U0111:

AKU İZLEME ECU'SU A'DAN GELEN CAN BAGLANTISI

BOZUK İLETİSİM

Motor

Motor Dizel OBD

13*

Hata kodu DTC 056016:

Kumanda Ünitesi glic kaynağı

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 056429:

Otomatik hız kontrolü/sinirleyici

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 250421:

AKU VOLTAJİ

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC C11108:

Alternator

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 025B13:

Yakıt pompası

ARIZALI/EKSIK KONTROL

Hata kodu DTC 1503F7;

Hava emme flapı

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC 150307:

Hava emme flapı

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 158B96:

Hata kodu DTC 15B673:

Hata kodu DTC 102494

Ure katkı maddesi sistemi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC OBBF13:

Hata kodu DTC 15DB29:

Kurum partikül sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 250455:

Motor

Ure katkı maddesi kumanda ünitesi UDS

Hata kodu DTC 0560A2:

Alternator

HATALI SARJ/VOLTA)

Hata kodu DTC 065711:

ABS

ABS/ESP OBD

Hata kodu DTC C42200:

ARAC ELEKTRİK ECU'SU İLE CAN İLETİSİMİ

gecersiz veri

Hata kodu DTC 405154:

Direks. acl sen

Hafıza fonksiyonu arızalı

Hata kodu DTC F00316:

ECU

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC C07300:

MULTİPLEKS AG

Fonksiyon hatalıdır.

Hava yastığı

Airbag OBD

Hata kodu DTC 903616:

Guc kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 80D249:

Hava yastığı ikaz lambası

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 903617:

Guc kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Konfor

UCH OBD

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC 956023:

KAVRAMA SVICI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 956024:

KAVRAMA SVICI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 920F16:

Alternator

HATALI SARJ/VOLTA)

Hata kodu DTC 926681:

AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İÇİN SENSOR

HATALI İSLEV/ARALIK DEVRESİ

Hata kodu DTC 926696:

AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İÇİN SENSOR

HATALI İSLEV/ARALIK DEVRESİ

Konfor

UPC OBD

Hata kodu DTC 923696:

Yagmur/isik sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Gosterge panosu grubu OBD

Hata kodu DTC F00316:

Kumanda Ünitesi glic kaynağı

ARIZALI GUC KAYNAGI

Sanziman

AWD sanziman CAN

Hata kodu DTC F00316:

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.01.2026 10:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-1454499 Araç Giriş Tarihi: 10.01.2026 13:19 Araç Çıkış Tarihi: 12.01.2026 10:48
Mersis No: 0309073518100001

Kumanda Unitesi glic kaynagi
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hata kodu DTC 5C2064:
Sanziman modu anahtari
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 5C1029:
Arka aks direksiyon aktiiatoru
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Direksiyon
Direksiyon OBD
Hata kodu DTC 560116:
AKU VOLTAJI
HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
30.09.2024		Çarpma	Hayır	5610	TL
16.11.2023		Çarpma	Hayır	5500	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.01.2026 10:48	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-1454499	Araç Giriş Tarihi:	10.01.2026 13:19	Araç Çıkış Tarihi:	12.01.2026 10:48
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Kaporta, C-direk, sağ > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.01.2026 10:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/12
Rapor No: 06-01-1454499 Araç Giriş Tarihi: 10.01.2026 13:19 Araç Çıkış Tarihi: 12.01.2026 10:48
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Kaporta, B-direk, sol > Ezik



Kaporta, B-direk, sağ > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapağı > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik

Diğer



Kapı, sol ön, Kapı fitili > Hasarlı



Kaporta, C-direk, sol > Küçük Vuruk



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Farlar, Far, sağ > Islak-Nemli



Farlar, Far camı, sağ > Deforme Olmuş



Ön aks, Amortisör körüğü, sağ > Hasarlı



Ön aks, Amortisör körüğü, sol > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Sabitlemesi Hatalı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.01.2026 10:48
Rapor No: 06-01-1454499
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.01.2026 13:19

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 12.01.2026 10:48



Tampon, ön, Ön tampon > Sabitlemesi Hatalı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Etiket Yapıştırılmış



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Etiket Yapıştırılmış



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Tavan döşemesi > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj kapağı, iç döşemesi > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Pandizot > Sökülmüş-Yok



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Hasarlı



Motor, Motor > Uyarı Lambası Yanıyor



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Parça Grubu

Bagaj kapağı/kapısı

Parça ve Hasar

Amortisör - Hasarlı

Notlar**Diğer notlar;**

Araç 4x4 olduğundan dolayı DYNO testi yapılamadı. Araç Lastik basınç ve start-stop uyarısı veriyor. Start-stop fonksiyonu çalışmıyor. Araç fitillerinde deforme ve hasar mevcut

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.01.2026 10:48	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1454499	Araç Giriş Tarihi:	10.01.2026 13:19	Araç Çıkış Tarihi:	12.01.2026 10:48
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası