

Dođuř D-Expert Ekspertiz ve Danıřmanlık A.ř D-Expert Ankara řubesi
Bahekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.03.2024 12:54
Rapor No: 06-01-1242271
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 23.03.2024 11:09

Sayfa: 1/11
Ara ıkıř Tarihi: 23.03.2024 12:54

Full Plus Ekspertiz



06CFH123

Eksper / İmza



06-HYB-6005

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 23.03.2024 12:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1242271 Araç Giriş Tarihi: 23.03.2024 11:09 Araç Çıkış Tarihi: 23.03.2024 12:54
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06CFH123	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	129092	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1HJD40366253173	Motor Gücü	85 kw
Ruhsat Motor No	K9KU874R0347799	Motor Hacmi	1461cc
Marka	Dacia	Rengi	BEYAZ
Model	Duster	İlk Tescil Tarihi	12-11-2020
Sonraki Muayene Tar.	00-00-0000	Model Yılı	2020
Araç Tipi	SUV (Station Wagon**)	Ruhsat Sahibi	TAN OTON
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Deđişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Deđişmiş

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.03.2024 12:54
Rapor No: 06-01-1242271
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.03.2024 11:09

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 23.03.2024 12:54

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Kirlenmiş deformasyon mevcut.
Araç İç Donanımı	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	Jantların boyası atmış.
Fren Sistemi	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor	BAKIM GEREKLİ	Turbo hortumlarında yağ kaçağı mevcut.
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.03.2024 12:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1242271 Araç Giriş Tarihi: 23.03.2024 11:09 Araç Çıkış Tarihi: 23.03.2024 12:54
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
6.9 ! m/km	-12.6 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	61	69	8
2. Aks	41	42	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.4485	2.4045	1
2. Aks	1.9065	1.6355	14
El Freni	1.8145	0.353	80

Verimlilik

56

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	102T	6,02 mm	Kışlık
Sol Arka	215/65/16	102T	6,24 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/65/16	102T	6,23 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/65/16	102T	6,56 mm	Kışlık

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.03.2024 12:54
Rapor No: 06-01-1242271
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.03.2024 11:09

Sayfa: 5/11
Araç Çıkış Tarihi: 23.03.2024 12:54

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 124 NM	Teker Torku 91 NM	Teker Gücü 39 KW	Test Hızı 101 km/h
Ruhsat Verisi Güç 85 KW	Test Sonucu Güç 54 KW	Kayıp Güç 16 KW	Performans % 63,53

RPM (Devir/dk) Grafiđi



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.03.2024 12:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1242271 Araç Giriş Tarihi: 23.03.2024 11:09 Araç Çıkış Tarihi: 23.03.2024 12:54
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

23.03.2024

Araç: Dacia Duster—III 1.5 Blue—dCi

Motor kodu: K9K—872 (K9K—U8)

Üretim yılı: 18-

Kilometre durumu

Lisans numarası: 06CFH123

VIN: VF1HJD40366253173 (kumanda ünitesinden okunan)

Test edilmiş: 23.03.2024 11:23:40 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Motor Dizel OBD 1

Hata kodu DTC 038096:

Kızdırma bujisi kumanda ünitesi

Fonksiyon hatalıdır.

Motor Üre katkı maddesi kumanda ünitesi UDS

ABS ABS/ESP OBD NO

Hata kodu DTC 405154:

Direks. aç sen

Hafıza fonksiyonu arızalı

Hata kodu DTC F00316:

ECU

.. v

ARIZALI GUÇ KAYNAGI

Hava yastığı Airbag OBD

Konfor UCH OBD NID

Hata kodu DTC 952014:

Start rölesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 953215:

HATCH BACK AÇMA

arızalı aktivasyon

Hata kodu DTC 953018:

SOL SİNYAL LAM BASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 953118:

SAĞ SİNYAL LAM BASI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 956024:Hella Gutmann Solutions GmbH

—1- mega macs PC

KAVRAMA SVİCİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 95F031:

Transponder

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 923A92:

AKÜ VOLTAJI

.. "

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Konfor UPC OBD

Hata kodu DTC 927094:

DİREKSİYON SÜTUNU KOMBİNASYON ANAHTARI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 927415:

Plaka ve stop lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor Gösterge panosu grubu OBD 4*

Hata kodu DTC F00316:

Kumanda ünitesi güçkaynağı

ARIZALI GUÇ KAYNAGI

Hata kodu DTC C02888:

Hata kodu DTC C11187:

Hata kodu DTC E14F87:

Şanzıman AWD şanzıman CAN

Direksiyon Direksiyon OBD J

Hata kodu DTC 561854:

Direks. aç sen

Hafıza fonksiyonu arızalı

SesNideo Radyo OBD O*

Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.03.2024 12:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1242271 Araç Giriş Tarihi: 23.03.2024 11:09 Araç Çıkış Tarihi: 23.03.2024 12:54
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Deđiřimi	Hasar Tanımı	Ađır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
14.10.2021		Çarpma	Hayır	7685.02	TL
19.08.2021		Çarpma	Hayır	6170.22	TL

D-Expert Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.03.2024 12:54
Rapor No: 06-01-1242271
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.03.2024 11:09

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 23.03.2024 12:54

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Diğer

D-Expert Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.03.2024 12:54
Rapor No: 06-01-1242271
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.03.2024 11:09


Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 23.03.2024 12:54



Elektrik donanımı/Pano, Çakmak > Eksik



Döşemeler/Kapaklar, Pandizot > Eksik




Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı



Kaporta, B-direk, sağ > Standart Dışı Onarım



Döşemeler/Kapaklar, Tavan döşemesi > Kirlenmiş



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Deforme Olmuş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Deforme Olmuş



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Arka aks, Amortisör, arka sağ > Yağ Kaçağı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Taş İzi



Arka aks, Amortisör, arka sol > Yağ Kaçağı

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.03.2024 12:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1242271 Araç Giriş Tarihi: 23.03.2024 11:09 Araç Çıkış Tarihi: 23.03.2024 12:54
Mersis No: 0309073518100001



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon >
Kırılmış

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Kaporta	C-direk, sağ - Lokal Boya
Bagaj kapağı/kapısı	Bagaj kapısı - Standart Dışı Onarım

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Fren Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.03.2024 12:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-1242271 Araç Giriş Tarihi: 23.03.2024 11:09 Araç Çıkış Tarihi: 23.03.2024 12:54
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası