

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.07.2026 11:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/13
Rapor No: 06-01-2489485 Araç Giriş Tarihi: 18.05.2026 12:30 Araç Çıkış Tarihi: 11.07.2026 11:07
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CMG882



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.07.2026 11:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-2489485 Araç Giriş Tarihi: 18.05.2026 12:30 Araç Çıkış Tarihi: 11.07.2026 11:07
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FİAT)

Araç Bilgileri

Plaka	06CMG882	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	71005	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1HJD40366964260	Motor Gücü	84 kw
Marka	Dacia	Motor Hacmi	1461cc
Rengi	BEYAZ	Model	Duster
İlk Tescil Tarihi	07-07-2021	Sonraki Muayene Tar.	aN-aN-0NaN
Model Yılı	2021	Araç Tipi	SUV
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.07.2026 11:07
Rapor No: 06-01-2489485
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.05.2026 12:30

Sayfa: 3/13
Araç Çıkış Tarihi: 11.07.2026 11:07

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.07.2026 11:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-2489485 Araç Giriş Tarihi: 18.05.2026 12:30 Araç Çıkış Tarihi: 11.07.2026 11:07
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik , çizik ve taş izleri mevcut,
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deforme ve kırılı.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		Aşınmış.
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpidò ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantların boyası atmış.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Arka aks yağ kaçağı
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Araç altı yoğun çamurlu.
Akü		Akü takviye edilerek ekspertiz yapıldı. Akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		Standart dışı onarım kaynak mevcut
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.07.2026 11:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-2489485 Araç Giriş Tarihi: 18.05.2026 12:30 Araç Çıkış Tarihi: 11.07.2026 11:07
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-4,1 m/km	-1,4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	70	0
2. Aks	48	58	10



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.829	1.81	1
2. Aks	167	132	21
El Freni	1.271	1.299	2

Verimlilik

40

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	98H	4 mm	Yazlık
Sol Arka	215/65/16	98H	4,2 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/65/16	98H	4 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/65/16	98H	4,2 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.07.2026 11:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/13
Rapor No: 06-01-2489485 Araç Giriş Tarihi: 18.05.2026 12:30 Araç Çıkış Tarihi: 11.07.2026 11:07
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
84	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.07.2026 11:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/13
Rapor No: 06-01-2489485 Araç Giriş Tarihi: 18.05.2026 12:30 Araç Çıkış Tarihi: 11.07.2026 11:07
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;

18.05.2026
Arac:
Dacia Duster-III 1.5 dCi 115 4x4
Motor kodu:
K9K-874 (K9K-U8)
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VF1HJD40366964260 (kumanda İnitesinden okunan)
Test edilmiş:
18.05.2026 14:06:39/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Hata kodu U1002:
Hata kodu U0111:
AKU İZLEME ECU'SU A'DAN GELEN CAN BAĞLANTISI
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu P0659:
Aktörün güç kaynağı A
VOLTAJ/ELEKTRİK BESLEMESİ ÇOK YÜKSEK
Motor
Motor Dizel OBD
Hata kodu DTC 056016:
AKU VOLTAJI
VOLTAJ/ELEKTRİK BESLEMESİ ÇOK YÜKSEK
Hata kodu DTC 083362:
Debriyaj pedali musiri
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 148073:
Egzoz keleşi
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 250421:
Alternator
HATALI SARJ/VOLTAJ
Hata kodu DTC C11108:
Alternator
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu DTC 250479:
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Alternator
Mechanischer Fehler.
Hata kodu DTC C01908:
Gerilim stabilizator
GECERSİZ SINYAL
Hata kodu DTC 062796:
Yakıt pompası kontrolü
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 150308:
Hava emme flapsi
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 025B13:
Yakıt pompası kumanda İnitesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 158B96:
Hata kodu DTC 102813:
Düşük sıcaklık devresi soğutma sivişi pompası
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 15B673:
Hata kodu DTC OBBF13:
Hata kodu DTC 250455:
Motor
Üre katkı maddesi kumanda İnitesi UDS
Hata kodu DTC 0560A2:
Voltaj regülatörü
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 065712:
Sensor referans gerilimi
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 065711:
Sensor referans gerilimi
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hava yastığı
Airbag OBD
Hata kodu DTC 903617:
Güç kaynağı
ARIZALI GÜÇ KAYNAGI
Hata kodu DTC 903616:
Güç kaynağı
ARIZALI GÜÇ KAYNAGI
Hata kodu DTC 80D249:
Hava yastığı ikaz lambası
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Konfor
UCH OBD
Hata kodu DTC 953018:
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
SOL SINYAL LAMBASI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 953118:
SAG SINYAL LAMBASI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 956024:
KAVRAMA SVICI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 95F031:
Transponder
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 926696:
AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İÇİN SENSÖR
ARIZALI GÜÇ KAYNAGI
Hata kodu DTC 926681:
AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İÇİN SENSÖR
ARIZALI GÜÇ KAYNAGI
Konfor
UPC OBD
Hata kodu DTC 921315:
KISA FAR SAG
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 921D11;
ON CAM SİLİCEĞİ
ARIZALI VEYA AKTİF KORUMA FONKSİYONU!
Hata kodu DTC 922781:
CAN-BUS
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 927094:

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.07.2026 11:07	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/13
Rapor No:	06-01-2489485	Araç Giriş Tarihi:	18.05.2026 12:30	Araç Çıkış Tarihi:	11.07.2026 11:07
Mersis No:	0309073518100001				

DIREKSİYON SUTUNU KOMBİNASYON ANAHTARI**ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ**

Hata kodu DTC 928114:

Guc kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 928214:

AKU VOLTAJİ**HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI**

Konfor

Gosterge panosu grubu OBD

Hata kodu DTC F00316:

Kumanda Unitesi glic kaynagi

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu DTC E14087:

Hata kodu DTC C11187:

Hata kodu DTC E14887:

Hata kodu DTC C12287:

Hata kodu DTC C11887:

Hata kodu DTC E12A87:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC E14A87:

Hata kodu DTC 94117B:

Yag basıncı sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Direksiyon

Direksiyon OBD

Hata kodu DTC 561854:

Direks. açıl sen

HATALI KALİBRASYON

Hata kodu DTC 560116:

AKU VOLTAJİ**HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI**

Hata kodu DTC 560117:

AKU VOLTAJİ**HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI**

Ses/Video

Radyo OBD

Hata kodu DTC 93F016:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

VF1HJD40366964260 şase nolu ve 06CMG882 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.07.2026 11:07	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/13
Rapor No:	06-01-2489485	Araç Giriş Tarihi:	18.05.2026 12:30	Araç Çıkış Tarihi:	11.07.2026 11:07
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.07.2026 11:07	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/13
Rapor No:	06-01-2489485	Araç Giriş Tarihi:	18.05.2026 12:30	Araç Çıkış Tarihi:	11.07.2026 11:07
Mersis No:	0309073518100001				

Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik

Diğer

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.07.2026 11:07
Rapor No: 06-01-2489485
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.05.2026 12:30

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 11.07.2026 11:07




Arka aks, Aks mili, sol > Yağ Kaçağı



Egzoz sistemi, Egzoz sistemi > Standart Dışı Onarım



Tampon, ön, Tampon koruyucu orta > Hasarlı



Egzoz sistemi, Egzoz sistemi > Hasarlı



Kaporta, Kaporta > Kirlenmiş



Kaporta, Kaporta > Kirlenmiş




Motor, Motor > Kirlenmiş



Taban, Paspaslar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Tampon, arka, Çeki demir kapağı > Sökülmüş-Yok



Tampon, ön, Çeki demir kapağı > Sökülmüş-Yok

Parça Grubu

Fren sistemi

Parça ve Hasar

Fren diskleri ve balataları, ön - Aşınmış

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.07.2026 11:07	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/13
Rapor No:	06-01-2489485	Araç Giriş Tarihi:	18.05.2026 12:30	Araç Çıkış Tarihi:	11.07.2026 11:07
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Çeki demiri kapakları Yok.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılamadı. Araç altı ve motor bölümü aşırı Çamurlu olduğundan kusur kontrolü yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.07.2026 11:07	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-2489485	Araç Giriş Tarihi:	18.05.2026 12:30	Araç Çıkış Tarihi:	11.07.2026 11:07
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası