

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.08.2026 16:53	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/12
Rapor No:	06-01-2508651	Araç Giriş Tarihi:	03.08.2026 17:59	Araç Çıkış Tarihi:	17.08.2026 16:53
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



34FRH314



Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.08.2026 16:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-2508651 Araç Giriş Tarihi: 03.08.2026 17:59 Araç Çıkış Tarihi: 17.08.2026 16:53
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	34FRH314	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	132656	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1HJD40X69559687	Motor Gücü	85 kw
Marka	Dacia	Motor Hacmi	1461cc
Rengi	BEYAZ	Model	Duster
İlk Tescil Tarihi	31-08-2022	Sonraki Muayene Tar.	aN-aN-0NaN
Model Yılı	2022	Araç Tipi	SUV (Hatchback**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.08.2026 16:53
Rapor No: 06-01-2508651
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.08.2026 17:59

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 17.08.2026 16:53

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.08.2026 16:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-2508651 Araç Giriş Tarihi: 03.08.2026 17:59 Araç Çıkış Tarihi: 17.08.2026 16:53
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Hasar, taş izleri, boya atması, Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Hasar, kir, çizik ve deformeler mevcut. Pandizot yok
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Deforme
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Far camları Çizik ve deforme. Arka lamba camları içi kirlî
Silecekler		Deforme
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpidò ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastiklerde aşınma jantlarda ezik ve boya atması mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Motor alt muhafaza ezik
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.08.2026 16:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-2508651 Araç Giriş Tarihi: 03.08.2026 17:59 Araç Çıkış Tarihi: 17.08.2026 16:53
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
5.7 ! m/km	5.5 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	88	18
2. Aks	46	64	18



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.2085	2.0615	6
2. Aks	1.286	1.333	3
El Freni	1.495	1.384	7

Verimlilik

46

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	102T	2,1 mm	Kışlık
Sol Arka	215/65/16	102T	2,6 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/65/16	102T	2,1 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/65/16	102T	2,3 mm	Kışlık



Jant, sağ arka > Ezik



Jant, sol ön > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.08.2026 16:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-2508651 Araç Giriş Tarihi: 03.08.2026 17:59 Araç Çıkış Tarihi: 17.08.2026 16:53
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.08.2026 16:53	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-2508651	Araç Giriş Tarihi:	03.08.2026 17:59	Araç Çıkış Tarihi:	17.08.2026 16:53
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;

04.08.2026
Arac:
Dacia Duster-III 1.5 Blue-dCi 4x4
Motor kodu:
K9K-874 (K9K-U8)
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VF1HJD40X69559687 (kumanda linitesinden okunan)
Test edilmiş:
04.08.2026 15:00:14 /
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Hata kodu P0380:
On isitma bujileri A
Fonksiyon hatalıdır.
Motor
Motor Dizel OBD
Hata kodu DTC 047129:
Egzoz gazı basıncı sensörü
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 038096:
KIZDIRMA BUJİSİ İZLEME
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 158B96:
Motor
Üre katkı maddesi kumanda ünitesi UDS
Hava yastığı
Airbag OBD
Hata kodu DTC 903616:
Güc kaynağı
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hata kodu DTC 80D249:
Hava yastığı ikaz lambası
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Konfor
UCH OBD
3*
Hata kodu DTC 956024:
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
KAVRAMA SVİCİ
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 923A92:
AKU VOLTAJİ
HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI
Hata kodu DTC 926681:
AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İÇİN SENSOR
ARIZALI GUC KAYNAGI
Konfor
UPC OBD
Konfor
Gosterge panosu grubu OBD

Hata kodu DTC F00316:
Kumanda Ünitesi güc kaynağı
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC C02888:
Hata kodu DTC C11187:
Hata kodu DTC E14F87:
Hata kodu DTC E14A87:
Direksiyon
Direksiyon OBD
Hata kodu DTC 560116:
AKU VOLTAJİ
HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.08.2026 16:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-2508651 Araç Giriş Tarihi: 03.08.2026 17:59 Araç Çıkış Tarihi: 17.08.2026 16:53
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
27.02.2026		Çarpma	Hayır	11100	TL
05.11.2025		Çarpıma	Hayır	51735	TL
29.11.2024		Çarpıma	Hayır	21693.3	TL
25.11.2024		Çarpma	Hayır	16327.5	TL
14.02.2024		Çarpma	Hayır	5865	TL
27.04.2023		Çarpma	Hayır	30341.66	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.08.2026 16:53
Rapor No: 06-01-2508651
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.08.2026 17:59

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 17.08.2026 16:53

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel
plastığı, sağ > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Farlar, Far camı, sağ >
Çizik



Farlar, Far bağlantı ayağı, sol >
Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.08.2026 16:53
Rapor No: 06-01-2508651
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.08.2026 17:59

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 17.08.2026 16:53

Vuruk



Motor, Alt muhafaza > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik




Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Kaporta, C-direk, sol > Ezik



Kaporta, Sol Kılıç Sacı > Ezik

Diğer



Tampon, ön, Tampon koruyucu orta > Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı kolu, dış > Hasarlı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Küçük Vuruk



Tampon, arka, Çeki demir kapağı > Sökülmüş-Yok



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Kirlenmiş



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Kirlenmiş



Tampon, ön, Ön tampon > Standart Dışı Onarım



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.08.2026 16:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-2508651 Araç Giriş Tarihi: 03.08.2026 17:59 Araç Çıkış Tarihi: 17.08.2026 16:53
Mersis No: 0309073518100001



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Boyası Atmış



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sol	Marşbiyel plastiği, sol - Çizik
Döşemeler/Kapaklar	Döşemeler/Kapaklar - Kirlenmiş
Döşemeler/Kapaklar	Pandizot - Sökülmüş-Yok

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sol ön kılıç sacı ezik ve standart dışı onarım mevcut. sol çamurluk bağlantı ayağında ezik mevcut panel bağlantı ayağı ezik. Araç genelinde yüzeyel çizikler mevcut.

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.08.2026 16:53	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-2508651	Araç Giriş Tarihi:	03.08.2026 17:59	Araç Çıkış Tarihi:	17.08.2026 16:53
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası