

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.03.2026 16:43  
Rapor No: 06-01-1473042  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 24.03.2026 15:03

Sayfa: 1/14  
Araç Çıkış Tarihi: 24.03.2026 16:43

# Full Plus Ekspertiz



## 48U1839



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.03.2026 16:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/14  
Rapor No: 06-01-1473042 Araç Giriş Tarihi: 24.03.2026 15:03 Araç Çıkış Tarihi: 24.03.2026 16:43  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

**Müşteri** TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.  
(PURSAKLAR)

## Araç Bilgileri

<b>Plaka</b>	48U1839	<b>Şanzıman Tipi</b>	Manuel
<b>KM</b>	143323	<b>Yakıt Cinsi</b>	Dizel
<b>Şase</b>	UU1HSDAG547985137	<b>Motor Gücü</b>	66 kw
<b>Motor Hacmi</b>	1461cc	<b>Marka</b>	Dacia
<b>Rengi</b>	GRİ	<b>Model</b>	Duster
<b>İlk Tescil Tarihi</b>	12-12-2012	<b>Sonraki Muayene Tar.</b>	25-10-2027
<b>Model Yılı</b>	2012	<b>Araç Tipi</b>	SUV
<b>Ruhsat Sahibi</b>	TAN OTO	<b>Kapı Sayısı</b>	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.03.2026 16:43  
Rapor No: 06-01-1473042  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 24.03.2026 15:03

Sayfa: 3/14  
Araç Çıkış Tarihi: 24.03.2026 16:43

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.03.2026 16:43  
Rapor No: 06-01-1473042  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 24.03.2026 15:03

Sayfa: 4/14  
Araç Çıkış Tarihi: 24.03.2026 16:43

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Hasar, Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Şöför koltuğu ray sistemi ve sabitlemesi hatalı
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kir, çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Arka amortisörlerde yağ kaçağı mevcut
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Yağ kaçaqları mevcut
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	V kayışı çatlak
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.03.2026 16:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/14  
Rapor No: 06-01-1473042 Araç Giriş Tarihi: 24.03.2026 15:03 Araç Çıkış Tarihi: 24.03.2026 16:43  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.9 m/km	3,1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	74	72	2
2. Aks	46	52	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.4315	1.377	3
2. Aks	0.7795	1.5635	50
El Freni	0.8255	1.243	33

### Verimlilik

38

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	102V	6,11 mm	Yazlık
Sol Arka	215/65/16	102V	6,6 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/65/16	102V	6,05 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/65/16	102V	6,51 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.03.2026 16:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/14  
Rapor No: 06-01-1473042 Araç Giriş Tarihi: 24.03.2026 15:03 Araç Çıkış Tarihi: 24.03.2026 16:43  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 66	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.03.2026 16:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/14  
Rapor No: 06-01-1473042 Araç Giriş Tarihi: 24.03.2026 15:03 Araç Çıkış Tarihi: 24.03.2026 16:43  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:  
Faks:  
E-mail:  
İnternet;

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC 93F016:  
AKU VOLTAJİ  
HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

24.03.2026

Araç:

Dacia Duster-1I 1.5 dCi

Motor kodu:

K9K-612 (K9K-C6)

Üretim yılı;

13-16

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VİN:

UUTHSDAG547985137 (kumanda Ulnitesinden okunan)

Test edilmiş:

24.03.2026 15:03:26/

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P0380:

On ısıtma bujileri A

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu P0380:

On ısıtma bujileri A

Fonksiyon hatalidir.

Motor

Motor Dizel OBD

3\*

Hata kodu DTC 056016:

AKU VOLTAJİ

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 038096:

ON KIZDIRMA ECU'SUNDEN GELEN CAN BAGLANTISI

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 040301:

EGR valfi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Ses/Video

Radyo OBD

Hata kodu DTC 930D13;

On sağ hoparlor

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 930D1C:

On sağ hoparlor

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC 930F13;

On sol hoparlor

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 930F1C:

On sol hoparlor

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 931113:

Arka sol hoparlor

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 93111C:

Arka sol hoparlor

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.03.2026 16:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/14  
Rapor No: 06-01-1473042 Araç Giriş Tarihi: 24.03.2026 15:03 Araç Çıkış Tarihi: 24.03.2026 16:43  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
04.03.2018		ERP-Çarpisma	Hayır	1469.17	TL
30.01.2018		ERP-Çarpma	Hayır	12972.13	TL
27.08.2016		ERP-Çarpisma	Hayır	1354.74	TL
23.07.2013		ERP-Çarpisma	Hayır	254.21	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.03.2026 16:43  
Rapor No: 06-01-1473042  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 24.03.2026 15:03

Sayfa: 9/14  
Araç Çıkış Tarihi: 24.03.2026 16:43

## Araç Resimleri



## Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.03.2026 16:43  
Rapor No: 06-01-1473042  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 24.03.2026 15:03

Sayfa: 10/14  
Araç Çıkış Tarihi: 24.03.2026 16:43



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.03.2026 16:43  
Rapor No: 06-01-1473042  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 24.03.2026 15:03

Sayfa: 11/14  
Araç Çıkış Tarihi: 24.03.2026 16:43

## Vuruk



Kaporta, Sol Kılıç Sacı >  
Ezik



Kaporta, Sol Ön Şase >  
Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ  
> Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >  
Ezik



Arka bölüm, Arka sac/panel >  
Ezik



Arka bölüm, Bagaj havuzu >  
Ezik

## Diğer

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.03.2026 16:43  
Rapor No: 06-01-1473042  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 24.03.2026 15:03

Sayfa: 12/14  
Araç Çıkış Tarihi: 24.03.2026 16:43



Arka aks, Amortisör, arka > Yağ Kaçağı



Arka aks, Amortisör, arka > Yağ Kaçağı



Kaporta, Sol Ön Şase > Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Hasarlı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Küçük Vuruk



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motorsoğutması, Kayış > Çatlak



Motor, Motor > Yağ Kaçağı




Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı

**Parça Grubu**

Kaporta  
Kaporta  
Kaporta  
Motorsoğutması  
Kapı, sağ ön

**Parça ve Hasar**

Sağ Kılıç Sacı - Boyalı  
Sol Kılıç Sacı - Boyalı  
Ön Panel - Değişmiş  
Hortumlar - Çatlak  
Kapı gergisi - Ses Yapıyor

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.03.2026 16:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 13/14  
Rapor No: 06-01-1473042 Araç Giriş Tarihi: 24.03.2026 15:03 Araç Çıkış Tarihi: 24.03.2026 16:43  
Mersis No: 0309073518100001

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ ve sol kılıç saçları işlemlili boyalı. Ön göğüs sacı boyalı, sol kılıç sacı hasarlı. Sol ön şase işlemlili ve ezik. Tampon demiri değişen. Sağ ön çamurluk işlemlili boyalı bağlantı cıvataları işlemlili. Bagaj kapağı bağlantı cıvataları işlemlili. Arka saç panel ezik

### Test hattı ile ilgili notlar;

Fren Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

### Diğer notlar;

Koltuklarda kılıf olduğundan kusur tespitiniz yapılamadı. Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır. Kartar havalandırma borusu çatlaklar mevcut. AIRBAG servis kontrol önerilir.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.03.2026 16:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 14/14  
Rapor No: 06-01-1473042 Araç Giriş Tarihi: 24.03.2026 15:03 Araç Çıkış Tarihi: 24.03.2026 16:43  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası