

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.09.2025 10:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-2414726 Araç Giriş Tarihi: 10.09.2025 10:00 Araç Çıkış Tarihi: 10.09.2025 10:49
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06BOM184



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.09.2025 10:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-2414726 Araç Giriş Tarihi: 10.09.2025 10:00 Araç Çıkış Tarihi: 10.09.2025 10:49
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06BOM184	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	100290	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1HJD20763381372	Motor Gücü	84 kw
Marka	Dacia	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	GRİ FÜME METALİK	Model	Duster
Sonraki Muayene Tar.	2026-09-30	Model Yılı	2019
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.09.2025 10:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-2414726 Araç Giriş Tarihi: 10.09.2025 10:00 Araç Çıkış Tarihi: 10.09.2025 10:49
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, ve hasar mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir ve çizikler mevcut,
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizik mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Sol far ve sağ arka reflektörlü camı hasarlı. Ön cam hasarlı.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.09.2025 10:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-2414726 Araç Giriş Tarihi: 10.09.2025 10:00 Araç Çıkış Tarihi: 10.09.2025 10:49
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3.2 m/km	4.6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	61	73	12
2. Aks	58	48	10



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.502	2.4285	2
2. Aks	0.8495	0.9525	10
El Freni	1.21	1.23	1

Verimlilik

52

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	102V	5,65 mm	Yazlık
Sol Arka	215/65/16	102V	6,38 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/65/16	102V	5,52 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/65/16	102V	6,3 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.09.2025 10:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-2414726 Araç Giriş Tarihi: 10.09.2025 10:00 Araç Çıkış Tarihi: 10.09.2025 10:49
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
84	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.09.2025 10:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-2414726 Araç Giriş Tarihi: 10.09.2025 10:00 Araç Çıkış Tarihi: 10.09.2025 10:49
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

10.09.2025
Arac:
Dacia Duster-11 1.6i SCE
Motor kodu:
H4M-740 (HAM-D7)
Üretim yılı;
15-17
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VF1HJD20763381372 (kumanda linitesinden okunan)
Test edilmiş:
10.09.2025 10:26:06 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bilesen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Benzinli motor OBD
Hata kodu DTC 0226F1:
Gaz pedali konumu
FONKSIYON/ARIZALI DEVRE
Hata kodu DTC 083029:
Debriyaj pedali musiri
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 056016:
Kumanda Unitesi glic kaynagi
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hata kodu DTC 083362:
KAVRAMA KONTAK BILGILERI
UYUM YOK
Hata kodu DTC 083329:
KAVRAMA KONTAK BILGILERI
UYUM YOK
Hata kodu DTC 0420009:
Katalizator
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 1525F3;
SEYIR KONTROLUNDEN GELEN CAN VERIYOLU
MANTIKSIZ ILETISIM SINYALI
Hata kodu DTC 061A61:
ECU
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 158A29:
Debriyaj pedal sensori son konumu
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu DTC 158A62:
Debriyaj pedal sensori son konumu
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hata kodu DTC 158929:
Rolanti miusiri
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 080664:
ABS
ABS/ESP OBD
Hata kodu DTC C42200:
Merkezi kumanda Unitesine CAN-Bus/baglanti
MANTIKSIZ SINYAL

Hata kodu DTC C13100:
Elektromekanik hidrolik direksiyon
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 5A607B:
Lastik havasi kontrol sistemi
En az 1 tekerlegin lastik basinci cok disuktiir.
Hata kodu DTC F00316:
ECU
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hata kodu DTC 406C13:
Vakum sensoru
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hava yastigi
Airbag OBD
3*
Hata kodu DTC 903616:
Hava yastigl kumanda unitesi
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hata kodu DTC 80D249:
Hava yastigl kontrol lambasi
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hata kodu DTC 903617:
Hava yastigl kumanda unitesi
ARIZALI GUC KAYNAGI
Konfor
UCH OBD
10*
Hata kodu DTC 956523:
Fren pedali musiri
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hata kodu DTC 956624:
Fren pedali musiri
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hata kodu DTC 956024:
KAVRAMA PEDALI SVICI "A"
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hata kodu DTC 956023:
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
KAVRAMA PEDALI SVICI "A"
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hata kodu DTC 951924:
PARK ANAHTARI/NOTR ANAHTAR
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 95F031:
Transponder
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 956804:
ARAC ELEKTRIK ECU'SU ILE CAN ILETISIMI
HATALI TANIMLAMA!
Hata kodu DTC 95F108:
Hata kodu
ONEMSIZ ARIZA KODU
Hata kodu DTC 926696:
AKUNUN ELEKTRIK AKIMI ICIN SENSOR
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hata kodu DTC 926681:
AKUNUN ELEKTRIK AKIMI ICIN SENSOR
ARIZALI GUC KAYNAGI
Ses/Video
Radyo OBD
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.09.2025 10:49	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/10
Rapor No:	06-01-2414726	Araç Giriş Tarihi:	10.09.2025 10:00	Araç Çıkış Tarihi:	10.09.2025 10:49
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***1372 şasi nolu DACIA DUSTER COMFORT 1.6 (115) markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.09.2025 10:49	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/10
Rapor No:	06-01-2414726	Araç Giriş Tarihi:	10.09.2025 10:00	Araç Çıkış Tarihi:	10.09.2025 10:49
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Vuruk



Tampon, arka, Arka tampon >
Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.09.2025 10:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-2414726 Araç Giriş Tarihi: 10.09.2025 10:00 Araç Çıkış Tarihi: 10.09.2025 10:49
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Camlar, Ön cam > Hasarlı



Tampon, arka, Reflektör, sağ > Hasarlı



Farlar, Far camı, sağ > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı




Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Farlar, Far bağlantı ayağı, sol > Standart Dışı Onarım



Farlar, Far bağlantı ayağı, sağ > Standart Dışı Onarım



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır. Koltuklarda kılıf olduğundan küsür tespiti yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.09.2025 10:49	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-2414726	Araç Giriş Tarihi:	10.09.2025 10:00	Araç Çıkış Tarihi:	10.09.2025 10:49
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası