

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.05.2026 12:16
Rapor No: 06-01-1485081
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.05.2026 11:23

Sayfa: 1/12
Araç Çıkış Tarihi: 04.05.2026 12:16

Full Plus Ekspertiz



06C1C258



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.05.2026 12:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1485081 Araç Giriş Tarihi: 04.05.2026 11:23 Araç Çıkış Tarihi: 04.05.2026 12:16
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	06CIC258	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	41820	Yakıt Cinsi	Benzin + Lpg
Şase	VF1HJD20166561963	Motor Gücü	84 kw
Marka	Dacia	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	KAHVERENGİ	Model	Duster
İlk Tescil Tarihi	23-02-2021	Sonraki Muayene Tar.	27-10-2027
Model Yılı	2020	Araç Tipi	SUV (Station Wagon**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.05.2026 12:16
Rapor No: 06-01-1485081
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.05.2026 11:23

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 04.05.2026 12:16

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.05.2026 12:16
Rapor No: 06-01-1485081
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.05.2026 11:23

Sayfa: 4/12
Araç Çıkış Tarihi: 04.05.2026 12:16

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Hasar Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kir, çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	BAKIM GEREKLİ	Sağ kısa far yanmıyor.
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Sol arka Lastik aşınma ve çatlamlar mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	BAKIM GEREKLİ	Araç akü takviyesi ile çalıştırıldığından akü testi yapılmadı.
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.05.2026 12:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1485081 Araç Giriş Tarihi: 04.05.2026 11:23 Araç Çıkış Tarihi: 04.05.2026 12:16
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3 m/km	4,1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	72	65	7
2. Aks	68	59	9



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	143	170	16
2. Aks	132	161	18
El Freni	122	155	21.5

Verimlilik

41

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	98H	6,96 mm	Yazlık
Sol Arka	215/65/16	98H	3,77 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/65/16	98H	6,81 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/65/16	98H	3,63 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.05.2026 12:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1485081 Araç Giriş Tarihi: 04.05.2026 11:23 Araç Çıkış Tarihi: 04.05.2026 12:16
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
84	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.05.2026 12:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1485081 Araç Giriş Tarihi: 04.05.2026 11:23 Araç Çıkış Tarihi: 04.05.2026 12:16
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;

04.05.2026

Araç:
Dacia Duster-III 1.6i SCe 115 LPG

Motor kodu:
H4M-740 (HAM-D7)

Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :

VİN:
Test edilmiş:
04.05.2026 11:33:49/

Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu
Sistem

Hata
OBD
OBD
Hava yastığı
Airbag OBD
Konfor
UCH OBD

Hata kodu DTC 952014:
Mars motoru rolesi
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 956024:
KAVRAMA SVICI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 951924:
Rolanti miusiri
Elektrik devresinde kesinti vardır.
Hata kodu DTC 95F031:

Transponder
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Konfor
UPC OBD

Hata kodu DTC 921215:
KISA FAR SOL
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 921315:

KISA FAR SAĞ
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 922781:
CAN-BUS

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Konfor

Gosterge panosu grubu OBD
Hata kodu DTC 941215:
Dis dis hava sıcaklık algılayıcısı
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC F00316:
Kumanda Ünitesi glic kaynağı
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC C02888:
Hata kodu DTC C11187:
Hata kodu DTC E14F87:
Direksiyon

Direksiyon OBD
Hata kodu DTC 561A86:
Multipleks VERİYOLU lizerinden Arac Hizi Bilgisi
MANTIKSIZ SINYAL/VERİ!
Ses/Video
Radyo OBD
Hata kodu DTC 93F016:
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.05.2026 12:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-1485081 Araç Giriş Tarihi: 04.05.2026 11:23 Araç Çıkış Tarihi: 04.05.2026 12:16
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
17.02.2025		ERP-Çarpma	Hayır	63337.69	TL
17.12.2021		ERP-Çarpma	Hayır	9981.31	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.05.2026 12:16
Rapor No: 06-01-1485081
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.05.2026 11:23

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 04.05.2026 12:16

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.05.2026 12:16
Rapor No: 06-01-1485081
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.05.2026 11:23

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 04.05.2026 12:16

Vuruk



Tampon, ön, Spoyler > Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel plastiği, sol > Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel plastiği, sağ > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik



Kaporta, B-direk, sağ > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Tampon, ön, Ön tampon > Ezik



Tampon, ön, Ön tampon > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.05.2026 12:16
Rapor No: 06-01-1485081
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.05.2026 11:23

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 04.05.2026 12:16

Diğer



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Hasarlı



İlave parçalar, ön, Ön panjur > Standart Dışı Onarım



Farlar, Far bağlantı ayağı, sağ > Standart Dışı Onarım



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Kol dayaması, ön > Hasarlı

Parça Grubu

Kaporta

Kaporta

Parça ve Hasar

B-direk, sağ - Boyalı

C-direk, sağ - Boyalı

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Sol arka Lastik marka ve modeli farklı

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç mikron değerleri yüksek ve değişkenlik göstermektedir. Sağ arka çamurluk, sağ B-direk işlemlili boyalı

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılamadı. Koltuklarda kılıf olduğundan kusur tespiti yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.05.2026 12:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/12
Rapor No: 06-01-1485081 Araç Giriş Tarihi: 04.05.2026 11:23 Araç Çıkış Tarihi: 04.05.2026 12:16
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası