

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.08.2025 10:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1400419 Araç Giriş Tarihi: 01.08.2025 09:47 Araç Çıkış Tarihi: 01.08.2025 10:17
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DSR814



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.08.2025 10:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1400419 Araç Giriş Tarihi: 01.08.2025 09:47 Araç Çıkış Tarihi: 01.08.2025 10:17
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri


Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	06DSR814	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	65136	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	UU1DJF00371065218	Motor Gücü	81 kw
Motor Hacmi	999cc	Marka	Dacia
Rengi	YEŞİL	Model	Jogger
Sonraki Muayene Tar.	2026-03-17	Model Yılı	2023
Araç Tipi	MPV (Station Wagon**)	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.08.2025 10:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1400419 Araç Giriş Tarihi: 01.08.2025 09:47 Araç Çıkış Tarihi: 01.08.2025 10:17
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		Yağ kaçağı mevcut.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü sağlık durumu düşük.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.08.2025 10:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1400419 Araç Giriş Tarihi: 01.08.2025 09:47 Araç Çıkış Tarihi: 01.08.2025 10:17
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3,9 m/km	1,9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	73	3
2. Aks	56	65	9



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.3155	1.1515	12
2. Aks	1.5835	1.5925	0
El Freni	0.8335	0.828	0

Verimlilik

43

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/60/16	92H	4,9 mm	Yazlık
Sol Arka	205/60/16	92H	5,17 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/60/16	92H	4,86 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/60/16	92H	5,13 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.08.2025 10:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1400419 Araç Giriş Tarihi: 01.08.2025 09:47 Araç Çıkış Tarihi: 01.08.2025 10:17
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
81	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.08.2025 10:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1400419 Araç Giriş Tarihi: 01.08.2025 09:47 Araç Çıkış Tarihi: 01.08.2025 10:17
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

01.08.2025

Arac:

Dacia Jogger 1.0i 12V Tce 100 ECO-G

Motor kodu:

H4D-480 (H4D-F4)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

UU1DJF00371065218 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

01.08.2025 10:05:08 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzinli motor OBD

Hata kodu DTC 062796:

Yakıt pompası

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

ABS/ESP OBD

Hata kodu DTC 508786:

Sigorta ve anahtarlama unitelerine CAN-Bus/baglantı

i

ALINAN GECERSİZ VERİ

Hata kodu DTC 508386:

Direksiyon acisi sensörüne CAN-Bus-baglantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC E15B87:

Motor bolmesi arac elektrik sistemi kumanda linite

sine CAN-Bus bağlantısı

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC 505804:

ECU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 506E54:

Direks. acl sen

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 505616:

Kumanda Ünitesi glic kaynağı

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hava yastığı

Airbag OBD

Hata kodu DTC 903616:

Hava yastığı kumanda ünitesi

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

ARIZALI GUC KAYNAGI

Givenlik

CAN Gateway

Konfor

UCH OBD

Hata kodu DTC AC2024:

Mars motoru

arizali aktivasyon

Hata kodu DTC AC2123:

SURUCU EMNİYET KEMERİ TOKASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC9A11:

Fren lambası kontrolü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC9B15:

3. Fren 1181

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

UPC OBD

Hata kodu DTC C07300:

CAN-BUS

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC ADA116:

AKTUATOR GUC KAYNAGI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Gosterge panosu grubu OBD

Hata kodu DTC 940815:

EMNİYET KEMERİ UYARI LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 941015:

OBD KONTROL LAMBASI

FONKSİYON AKTİF!

Direksiyon

Direksiyon OBD

Hata kodu DTC 563286:

Surus dinamigi kontrolü kumanda ünitesine CAN-Bus

-baglantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 561854:

Direks. acl sen

Hafıza fonksiyonu arızalı

Ses/Video

Telematics

Hata kodu DTC AE0016:

AKU VOLTAJİ

HATALI VOLTAJİ/GUC KAYNAGI

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.08.2025 10:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1400419 Araç Giriş Tarihi: 01.08.2025 09:47 Araç Çıkış Tarihi: 01.08.2025 10:17
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
01.08.2025			Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.08.2025 10:17
Rapor No: 06-01-1400419
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.08.2025 09:47

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 01.08.2025 10:17

Araç Resimleri



Çizik



Sis lambaları, Sis Izgarası Sağ > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik




Tampon, arka, Arka tampon > Çizik




Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik

Diğer



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.08.2025 10:17	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/10
Rapor No:	06-01-1400419	Araç Giriş Tarihi:	01.08.2025 09:47	Araç Çıkış Tarihi:	01.08.2025 10:17
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.08.2025 10:17	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1400419	Araç Giriş Tarihi:	01.08.2025 09:47	Araç Çıkış Tarihi:	01.08.2025 10:17
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası